THE OBJECTIVE
ESPAÑA · THE OBJECTIVE
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:25 H

Iryo alertó a ADIF semanas antes del accidente de que sus trenes se «paraban» en esa vía

Una de las principales incógnitas que rodea al accidente ferroviario de Urda, Toledo, es por qué el tren de Iryo contra el que colisionó el convoy

PELAYO BARRO · **ESPAÑA**

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que el siniestro mortal entre un tren AVE y uno de Iryo en Toledo se originó en un fallo del sistema LZB, la tecnología que protege la circulación de los trenes y evita, entre otras eventualidades, que se produzca un choque entre convoyes que circulan por la misma vía.

El Gobierno asegura que ese fallo, detectado alrededor de las 8.30, provocó que se detuviesen automáticamente seis trenes que circulaban por los 67 kilómetros de tramo de alta velocidad afectado por la caída informática. Luego, achacó la colisión posterior entre trenes a la orden «incomprensible» que dio uno de los operarios del centro de control de ADIF en Madrid. Asumió, sin citarlo textualmente, que había habido un fallo humano tras el siniestro.

Sin embargo, según ha podido constatar THE OBJECTIVE, los fallos del sistema LZB —que deberían evitar este tipo de accidentes— son más reiterados de lo que el ministro Puente admitió en su comparecencia. Y tienen efectos graves sobre la operatividad de las vías cuando ocurren, especialmente en el tramo Madrid-Andalucía del accidente y cuando los trenes afectados son de Iryo.

La compañía italiana lleva tiempo alertando a ADIF de que las caídas de ese sistema de seguridad afectan especialmente a sus trenes, ya que provocan una desconexión del sistema de seguridad embarcado y el sistema de vía. Eso deriva en que «el tren no se puede mover».

Así lo subrayó el pasado 5 de octubre, tres semanas antes del accidente de Urda, el CEO de Iryo, Fabrizio Favara, durante su comparecencia ante el Senado en el marco de la comisión de investigación del accidente de Adamuz. Preguntado sobre qué tipo de incidencias habían detectado sus maquinistas en el corredor Madrid-Andalucía, y comunicado posteriormente a los servicios técnicos de ADIF, Favara aseguró que «el asunto más frecuente, independientemente de algún hecho extraordinario, como un incendio, está conectado con el sistema de señalización LZB». «Es un sistema seguro, pero bastante antiguo, y cada vez que la señal del tren se desconecta de la señal de tierra, el tren se para. No se puede mover y lleva bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio».

Se trata de una doble revelación muy significativa para aclarar las causas del accidente. En primer lugar, porque podría explicar las razones por las que el Iryo se encontraba paralizado en la vía cuando el AVE chocó contra él a más de 100 kilómetros por hora. Ambos convoyes se encontraban a unos 27

kilómetros de distancia cuando quedaron paralizados por la caída del sistema LZB. Pero solo el AVE de Renfe reanudó la marcha a velocidad normal. Atravesó numerosos semáforos en rojo con permiso del CRC de Atocha y con el maquinista del AVE teniendo que pulsar en cada paso por ese semáforo un botón en cabina que avisa al sistema de seguridad del tren que está saltándose la señal con conocimiento y autorización del control ferroviario. 17 minutos después de reanudar la marcha, se encontró en su mismo cantón con el Iryo paralizado.

Las grabaciones de las conversaciones entre los maquinistas de los trenes afectados y el control de Atocha, adelantadas por El País, muestran cómo la maquinista del tren 6076, el Iryo, comunicó un problema con el sistema similar al descrito por las alertas previas justo antes del siniestro. «Desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal», le ordena el centro de ADIF. «Vale, perfecto, pues muchas gracias», le responde.

Sin embargo, el problema de las desconexiones del LZB vuelve a aparecer. «No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy detenida todavía ante la señal de entrada». «Cuando pueda, y si tiene problemas, pues nos llama», le responde el supervisor de circulación de ADIF antes de cortar la llamada. «Vale, perfecto, ahora les digo, gracias», contesta la maquinista del Iryo.

Una vez cortada la llamada, la grabación capta al operario del gestor ferroviario comentando con un compañero: «Joder, de verdad, tronco, de verdad, el 6076 está teniendo problemas con el equipo. Está con un 'meta 40' [la velocidad máxima a la que permitían circular al Iryo]. Está avanzando hasta que se detenga».

Lo declarado por el CEO de Iryo en el Senado acredita, además, que sus maquinistas venían advirtiendo a ADIF de los problemas que provocaban las caídas del LZB en sus trenes. Desde tiempo atrás, al menos desde 2025. La compañía señaló que guardaban «registro de la mayor parte de las comunicaciones».

Según lo advertido por Iryo, esas comunicaciones las efectúa «el maquinista al Centro de Regulación del Tráfico de ADIF. La regla, que también está en el reglamento de la red, dice que es el maquinista quien, cuando tiene evidencia de algo que afecta a la marcha del tren —puede ser también algo del tren, no siempre de la vía—, debe avisar al Centro de Regulación del Tráfico de ADIF».

«¿ADIF después les reporta a ustedes qué han hecho con esa anomalía o cómo la han arreglado?», le preguntó el senador Javier Alonso Coronel al directivo de Iryo, a lo que respondió: «No, esto no está previsto en las reglas».

Según la versión del ministro Puente, las averías en el sistema LZB son habituales. Se trata de una incidencia informática y «automáticamente se aplican las medidas de seguridad, la primera la detención de los trenes». Sin embargo, ADIF no tiene registros públicos ni estadísticas de la frecuencia y concurrencia de este tipo de incidentes con un sistema que, cabe recordar, es de 1970. España lo implantó en este corredor Madrid-Andalucía cuando inauguró el AVE en 1992.



Calendario de actuaciones de la renovación del sistema LZB en el corredor Madrid-Sevilla.

En ese momento, el sistema ya acumulaba dos décadas de servicio en países como Alemania, que lo sigue utilizando. Una de las causas por las que está siendo sustituido por el ERTMS (siglas en inglés de «sistema de gestión de tráfico ferroviario europeo»), más moderno, es porque el mercado ya apenas ofrece piezas de repuesto para reparar las terminales que van embarcadas en los trenes. El ERTMS debió estar en servicio en esta vía a principios de este 2026, dando cumplimiento a los 52 meses de ejecución de obra que se establecieron en la adjudicación del contrato. Sin embargo, a día de hoy «no está ni en pruebas en ese tramo», aseguran fuentes del sector.

- Pelayo Barro@pelayobarropb@theobjective.com Pelayo Barro (Oviedo, 1985). Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Edición de Medios Digitales por… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/espana/2026-10-29/iryo-adif-semanas-antes-accidente-trenes-via/
Recorte generado el 29/10/2026, 23:31:09 · sin publicidad ni recomendaciones.