El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:00 H

La investigación de Adamuz sigue sin analizar a fondo los bajos del Iryo y hay problemas para su traslado

La empresa que opera los trenes propone ahora separar los ejes del vagón para "generar una buena visibilidad" con la que "no se contó" en una inspección anterior

ALEJANDRO REQUEIJO · **ESPAÑA**



Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba). (Europa Pres)

La investigación del accidente de Adamuz todavía no ha realizado una inspección exhaustiva de los bajos del tren Iryo afectado en el siniestro ocurrido hace más de nueve meses. Así consta en los documentos del caso a los que ha tenido acceso ElConfidencial. La empresa que opera los

trenes italianos en España propone ahora separar los ejes ('bogies') del vagón para "generar una buena visibilidad" con la que "no se contó" en una inspección anterior en Córdoba.

El accidente ferroviario de Adamuz se produjo el 18 de enero de 2026, cuando un tren de alta velocidad de Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarriló a la altura de la localidad cordobesa e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba el trayecto Madrid-Huelva. El impacto provocó también el descarrilamiento del Alvia y causó 46 víctimas mortales y numerosos heridos.

ILSA es la empresa que opera los trenes Iryo en España y la semana pasada mandó un escrito a la Guardia Civil en respuesta a una consulta sobre la posibilidad de trasladar los primeros cinco vagones del tren siniestrado (los que no descarrilaron) desde la estación de Villanueva de Córdoba hasta las instalaciones que tiene Renfe en La Sagra (Toledo). El objetivo es "realizar una inspección de la parte inferior de los coches".

Tras consultar con Renfe y con la empresa que se encarga del mantenimiento de los trenes, Hitachi, el informe detecta varios "inconvenientes". Uno de ellos es que "el proceso no permitiría garantizar que los ejes de los coches se mantuvieran en el estado en el que se encuentran en la actualidad". Explica que "solo dos de los ejes se encuentran protegidos por patines".

El resto tendrían que rodar directamente sobre la vía durante los más de 300 kilómetros que separan Villanueva de Córdoba de La Sagra, "con el consiguiente riesgo para su integridad". "No resulta técnicamente posible efectuar el traslado en condiciones de seguridad colocando patines sobre todos los ejes", concluye.

Otro inconveniente, según el documento, es el espacio que Renfe ha cedido para estos trabajos, "una zona de estacionamiento que gestiona actualmente Adif y no cuenta con fosos ni plataformas elevadoras". "Una vez estacionados los coches, la visibilidad sobre su parte inferior sería reducida (bastante similar a la que existe actualmente en la estación de Villanueva de Córdoba)", sostiene ILSA.



Según la información que Renfe ha proporcionado a ILSA, aunque la base de mantenimiento de La Sagra cuenta con un foso en el que sería posible la inspección inferior de los coches, "estos no podrían permanecer allí con carácter permanente y sería necesario recabar la autorización de Renfe para desplazar los coches al foso cuando se fuera a llevar a cabo la inspección de su parte inferior". El informe advierte de que este desplazamiento, "de nuevo, generaría el riesgo de alteración del estado actual en el que se encuentran los ejes".

En caso de trasladar los vagones por la vía de tren y recorrer los 300 kilómetros que separan ambas localidades, ILSA advierte de que tendría que hacerse en horario nocturno y los fines de semana. Añade que habría que sacar los vagones de la vía y requerir las verificaciones exigidas a Renfe para volver a colocar los vagones. Lo describe como un proceso "largo y complejo" y propone "una alternativa".

Plantea "separar los 'bogies' del resto de los coches (las cajas), trasladar los 'bogies' a un lugar apropiado para su inspección desde todos los puntos de vista, y liberar las cajas para su ulterior recuperación y reparación".



A su juicio, "el momento previo a la separación sería especialmente idóneo para cualquier inspección visual ulterior que pudiera acordar el Tribunal. La separación presupone una elevación de las cajas, que genera buenas condiciones de visibilidad sobre su parte inferior (equipos bajo bastidor, traversa de pivote, pivotes, etc.), con las que no se contó en la inspección llevada a cabo el 30 de septiembre de 2026".

Esa fecha hubo una primera inspección general en Córdoba sobre los trenes ordenada por el juzgado, de la que se hicieron eco varios medios de comunicación, pero los investigadores insisten en es-

tudiar a fondo los bajos de ese tren cuando quedan dos semanas para que se cumplan los diez meses desde el accidente.

La Guardia Civil hizo esta consulta el 5 de octubre, ILSA contestó el 27 de octubre y tres días después la jueza de instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) dictó una providencia en la que, entre otras cosas, ordenó poner en conocimiento a los peritos judiciales "a fin de que informen en el plazo máximo de cinco días de la propuesta más idónea que permita el examen del material rodante con todas las garantías".



En concreto, pide saber su opinión sobre "la propuesta alternativa; informen si la separación de 'bogies' y de cajas en los términos propuestos puede afectar al material rodante en detrimento de la instrucción".

- El viaje de Augusto en el vagón 5 del Iryo: "Sentimos un golpe muy fuerte debajo y nos deslizamos por la grava" Lino Vargas Luis Vertedor. Málaga Fran Sánchez Becerril Mapa: Emma Esser
- Una "triple coincidencia fatal": cómo actúan los sistemas de seguridad en la alta velocidad M. Mcloughlin M. A. Méndez Gráficos: Unidad de Datos Diseño: Emma Esser
- El gurú ferroviario británico que lo clavó en Adamuz: "España debe encargar una auditoría internacional independiente" Lola García-Ajofrín

---

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-11-05/investigacion-adamuz-analizar-bajos-iryo-traslado_4459018/
Recorte generado el 5/11/2026, 6:02:26 · sin publicidad ni recomendaciones.