El País
ESPAÑA · EL PAÍS
LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

La investigación del siniestro de Urda analiza si Adif usó el protocolo erróneo más veces

Los técnicos y la Guardia Civil intentan aclarar si la orden que recibió el AVE de avanzar a marcha normal tras la caída del sistema LZB fue un fallo puntual o se aplica de forma habitual

JAVIER FERNÁNDEZ MAGARIÑO · ESPAÑA

La orden emitida desde el centro de control de la circulación ferroviaria de Adif en Madrid-Atocha, el pasado miércoles a las 8.36 horas, para que un AVE de Renfe que viajaba desde Madrid con destino Sevilla saliera con marcha normal (con límite en 200 kilómetros por hora) de una situación de parada tras la caída del sistema de señalización LZB va a ser diseccionada por la investigación del siniestro de Urda (Toledo). Fuentes cercanas a las pesquisas explican que también serán revisados, tanto por la autoridad independiente de investigación técnica AITAT como por la policía judicial, decenas de antecedentes similares en la misma línea Madrid-Sevilla con fallos en la tecnología LZB. Ese tren al que se permitió avanzar a toda velocidad colisionó con un Iryo detenido, causando 69 víctimas mortales. El gestor de la infraestructura Adif ha comenzado a recopilar documentación para su inmediato traspaso a la investigación.

El regulador del tráfico de trenes tenía seis convoyes detenidos desde las 8.30 de ese 28 de octubre en una franja de 63 kilómetros debido a que el apagón del LZB detiene automáticamente el tráfico. En la comunicación con el AVE 2080 que viajaba hacia Sevilla se aplicó, en contra de lo que marca el reglamento ferroviario, el protocolo conocido como LZB4, con el que el centro de control puede ordenar la marcha normal (a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora) al amparo de la segunda capa de seguridad ASFA y del sistema de balizamiento lateral BSL.

El AVE nunca debía haber sido liberado, y menos a gran velocidad, a la vista de que su cantón (tramo de vía entre señales) estaba previamente ocupado por otro tren, el Iryo 6076 que también concluía viaje en Sevilla. La unidad de Renfe llegó a alcanzar hasta 200 kilómetros por hora mientras la vía permanecía bloqueada 25 kilómetros más adelante, en puertas de la estación LZB de Urda, y sin que el Iryo fuera capaz de reiniciar la marcha después de dos intentos. Tras 17 minutos de marcha se produjo el alcance, a las 8.53. Ahora resulta clave conocer si este telefonema (comunicación formal de seguridad) LZB4 fue emitido por un técnico de Adif debido a un fallo puntual o por la fuerza de la costumbre y de que no ocurriera nunca nada si los trenes estaban suficientemente separados.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, arrojó algo de luz el viernes sobre este tipo de averías en el sistema de seguridad instalado en los años 90 exclusivamente en el Corredor Sur de alta velocidad: “En 2026 se han producido caídas del LZB en 170 ocasiones. Está dentro de la normalidad europea y

son cifras muy estables en últimos seis o siete años, incluso por debajo de los últimos dos años. Suele haber entre 150 y 200 incidencias al año en el LZB". También apuntó que muchas de las interrupciones se recuperan de inmediato (no fue el caso de la ocurrida en Urda el 28 de octubre), y que el 75% de las incidencias son por causas ajenas al sistema, desde el robo de cable, hasta daños por obras y condiciones climatológicas adversas. En los 25 kilómetros que separaban al AVE y el Iryo antes de que el primero partiera dirección del segundo, se han contabilizado 13 fallos del LZB en lo que va de año, la penúltima solo 14 días antes del siniestro.

En el entorno de la investigación se comenta que se van a analizar uno por uno esos colapsos del LZB, con especial énfasis en los registrados en la central de Urda. A través de un estudio pormenorizado del sistema, bajo mantenimiento de Hitachi Rail, se trata de dirimir por qué dejó de funcionar el día del siniestro; cuáles fueron las razones de las otras 169 caídas; en qué estado se encuentran los equipos informáticos que sostienen en LZB; cuál ha sido la situación creada en cada caso, con la parada automática de trenes, y qué telefonemas envió Adif a los maquinistas para restaurar la circulación.

La jueza del tribunal de primera instrucción de Orgaz (Toledo) prohibió el acceso de personal de Adif o de Hitachi Rail a la instalación LZB de Urda una vez que el caso cayó en sus manos minutos después de la colisión entre trenes. El análisis de los tres ordenadores de esa central puede aportar información muy relevante.

También va a ser requerida por parte de la AITAT y la policía judicial información de la propia Iryo a la vista de los problemas que tuvo su tren accidentado para rearmar el LZB en el equipo embarcado. Fuentes cercanas a la compañía argumentan que esa operación lleva entre tres o cuatro minutos, un tiempo que el consejero delegado de la operadora, Fabrizio Favara, ya señaló como excesivo en una comparecencia el pasado 5 de octubre en el Senado, en el marco de la comisión que investiga los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El ministro de Transportes insistió el viernes en desligar al tren bloqueado de Iryo de la causa del choque: "No sé por qué no reinició el Iryo. La maquinista dijo que no lograba rearmar el LZB [según los audios de las comunicaciones con el centro de control]. Por la razón que fuera el tren estaba detenido y no podía haber otro circulando en el mismo cantón. No quiero culpar a Iryo. Estaba detenido y punto". Sin embargo, Puente también dejó caer que la operadora podía haberse visto desincentivada de invertir en mejorar la interconexión con el LZB de las vías por ser un sistema de retirada. Desde 2021 se ha trabajado en la implantación del más moderno ERTMS, sistema de señalización que comenzará a vigilar la circulación en la línea a Andalucía en el inicio de 2027.

El hecho de que la caída de LZB a Asfa dejara dos trenes en el mismo cantón de vía, y que los operarios de Adif pudieran dudar entre aplicar un LZB3 con obligada marcha a la vista o un LZB4 con marcha normal, ha motivado una primera reacción en busca de elevar las garantías de seguridad. Será aplicando una única respuesta automática cuando se cae el sistema. Tal y como adelantó el sábado EL PAÍS, Renfe tiene a punto una consigna a sus maquinistas para que tengan claro que la única opción de avance sin el respaldo del LZB es la marcha a la vista, a un máximo de 40 kilómetros por hora, tras contar con un telefonema LBZ3 de Adif. Renfe recuerda en el documento que "una gestión adecuada en el proceso de esta situación degradada [por fallo del sistema LZB] es fundamental para evitar sucesos no deseados".

Aunque su lanzamiento es inminente, la consigna debe pasar una última revisión para que su texto sea conforme a la regulación ferroviaria. En el texto de Renfe se recogía por primera vez la velocidad específica de 40 kilómetros por hora como traducción de marcha a la vista. Además, Adif debe armonizar sus órdenes en situación de caída del LZB no solo a los maquinistas de Renfe, sino también de cara al personal de Ouigo e Iryo, operadoras que compiten con la pública en la línea Madrid-Sevilla. En el entorno de las compañías se coincide en que se está elaborando un documento con esta minoración de la marcha en situación de crisis y otras nuevas medidas de seguridad. Se espera que sea el ministro de Transportes quien las desgrane en su comparecencia este martes en la Diputación Permanente del Congreso.

El sindicato de maquinistas SEMAF, con unos 6.500 afiliados entre los 7.000 que hay en España, ha demandado que la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria imponga la medida de marchar a la vista (con garantías de frenado si se encuentra un obstáculo en la vía) en caso de que el LZB quede inutilizado. El secretario general del SEMAF, Diego Martín, indicó en una entrevista concedida a El PAÍS que "no se puede decir que eso [por los 170 fallos del LZB este año] sea algo normal. Y tampoco lo es que el sistema se caiga en casi 70 kilómetros de trazado".

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-11-02/la-investigacion-del-siniestro-de-urda-analiza-si-adif-uso-el-protocolo-erroneo-mas-veces.html
Recorte generado el 2/11/2026, 6:24:53 · sin publicidad ni recomendaciones.