El País
ESPAÑA · EL PAÍS
VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

El tren de Iryo de Urda pasó una revisión a fondo dos días antes del siniestro

El personal de Hitachi Rail supervisó en talleres de Renfe en Madrid el equipo de señalización

JAVIER F. MAGARIÑO · ESPAÑA

Bloqueado en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, con dirección Andalucía, y esperando un brutal impacto de un AVE de Renfe que se dirigía a más de 160 kilómetros por hora hacia su posición sin que nadie en el centro de control del tráfico de Adif en Madrid-Atocha se percatara de la situación de emergencia. En esa situación se encontraba el miércoles 28 de octubre el tren de Iryo que cubría el servicio 6076.

ccidente-de-urda.html" data-link-track-dtm="">Solo dos días antes de la tragedia, el lunes 26, el convoy había sido sometido a una revisión en profundidad en los talleres de Renfe de Santa Catalina, cercanos a la estación madrileña de Atocha.

Los trabajos fueron llevados a cabo por personal de Hitachi Rail, fabricante de ese modelo ERT 1000 y al frente del cuidado de la flota de Iryo. El resultado fue favorable, señalan fuentes cercanas a la operadora. El análisis pormenorizado de ese tren incluyó el sistema de señalización LZB embarcado. El mismo que no respondió a dos intentos de rearme antes de que fuera embestido en Urda (Toledo), con un balance de al menos 69 víctimas mortales y cientos de heridos de diversa consideración.

La documentación de esta revisión es material sensible para la investigación técnica que lleva a cabo la AITAT, y para la judicial que lidera el juzgado de instrucción número 2 de Orgaz (Toledo). La prueba incluyó todos y cada uno de los componentes vitales del convoy, estando programada en el plan de mantenimiento de un material rodante moderno, estrenado en 2022 sobre la red española de alta velocidad. Este tipo de supervisión entra en la categoría de mantenimiento ligero y garantiza el buen estado de cada uno de los componentes de la flota para la prestación del servicio.

Tras la caída del sistema de seguridad LZB en 63 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla, el Iryo 6076 de tan reciente revisión quedó parado ante la estación de Urda (Toledo). En ese segmento de vía fueron detenidos de forma automática un total de siete trenes: tres en sentido Sevilla (los dos siniestrados y un convoy de Media Distancia de Renfe) y tres unidades AVE y un Media Distancia en dirección Madrid.

La maquinista del Iryo, que comunicó su posición de parada en Urda a las 8.41 horas, 11 minutos después de la caída del LZB, trató de rearmar el sistema en dos ocasiones sin éxito. “He tenido una pérdida de transmisión”, dice en primer lugar la maquinista sobre su conexión al sistema LZB, que trata de impedir que dos ferrocarriles coincidan en el mismo punto. “He ido circulando en BSL”, añade sobre el

sistema secundario que permite circular atendiendo a las señales laterales. Y termina poniendo el tren en situación: "Estoy detenida en la señal de entrada de Urda". A las 8.48 volvió a contactar con el centro de control de Adif en Madrid para reiterar que su LZB embarcado no lograba comunicarse con la vía, siguiendo el tren paralizado.

"Desconecta y vuelve a conectar el sistema LZB y reanuda la marcha al amparo de BSL", pidió el operario en la primera de las llamadas. BSL se traduce como Bloqueo de Señalización Lateral y es el modo de explotación en el que la distancia entre dos trenes se garantiza mediante señales laterales y normas de circulación.

Para entonces, el regulador del tráfico en Madrid ya es consciente de que el Iryo está detenido, pero la situación se reitera en una segunda comunicación en la que se insiste desde el tren en que no hay forma de arrancar en Urda. "No me está permitiendo el tren revisar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada", advierte la conductora del Iryo a las 8.48.

"Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama", recibe la maquinista como última consigna desde el centro de control de la circulación. La conductora reportó a las 8.53 el brutal alcance por detrás, y a las 9.01 reclamó el corte total de la corriente eléctrica en la línea Madrid-Sevilla al temer que podía estar invadiendo la vía contraria.

En el caso del equipo LZB de los Iryo, el consejero delegado de la operadora Fabrizio Favara declaró el 5 de otubre en la Comisión de investigación de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en el Senado que costaba demasiado tiempo reactivarlos tras caída del LZB. Al respecto, el exministro de Transportes, Óscar Puente, señaló el viernes 30 de octubre que la empresa pudo verse desincentivada para invertir en mejoras en el LZB embarcado a la vista de que el sistema iba a ser sustituido por el más moderno ERTMS a primeros de 2027. Una percepción que no tuvo que gustar en Iryo.

En todo caso, Puente concedió que "en ningún caso el Iryo tiene responsabilidad en el accidente porque se trata de un tren parado". Antes de presentar la renuncia al cargo, esta importante pieza del Gobierno de Pedro Sánchez reiteró que los operarios de Adif nunca debieron dar salida a "marcha normal" al AVE de Renfe en un cantón ocupado y bloqueado por el Iryo, con lo que se apunta al fallo humano con desencadenante del suceso.

España es el quinto país con mayor número de incidencias en los sistemas de señalización ferroviaria de la Unión Europea, según describe un informe de la CE y trasladó Puente en su comparecencia del martes en el Congreso, minutos antes de dejar el cargo.

En la comparativa entre el comportamiento del anticuado LZB de la Madrid-Sevilla con el más moderno ERTMS de la Madrid-Barcelona, Transportes advierte un comportamiento similar, con una ratio de 1,5 caídas del LZB por cada millón de kilómetros recorridos en el corredor Sur y de 1,1 en el que va a Barcelona.

"Son sistemas que no producen fallos, pero sin la caída del LZB no habría habido accidente [en Urda]. Como se cae con cierta frecuencia, hay mecanismos para atender la circulación, entrando el factor humano del centro de control", relató el propio Puente.

La relación de caídas del LZB con afectación en el tráfico en los últimos años es de 13 en 2010; un total de 86 en 2011; las incidencias en 2012 alcanzaron 75 casos; un año después se mantienen 74 fallos; en 2014 se sube a 79 incidencias; en 2015 hay 76; el registro de 2016 es de 71; el volumen de incidencias fue de 72 en el ejercicio 2017; hubo 93 en 2018; Adif atendió 102 en el año 2019; la línea a Andalucía alcanzó 78 incidencias del LZB con efecto en el tráfico en 2020, y los últimos seis años culminan con 87, 121, 85, 86, 79 y las 64 registradas en lo que va de 2026 (ha habido 106 caídas más sin impacto en el tráfico). La última en la estación LZB de Urda se produjo el 14 de octubre.

Los fallos del ERTMS son igualmente comunes o más en la Madrid-Barcelona. Se parte de 25 incidencias en los tres últimos meses de 2010 para subir a 205 en 2011, 298 en 2012 y 214 fallos en el ejercicio 2013. Un año después la línea con más tráfico del país sufrió 181 incidencias con el ERTMS. La suma baja a 176 en 2015 y es de 174, 163, 162 y 133 entre 2016 y 2019. En la presente década se registran 109 incidencias de ERTMS en 2020; 107 en 2021; se alcanzan 111 fallos en 2022; el dato de 160 en 2023; 198 en 2024, y 222 en 2025. En lo que va de año, la señalización entre Madrid y Barcelona ha sufrido 146 caídas con afectación al tráfico.

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-11-06/el-tren-de-iryo-de-urda-paso-una-revision-a-fondo-dos-dias-antes-del-siniestro.html
Recorte generado el 6/11/2026, 6:25:45 · sin publicidad ni recomendaciones.