La Razón
ECONOMÍA · LA RAZÓN
MARTES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 03:34 H

El fallo del LZB previo al accidente de Urda, inusual y poco habitual por su gravedad y magnitud

La caída del sistema de seguridad fue completa y afectó a un tramo de más de 60 kilómetros, circunstancia que ni maquinistas ni controladores ven con frecuencia

ROBERTO L. VARGAS · ECONOMÍA

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró la semana pasada que el sistema de seguridad LZB que se cayó justo antes del accidente de Urda ha sufrido este año 170 incidencias. Una cantidad que, según afirmó, entra dentro de la normalidad y que está incluso por debajo de las 200 que ha padecido en años anteriores.

Lo que, sin embargo, obvió comentar el ministro de Transportes, según fuentes de los maquinistas y de los controladores de Adif, es que la caída del sistema que se produjo el miércoles 28 de octubre en el tramo de la localidad toledana no es habitual.

Según estas fuentes, el fallo «no fue normal. Se cayó el sistema entero». Además, como añaden, afectó a un tramo del trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla muy amplio, 63 kilómetros, afectando a cuatro trenes más además de los dos siniestrados.

Según relató el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, el pasado viernes, el problema con el LZB comenzó a las 8.31 horas, cuando se manifestó que había un problema de la comunicación del sistema del gestor ferroviario con los trenes. Esa central desde donde se ordena el tráfico, según detalló, está integrada por tres ordenadores y un módulo de comunicación. En ese momento, se cayeron dos de los tres ordenadores y el módulo de comunicación. Según Marco de la Peña, a los cinco minutos llegaron los servicios de mantenimiento, que están en las mismas dependencias que los equipos informáticos, y a las 8.37 lograron recuperar el módulo de trasmisión. Inmediatamente después, trataron de recuperar los ordenadores y también recuperar el servicio con el único ordenador que estaba operativo. Sin embargo, no les dio tiempo a hacer la migración a un único ordenador y minutos después, el AVE embistió al Iryo cerca de Urda.



Accidente.- Adif niega rechazar las recomendaciones de la CIAF y defiende el aumento del presupuesto de mantenimiento Europa Press

Una caída de este tipo, insisten las fuentes consultadas, no es habitual. «Lo que más ocurre más a menudo es que se pierde la conexión del LZB con el tren, con los equipos embarcados». Es, añaden, un fallo que se asemeja, salvando las distancias, al que pueda darse cuando al tratar de pagar con una tarjeta de crédito un TPV falla una primera vez por un error de conexión pero, al pasar la tarjeta una segunda, cobra correctamente. Algo puntual y rápido.

Las fuentes consultadas aseguran que estas pequeñas desconexiones suelen darse sobre todo con los trenes de Iryo y Ouigo. El consejero delegado de la compañía, junto a Renfe, implicada en el accidente de Urda, Fabricio Favara, ya declaró hace un mes en el Senado que el principal problema que reportaban sus maquinistas era el e los fallos del sistema de seguridad y que les costaba volver a conectarse cuando había caídas del LZB. El pasado miércoles, en su comparecencia pública para ofrecer novedades sobre los avances en las pesquisas del accidente, Puente, ante el hecho de que el Iryo que fue embestido por el AVE trató de arrancar dos veces sin éxito, deslizó que el motivo de ello es quizá por "problemas de los sistemas que llevan embarcados" que quizá tengan que ver con que no quieran invertir para renovarlo en vista de que este sistema de seguridad está a punto de ser reemplazado por el ERTMS.

En el caso de Ouigo, la operadora francesa tuvo que retrasar varias veces el comienzo de sus servicios en el corredor andaluz porque sus trenes Alstom no disponen del LZB y al estar ya casi descatalogado -uno de los motivos por los que está siendo sustituido- tuvieron que montar de cero un equipo a bordo compatible con el de la línea a partir de diferentes piezas.



Accidente.- Concluye la retirada de los vagones de las vías en Urda que serán trasladados este martes Europa Press

Aunque Puente, Adif y los expertos aseguran que el LZB es un sistema seguro –y, como dijo Marco, detuvo la circulación en el momento que detectó un fallo–, lo cierto es que desde el sector ferroviario aseguran que se trata de un mecanismo mucho más expuesto que el más moderno ERTMS, que ya se ha terminado de instalar en el corredor andaluz pero que todavía no ha entrado en operación porque se encuentra aún en fase de pruebas.

El LZB, recuerdan, es un sistema que se sustenta en cables que van por la vía que es «más sensible porque si se tocan esos cables accidentalmente» falla. «Ahora, con los trabajos para sustitución por el ERTMS, pasa mucha gente por las vías y hay mañanas en las que hay problemas para iniciar el servicio», explican estas fuentes.

El ERTMS, sin embargo, es un sistema que funciona mediante balizas que están instadas a lo largo del recorrido. Sin embargo, como aclaran, estos dispositivos están encapsulados en cajas metálicas que es más complicado que sufran accidentes como los cables del LZB.

A los posibles accidentes se suman, además, los continuos actos de sabotaje que sufren las líneas de alta velocidad, con los continuos robos de cable que, en el caso del corredor Madrid-Andalucía, son bastante frecuentes en la zona de Los Yébenes en la que se produjo el accidente de la semana pasada.

Aunque tras el siniestro de Urda se ha puesto en cuestión el LZB y el hecho de que si, de haber estado ya operativo, el ERTMS hubiese podido evitar la catástrofe, lo cierto es que tanto controladores como maquinistas coinciden en que este sistema de seguridad, aunque más moderno, también sufre fallos. Lo que sí han notado, según aseguran, es que los trenes vuelven a contactar más rápido con el ERTMS cuando se produce alguna desconexión.

Fuente: https://www.larazon.es/economia/fallo-lzb-previo-accidente-urda-inusual-poco-habitual-gravedad-magnitud_202611036ae855ceb55c427e2ebbf540.html
Recorte generado el 3/11/2026, 6:20:54 · sin publicidad ni recomendaciones.