THE OBJECTIVE
VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:25 H
TRANSPORTE · THE OBJECTIVE

El Gobierno oculta un audio clave del accidente de Urda que desmiente la versión oficial

Los audios del accidente de Urda (Toledo) difundidos el miércoles por la noche con la conversación entre los maquinistas involucrados y el CRC (Centro de Regulación

MARCOS SIERRA · **TRANSPORTE**

Ese maquinista corrigió una orden inicial recibida por el CRC en la que se le ordenaba circular en marcha normal. Exigió que se aplicara la denominada marcha a la vista dadas las condiciones de la vía —había otro convoy parado en las inmediaciones—. La marcha a la vista se aplica en los casos en los que hay riesgo de accidente. Se confía el manejo del tren a la línea visual del conductor, que adapta la velocidad para frenar a tiempo y evitar accidentes. En el caso del tren de Renfe que chocó con el Iryo, no se ordenó este tipo de conducción, sino la normal.

En su comparecencia oficial tras la colisión, el ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró no entender el motivo por el que se ordenó la marcha normal al maquinista de Renfe que acabó impactando con el Iryo. Vertió las culpas sobre este profesional —calificó los hechos de «error humano»—, pero en su comparecencia no informó de que poco antes otro maquinista de Iryo había corregido la misma orden, errónea, de ADIF.

En los audios filtrados no se encuentra esta conversación entre el CRC y el profesional del operador ferroviario que se produjo justo antes de la tragedia. Según las fuentes consultadas por este diario, lo que se ha desvelado hasta ahora «no muestra todo lo que pasó en los momentos previos al accidente». Estas mismas fuentes no son capaces de determinar si la conversación tuvo lugar con el mismo técnico que ordenó la marcha normal, pero aseguran que se produjo en los momentos anteriores a la catástrofe.

El intercambio de mensajes señala que el maquinista de Iryo intervino para rectificar las instrucciones recibidas por el sistema calificado como telefonema. Se denomina así al registro de las órdenes de circulación que involucran al CRC y a los maquinistas. Estas conversaciones se almacenan en el denominado Libro de Fonemas.

El hecho de que el profesional de Iryo rectificara la orden para iniciar la marcha a la vista es capital por la naturaleza del procedimiento en sí. Se ha utilizado de forma recurrente en toda la red ferroviaria tras el trágico accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que un tren de la enseña italiana y otro de Renfe chocaron, causando la muerte a 46 personas. Entre los dos sucesos, la cifra de fallecidos en lo que va de 2026 se eleva a 115 en la alta velocidad española.

El uso de la marcha a la vista se ha normalizado en la red y ADIF. Se impone con cierta recurrencia para evitar colisiones en zonas de la vía afectadas por derrumbes, animales en las vías o posibles sabotajes, entre otras causas. Las fuentes consultadas por este periódico no entienden cómo en una situación como la vivida en Urda no se aplicó este modo de conducción, sobre todo cuando los trenes circulaban «ciegos» tras la caída del sistema LZB, responsable entre otras cosas de detenerlos antes de que se pueda producir un impacto. «Habría podido evitar la tragedia», aseguran.

El régimen de marcha a la vista es una condición de circulación especial recogida en el Libro Primero del Reglamento de Circulación Ferroviaria. Esta modalidad operativa se aplica ante averías en las instalaciones de seguridad, falta de visibilidad en los sistemas automáticos o presencia de objetos, animales o personas en las infraestructuras.

En este documento, consultado por THE OBJECTIVE para elaborar esta información, el apartado 1.5.1.4 define la marcha a la vista como la obligación impuesta al maquinista de avanzar con la precaución que demande la situación, ajustando la velocidad de acuerdo con la longitud de vía que visualiza por delante del puesto de conducción. El propósito normativo de este ajuste es garantizar que el convoy pueda detenerse ante cualquier obstáculo o señal de parada. Asimismo, la prescripción de esta marcha exige que se comunique al conductor el motivo de la orden y, de conocerse, la naturaleza del obstáculo o el tipo de reconocimiento a efectuar sobre el trayecto.

El desarrollo operativo de esta condición se complementa con las reglas de señalización luminosa contempladas en la Parte I del reglamento. Ante una señal en parada que presente la letra «P» en su mástil (señal FF7B), el maquinista debe detener el tren sin rebasarla. Si nada se opone en la vía tras efectuar la parada, el profesional puede reanudar la marcha a la vista. En este caso, el reglamento impone un límite que prohíbe exceder los 40 kilómetros por hora hasta alcanzar la siguiente señal. Si tras la señal existen agujas, la velocidad máxima queda restringida a 30 kilómetros por hora a su paso, salvo que una pantalla informativa indique una velocidad superior.

La ejecución de la marcha a la vista traslada la responsabilidad de la detención al personal al frente de la cabina, bajo coordinación y registro con el Centro de Regulación de la Circulación. Este procedimiento permite gestionar contingencias técnicas en la infraestructura, manteniendo los márgenes de seguridad fijados en los textos reglamentarios.

- Marcos Sierra@marcossierrams@theobjective.com Marcos Sierra (Madrid, 1976) es un periodista con casi tres décadas de experiencia en medios de comunicación como Vozpópuli, La Información, elEconomista,… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/transporte/2026-10-30/gobierno-oculta-audio-accidente-urda-version-oficial/
Recorte generado el 30/10/2026, 6:23:53 · sin publicidad ni recomendaciones.