
## Fiche méthode: utilisation d'un ampèremètre



- 1 Repérer la partie du multimètre servant à mesurer l'intensité du courant électrique ainsi que les bornes qui seront à utiliser
- 2 Déplacer le sélecteur sur la partie « ampèremètre », en choisissant le plus grand calibre : valeur maximale qui pourra être mesurée par l'appareil (qui est ici 10A)
- 3 Ouvrir le circuit électrique en débranchant un fil de connexion
- 4 Placer le multimètre en série (en le plaçant entre deux dipôles) : un des fils débranchés doit être mis dans la borne d'entrée (10A ou mA) du multimètre. Un fil supplémentaire doit être placé dans la borne COM et relié au dipôle suivant.

## Pour changer de calibre :

- débrancher le fil de la borne 10A
- choisir le calibre adapté (ex : si on avait 0,18A = 180 mA, on utilisera le calibre 200 mA)
  - rebrancher le fil dans la borne mA

## Si le multimètre affiche le signe -

Les bornes d'entrée et de sortie de l'appareil ont été inversées : il faut donc inverser les fils se trouvant dans les bornes 10A (ou mA) et COM

## Si le multimètre affiche 1.

Le calibre choisi est trop petit : il faut revenir au calibre supérieur