

AI SINTA

Pertanyaan

bencana jatim 2025

Jawaban

■ INFORMASI BENCANA SITABA Total kejadian : 46 ■ Jenis Bencana • Banjir : 28 • Tanah Longsor : 13 • Erupsi Gunung Api : 4 • Kekeringan : 1 ■ Sebaran Provinsi • JAWA TIMUR : 46 ■ Kabupaten / Kota • KABUPATEN LUMAJANG : 13 • KABUPATEN GRESIK : 6 • KABUPATEN LAMONGAN : 6 • KABUPATEN TRENGGALEK : 4 • KABUPATEN PASURUAN : 3 • KABUPATEN MALANG : 2 • KABUPATEN SITUBONDO : 2 • KABUPATEN TULUNGAGUNG : 2 • KABUPATEN SIDOARJO : 2 • KABUPATEN JEMBER : 2 • KABUPATEN BOJONEGORO : 1 • KABUPATEN KEDIRI : 1 • KABUPATEN JOMBANG : 1 • KABUPATEN BONDOWOSO : 1 ■ Status Penanganan • 28 Desember 2025 : Belum Surut 29 Desember 2025 (Pukul 18.00) : Air berangsur surut, dan di beberapa titik sudah surut : 1 • Masih terdapat Genangan : 1 • Penutupan darurat pada titik tanggul yang jebol belum bisa dilakukan oleh karna air sungai masih tinggi Kondisi saat ini masih tergenang UPDATE : 26-28 Desember 2025 Telah dilakukan penutupan jebolan tanggul : 1 • Surut UPDATE : Ditindak lanjuti dengan pembuatan tanggul darurat menggunakan Sandbag dan Geobag : 1 • Kondisi sudah Surut : 1 • 22 Des 2025 : Masih jebol namun untuk sementara ditutup dengan karung pasir UPDATE 23 DES 2025 : Sudah ditangani : 1 • Pada hari Minggu, 21 Desember 2025 (Pukul 08.00 WIB), kondisi di lokasi kejadian masih tergenang meskipun cuaca terpantau cerah. Berdasarkan kondisi tersebut, diperkirakan dampak luapan berpotensi meluas ke wilayah bagian hilir. Pada hari Minggu, 21 Desember 2025 (Pukul 17.00 WIB), Genangan Meluas ke Ds. Dapet, Ds. Sedapur Klagen, Ds. Deliksumber, Ds. Pulorejo Pada hari Senin, 22 Desember 2025 (Pukul 08.00 WIB), Genangan Meluas ke Ds. Bulurejo, Ds. Talun Blandong, Ds. Guranganyar Pada hari Selasa, 23 Desember 2025, Masih terdapat genangan. Pada hari Rabu, 24 Desember 2025 (Pukul 20.00 WIB), Genangan Sudah Surut kecuali pada Ds Guranganyar Kec. Cerme, Kab. Gresik serta terdapat perluasan genangan pada desa Morowudi Kec Cerme Kab. Gresik Pada hari Rabu, 25 Desember 2025 (Pukul 19.00 WIB), Genangan Sudah Surut kecuali pada Ds Morowudi masih tergenang Pada hari Rabu, 26 Desember 2025, Ds Morowudi masih tergenang Pada hari Rabu, 27 Desember 2025 (Pukul 17.00 WIB), Genangan pada Ds Morowudi Sudah Surut : 1 • Pada beberapa lokasi air sudah mulai berangsur surut : 1 • 1. Pembersihan jalur evakuasi selesai dilaksanakan. 2. Alat BBWS Brantas (2 unit exca + 1 unit loader) melanjutkan pembukaan alur sungai dengan lebar ±10m dan pembuatan tanggul tinggi ±4m. 3. Penutupan alur baru yang mengarah ke pemukiman. 4. Peninggian tanggul eksisting dari ±4m menjadi ±6m. 5. Alat Penambang (1 unit exca + 1 unit loader) dari CV. Label 6. Alat Dinas PUSDA Jatim (1 unit exca + 1 unit loader) sedang mobilisasi ke lokasi. 7. Alat BPJN Jawa-Bali (1 unit exca) sedang mobilisasi ke lokasi. 8. Alat BBWS Brantas (1 unit Dozer) sedang mobilisasi ke lokasi Personil : - BBWS Brantas 4 orang + 3 operator alat - Penambang CV. Label 6 + 2 operator alat - PUSDA Jatim 5 orang : 1 • Pada hari Jumat, Jumat, 14 November 2025, lalu lintas fungsional 2 arah. : 1 • Pada hari Jumat, 14 November 2025, lalu lintas fungsional 2 arah. : 1 • Masih Tergenang : 1 • Masih terdapat genangan : 1 • Kondisi terkini banjir sudah surut dan dilakukan penanganan darurat Oleh BBWS BRANTAS untuk membuka jalan akses Desa Gondoruso yang tak bisa dilintasi akibat tumpukan pasir dan batu boulder berada diatas pelintas KD Gondoruso. : 1 • Pada hari Rabu, 10 September 2025, jalan nasional sudah fungsional. : 1 • a) Saat ini sedang dilakukan pembersihan material menggunakan 3 alat wheel loader dan evakuasi truck telah berhasil dilakukan : 1 • Telah dilakukan pengaturan lalu lintas oleh flagman dengan buka tutup bergantian (fungsional 1 lajur) .Lokasi longsor hujan dan berkabut. Pembersihan material longsor saat ini sedang dilakukan secara bertahap : 1 • Pada hari Minggu, 29 Juni 2025, material longsor telah bersih dari lokasi dan lalu lintas telah fungsional 2 arah : 1 • Masih dilakukan proses pembersihan : 1 • Banjir berangsur surut -Satgas Penanggulangan Bencana BBWS Brantas mengidentifikasi kerusakan akibat banjir lahar dingin -Di lokasi cuacanya masih mendung : 1 • Lokasi Jebolan Sudah di Tutup dengan karung isi tanah. : 1 • Pada hari Selasa, 13 Mei 2025, ruas jalan nasional sudah kembali fungsional. : 1 • Pada hari Senin, 14 April 2025, sudah dilakukan pembersihan dan akses jalan

telah kembali fungsional : 1 • Sudah ditangani : 1 • a. Masih terdapat genangan setinggi 40-50 cm di Desa Tempel Kecamatan Krian b. Masih terdapat genangan 20-30 cm di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangan c. Kondisi Debit Kali Surabaya masih tinggi sehingga untuk alasan keamanan masih belum memungkinkan untuk dilakukan penanganan darurat : 1 • Pada hari Rabu, 5 Februari 2025, banjir sudah surut pada pukul 12.00 WIB : 1 • Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi banjir di wilayah terdampak saat ini telah surut. : 1 ■ Kondisi Kerusakan • - Sarana/Prasarana : Rumah tergenang 50 unit dengan tinggi rata-rata 20 cm - Fasos/Fasum : Jalan Desa Tergenang Sepanjang 500 meter dengan tinggi 25 cm • Menggenangi 11 Desa dan berpotensi meluas jika terjadi hujan. Desa terdampak antara lain : Desa PutatKumpul (Kec. Turi) : Jalan desa PutatKumpul tergenang 10cm sepanjang 100m Area persawahan tergenang +- 35ha Desa Pomahanjanggan (Kec.Turi) : Jalan desa tergenang sepanjang 50m dengan kedalaman +-10m Area persawahan tergenang +- 50ha Desa Kepudibener (kec. Turi): Jalan desa tergenang sepanjang - 200m dengan kedalaman +-15cm Area persawahan tergenang +- 40ha Desa Jelak catur (Kec. Kalitengah) : Jalan desa tergenang sepanjang 100m dengan kedalaman +-20cm Area persawahan tergenang +- 25ha Desa Blajo (kec.Kalitengah): Jalan desa tergenang sepanjang +-150m dengan kedalaman +- 40cm Desa Bojoasri (kec. Kalitengah) : Jalan desa tergenang sepanjang +- 700m dengan kedalaman 20-40cm Area persawahan tergenang +-150ha 10 rumah tergenang (Dusun Dondoman) dan 2 rumah (dusun wedeng) Desa Waruk (kec. Karangbinangun : Jalan desa tergenang sepanjang 50m dengan kedalaman +-10cm Area persawahan tergenang +- 25ha Desa Ketapangtelu (kec. Karangbinangun) : Jalan desa tergenang sepanjang 150 dengan kedalaman +- 10-20cm Area persawahan tergenang +- 50ha 15 rumah tergenang (dusun pupuk) 1 fasilitas sekolah dan 1 jembatan tergenang Desa Laladan (kec. Deket) : Jalan desa tergenang sepanjang 100m dengan kedalaman +-10cm 3 Rumah tergenang Area persawahan tergenang +- 30ha Desa Sidomulyo (kec. Deket) : Jalan desa tergenang sepanjang 150m dengan kedalaman +- 10-20 cm Desa Soko (kecamatan Glagah) : Jalan desa tergenang sepanjang 50m dengan kedalaman +-15cm 4 unit rumah tergenang Area persawahan tergenang +- 40ha Desa Sungelebak (Kecamatan Karanggeneng) : Menutup Sebagian besar akses jalan dengan kedalaman +30cm

UPDATE 11 Maret 2026 Desa Pucangro, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-15cm) a. Jalan tergenang sepanjang 150m b. Pemukiman terdampak 20 unit c. Area persawahan tergenang seluas 187ha Desa Sungailebak, Kec Karanggeneng (Tinggi genangan 10-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 250m b. Pemukiman terdampak 25 unit c. Area persawahan tergenang seluas 42ha Desa Kendal Kemlagi, Kec Karanggeneng (Tinggi genangan 10-15cm) a. Jalan tergenang sepanjang 300m b. Pemukiman terdampak 14 unit c. Area persawahan tergenang seluas 77ha Desa Pucangtelu, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 650m b. Pemukiman terdampak 61 unit c. Area persawahan tergenang seluas 40ha Desa Somosari, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 550m b. Pemukiman terdampak 138 unit c. Area persawahan tergenang seluas 250ha Desa Jelakcatur, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 1500m b. Pemukiman terdampak 152 unit c. Area persawahan tergenang seluas 160ha Desa Putat Kumpul, Kec Turi (Tinggi genangan 20-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 600m b. Pemukiman terdampak 231 unit c. Area persawahan tergenang seluas 185ha Desa Tiwet, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 5-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 100m b. Pemukiman terdampak 34 unit c. Area persawahan tergenang seluas 48ha Desa Kemlagigede, Kec Turi (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 200m b. Pemukiman terdampak 20 unit c. Area persawahan tergenang seluas 50ha Desa Kemlagi Lor, Kec Turi (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 70m b. Pemukiman terdampak 45 unit c. Area persawahan tergenang seluas 25ha Desa Blajo, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 75m b. Pemukiman terdampak 45 unit c. Area persawahan tergenang seluas 72ha Desa Gambuhan, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 20-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 200m b. Pemukiman terdampak 60 unit c. Area persawahan tergenang seluas 63ha Desa Bambang, Kec Turi (Tinggi genangan 10-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 900m b. Pemukiman terdampak 20 unit c. Area persawahan tergenang seluas 50ha Desa Pomahanjanggan, Kec Turi (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 150m b. Pemukiman terdampak 65 unit c. Area persawahan tergenang seluas 154ha Desa Bojoasri, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-50cm) a. Jalan tergenang sepanjang 2000m b. Pemukiman terdampak 70 unit c. Area persawahan tergenang seluas 285ha Desa Kepudibener, Kec Turi (Tinggi genangan 20-60cm) a. Jalan tergenang sepanjang 3000m b. Pemukiman terdampak 144 unit c. Area persawahan tergenang seluas 167ha Desa Waruk, Kec

Karangbinangun (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 125m b. Pemukiman terdampak 15 unit c. Area persawahan tergenang seluas 125ha Desa Sukorejo, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 60m b. Pemukiman terdampak 25 unit c. Area persawahan tergenang seluas 299ha Desa Karanganom, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 110m b. Pemukiman terdampak 28 unit c. Area persawahan tergenang seluas 114ha Desa Somowinangun, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 220m b. Pemukiman terdampak 25 unit c. Area persawahan tergenang seluas 145ha Desa Laladan, Kec Deket (Tinggi genangan 20-45cm) a. Jalan tergenang sepanjang 800m b. Pemukiman terdampak 250 unit c. Area persawahan tergenang seluas 228ha Desa Sidomulyo, Kec Deket (Tinggi genangan 10-50cm) a. Jalan tergenang sepanjang 600m b. Pemukiman terdampak 190 unit c. Area persawahan tergenang seluas 200ha Desa Ketapangtelu, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-60cm) a. Jalan tergenang sepanjang 500m b. Pemukiman terdampak 31 unit c. Area persawahan tergenang seluas 250ha Desa Tukerto, Kec Deket (Tinggi genangan 10-35cm) a. Jalan tergenang sepanjang 150m b. Pemukiman terdampak 70 unit c. Area persawahan tergenang seluas 171ha Desa Weduni, Kec Deket (Tinggi genangan 10-50cm) a. Jalan tergenang sepanjang 1000m b. Pemukiman terdampak 182 unit c. Area persawahan tergenang seluas 160ha Desa Soko, Kec Glagah (Tinggi genangan 10-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 85m b. Pemukiman terdampak 78 unit c. Area persawahan tergenang seluas 70ha Desa Blawi, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 5-15cm) a. Jalan tergenang sepanjang 70m b. Pemukiman terdampak 32 unit c. Area persawahan tergenang seluas 350ha Desa Morocalang, Kec Glagah (Tinggi genangan 5-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 200m b. Pemukiman terdampak 25 unit c. Area persawahan tergenang seluas 350ha Desa Gempolpandowo, Kec Glagah (Tinggi genangan 5-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 500m b. Pemukiman terdampak 35 unit c. Area persawahan tergenang seluas 120ha Desa Rayunggumuk, Kec Glagah (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 500m b. Pemukiman terdampak 50 unit c. Area persawahan tergenang seluas 30ha • Jalan desa tergenang panjang 350 m dengan tinggi 20 cm Rumah tergenang 5 unit dengan tinggi 20 cm Sawah tergenang seluas 6 hektar • Jalan Nasional terendam banjir sepanjang 300m dan JLU sepanjang 150m ■■■■Jalan Nasional Lamongan- Bojonegoro didesa Plosowahyu kec.Lamongan sepanjang 300m dengan ketinggian 5-15cm • - Desa Plosowahyu mengalami longsor ditanggul sisi kiri sepanjang panjang 10m lebar 2m tinggi 2.5m & membanjiri area tambak (siap panen) seluas 5ha. - Desa Tambakploso mengalami longsor ditanggul sisi kiri sepanjang panjang 20m lebar 2m tinggi 3m & membanjiri area tambak (siap panen) seluas 20ha. • - Tanggul putus sisi kiri Desa Gedangan panjang 2,5 m lebar 7 m tinggi 2.5m • 21 Desember 2025 (Pukul 06.00) Sarana/Prasarana: Sebanyak 10 unit rumah warga tergenang dengan ketinggian air rata-rata ± 20 cm. Fasos/Fasum: Jalan desa tergenang sepanjang ± 400 meter dengan ketinggian air ± 25 cm 21 Desember 2025 (Pukul 11.00) Lokasi Masih Tergenang 21 Desember 2025 (Pukul 17.00) Lokasi yang terdampak meluas ke : Desa Dapet, Kec. Balong Panggang, Kab. Gresik (-7.3106, 112.42804) : Rumah tergenang 5 unit dengan tinggi 25cm Desa Pulorejo, Kec. Dawar Blandong, Kab. Mojokerto (-7.3152, 112.43231) : Rumah tergenang 10 unit dengan tinggi 20cm, Jalan dan jembatan tergenang sepanjang 100 m dengan tinggi 40cm Desa Sedapur Klagen, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.28066, 112.4645) : Rumah tergenang 100 unit dengan tinggi 30cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 700 m dengan tinggi 20cm Desa Delik Sumber, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.27104, 112.47221) : Rumah tergenang 10 unit dengan tinggi 25cm, Fasilitas sekolah tergenang 1 unit dengan tinggi 30 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 300 m dengan tinggi 25 cm 22 Desember 2025 (Pukul 08.00) Lokasi terdampak meluas ke : Desa Bulurejo, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.26347, 112.49584) : Rumah tergenang 10 unit dengan tinggi 25 cm, Jalan kabupaten tergenang sepanjang 800 m dengan tinggi 20 cm Desa Talun Blandong, Kec. Dawar Blandong, Kab. Mojokerto (-7.31482, 112.40518) : Rumah tergenang 8 unit dengan tinggi 25 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 300 m dengan tinggi 20 cm Desa Gurang Anyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik (-7.25177, 112.53943) : Rumah tergenang 80 unit dengan tinggi 25 cm, Fasilitas sekolah tergenang 1 unit dengan tinggi 20 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 100 m dengan tinggi 20 cm 23 Desember 2025 Genangan masih belum surut. 24 Desember 2025 (Pukul 20.00) Update genangan : Desa Sedapur Klagen, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.28066, 112.4645) : Sudah Surut Desa Delik Sumber, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.27104, 112.47221) : Sudah Surut Desa Bulu Rejo, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.26347, 112.49584) : Sudah Surut Desa Gurang Anyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik (-7.25177, 112.53943) : Masih Tergenang (Rumah tergenang 80 unit

dengan tinggi 25 cm, Fasilitas sekolah tergenang 1 unit dengan tinggi 20 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 100 m dengan tinggi 20 cm) Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik (-7.25177,112.55564) : Mulai tergenang (Rumah tergenang 20 unit dengan tinggi 25 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 400 m dengan tinggi 20 cm) • Jalan desa ambrol dan tidak bisa dilewati.

- Kurang lebih 9 Rumah warga terdampak material vulkanik setinggi 30-100 cm. 136 KK terisolasi karena akses jalan tertimbun material vulkanik • Jalan desa tergenang sepanjang ± 300 meter dengan ketinggian air sekitar 20 cm. Satu unit sekolah tergenang dengan ketinggian air sekitar 20 cm. • Desa Pulorejo – Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto Sarana/Prasarana: Jalan dan jembatan tergenang setinggi ± 1 meter dengan panjang genangan ± 50 meter. Desa Dapet – Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik Fasos/Fasum: Dua unit rumah warga tergenang setinggi ± 10 cm. Desa Wotansari – Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik Sarana/Prasarana: Jalan desa tergenang sepanjang ± 500 meter dengan ketinggian air ± 30 cm. Fasos/Fasum: Sebanyak 20 unit rumah warga tergenang dengan ketinggian air ± 25 cm. Desa Sekarputih – Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik Jalan lingkungan tergenang setinggi 10–20 cm. Sebanyak 10 rumah warga terdampak dengan ketinggian air 5–20 cm. Desa Karang Semanding – Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik Jalan poros desa dan jalan lingkungan tergenang. Lima rumah warga terdampak. Masjid tergenang. Lahan persawahan terdampak seluas ± 22 hektare. Desa Banjaragung – Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik Jalan poros desa tergenang setinggi ± 35 cm. Jalan lingkungan tergenang dengan ketinggian 10–25 cm. Desa Pucung – Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik Jalan poros desa tergenang setinggi ± 40 cm. Jalan lingkungan tergenang dengan ketinggian 10–20 cm. Desa Deliksumber – Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik Sarana/Prasarana: Jalan desa tergenang sepanjang ± 60 meter dengan ketinggian ± 30 cm. Fasos/Fasum: Satu unit sekolah tergenang dengan ketinggian ± 30 cm. Desa Pandu – Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Jalan poros desa tergenang setinggi 20–45 cm. Fasilitas umum terdampak, meliputi area pemakaman, masjid, dan sekolah. Lahan persawahan tergenang seluas ± 10 hektare. Area tambak terdampak seluas ± 40 hektare. • - SDN Supit Urang 02 Rusak Akibat Erupsi. - Sebanyak 2 Rumah Ibadah Rusak akibat erupsi - Jalan akses desa terputus akibat terkena material erupsi. - ± 21 rumah warga rusak akibat erupsi • Badan jalan pada ruas jalan nasional nomor 062, Bts. Kab. Malang - Bts. Kota Lumajang Km. Turen 57+100 tertutup material longsor menutupi badan jalan sehingga menghambat mobilitas pengguna jalan saat melintas. • 1.010 KK terdampak di Desa Legok dan Gempol Kecamatan Gempol. 883 KK terdampak genangan di Desa Tambakan, Manaruwi, Bandaran dan Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil. 287 KK terdampak genangan di Desa Bandaran dan Prodo Kecamatan Winongan. 695 KK terdampak di Desa Kedungringin dan Kedungboto Kecamatan Beji, Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati serta Desa Sadengrejo dan Toyaning Kecamatan Rejoso. • Persawahan milik warga tergenang sekitar 20 hektar • Jalan Perumahan tergenang Sepanjang 200 m dengan tinggi 25 cm • 2 warung warga rusak akibat tanggul hulu kanan pelintas Gondoroso jebol. Warga Desa Gondoroso akses jalannya terputus dikarenakan KD Gondoroso yang difungsikan sebagai jembatan pelintas tidak bisa dilintasi akibat tumpukan pasir dan batu boulder berada diatas pelintas KD Gondoroso. Tanggul hulu kanan pelintas Gondoroso Jebol sepanjang 150 m. Lahan pertanian seluas ± 2 ha rusak akibat tanggul hulu kanan pelintas Gondoroso jebol. • persediaan air warga dan masyarakat menjadi terbatas. • akses jalan terganggu
 - a) km 54+500 menutup seluruh badan jalan, (mengenai 1 truck) tidak ada korban/sopir selamat, km 54+700 (tanah) menutup sebagian badan jalan, 56+300 (tanah) menutup seluruh badan jalan, 57+200 (tanah) menutup sebagian badan jalan, 59+300 (tanah) menutup sebagian badan jalan • Tanggul sungai jebol di Dusun Temon, Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek. • Warga Dusun Sumber Langsep akses jalannya terputus dikarenakan KD Jugosari yang difungsikan sebagai jembatan pelintas tidak bisa dilintasi akibat tumpukan pasir dan batu boulder berada diatas pelintas KD Jugosari • Ruas 062 Bts. Kab. Malang - Bts. Kota Lumajang pada Km. Turen 52+100, 54+700, 55+550, 55+950, 56+000, 57+200, 57+350 dan 58+600 • Akibatnya, akses utama yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Lumajang tertutup total. • Dampak Bencana Kerusakan tanggul sungai dalam kondisi kritis yang mengancam pemukiman, akses jalan, serta lahan warga pada 4 lokasi dengan panjang total 474 meter; Kerusakan pasangan batu eksisting yang mengancam akses jalan desa pada 2 lokasi dengan panjang total 87 meter; Sedimentasi tinggi mengganggu aliran sungai pada 3 lokasi dengan panjang total 2.117,47 meter. • Kabupaten Tulungagung: Kerusakan pasangan batu eksisting yang mengancam akses jalan desa, lahan, serta pemukiman warga pada 3 lokasi dengan panjang total 115,5 meter; Kerusakan tanggul sungai

dalam kondisi kritis yang mengancam akses jalan dan pemukiman warga pada 2 lokasi dengan panjang total 154 meter. • a. 6 warga yang dilaporkan hilang b. 10 unit rumah rusak yaitu 3 unit rumah tertimbun total dan 7 unit rumah tertimbun sebagian. c. Jalan antardesa tertimbun material longsoran di Desa Depok. • Akses jalan hilang karena tertutup matria banjir • Tanggul sungai Bruni longsor dan 1 unit rumah hancur. • 1. Tanggul Sungai Regoyo, Desa Sumber Wuluh terkikis sepanjang 300 meter; 2. Krib tanggul Sungai Regoyo terputus sepanjang 350 meter * Sarana / Prasarana : - Warga Dusun Sumber Langsep akses jalannya terputus dikarenakan KD Jugosari yang difungsikan sebagai jembatan pelintas tidak bisa dilintasi akibat tumpukan pasir dan batu boulder berada diatas pelintas KD Jugosari • Tanggul saluran Sekunder Pilang Hilir Jebol • Akses jalan nasional Lumajang-Malang di Piket Nol KM 55 tertimbun material longsor • Ruas jalan kabupaten di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki pada badan jalan tertutup material longsor • Tepat di Km Turen 57+350 pada hari Jumat, 28 Februari 2025 pukul 09.30 WIB terjadi longsoran berupa tanah/lumpur serta Bantuan. Saat ini pembersihan sedang dilaksanakan. Lalu lintas fungsional buka tutup • Terdapat jebolan tanggul Kali Surabaya sepanjang 5 meter • Jalan nasional nomor 023, Buduan – Panarukan Km. Sby 175+800 tergenang banjir Tanggul penahan tanah Sungai Kembangsambi jebol/rusak • - Tanggul (Non Teknis) mengalami Jebol dengan dimensi Kerusakan P:7m L:5m T:4m. - Lahan pertanian derendam 10ha. • Permukiman penduduk tergenang banjir 300 KK terdampak genangan banjir dengan ketinggian ±10-50 cm Jalan antardesa tergenang banjir ■ Ruas Jalan Terdampak • Ruas Jalan Bts.Kab.Malang-Bts.Kota Lumajang Km. Turen 54+500, 54+700, 56+300, 57+200, 59+300 ■ Detail Kejadian 1. Banjir ■ Tanggal : 2025-12-28 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN GRESIK ■ Kecamatan : MENGANTI ■ Lokasi : Ds Bringkang, Kec Menganti, Kab Gresik ■ Jalan : - ■ Kerusakan : - Sarana/Prasarana : Rumah tergenang 50 unit dengan tinggi rata-rata 20 cm - Fasos/Fasum : Jalan Desa Tergenang Sepanjang 500 meter dengan tinggi 25 cm ■ Status : 28 Desember 2025 : Belum Surut 29 Desember 2025 (Pukul 18.00) : Air berangsur surut, dan di beberapa titik sudah surut 2. Banjir ■ Tanggal : 2025-12-26 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN LAMONGAN ■ Kecamatan : TURI ■ Lokasi : Ds Putatkumpul Kec. Turi, Kab. Lamongan dan 10 desa lain di sekitarnya ■ Jalan : - ■ Kerusakan : Menggenangi 11 Desa dan berpotensi meluas jika terjadi hujan. Desa terdampak antara lain : Desa PutatKumpul (Kec. Turi) : Jalan desa PutatKumpul tergenang 10cm sepanjang 100m Area persawahan tergenang +- 35ha Desa Pomahanjangan (Kec.Turi) : Jalan desa tergenang sepanjang 50m dengan kedalaman +-10m Area persawahan tergenang +- 50ha Desa Kepudibener (kec. Turi): Jalan desa tergenang sepanjang - 200m dengan kedalaman +-15cm Area persawahan tergenang +- 40ha Desa Jelak catur (Kec. Kalitengah) : Jalan desa tergenang sepanjang 100m dengan kedalaman +-20cm Area persawahan tergenang +- 25ha Desa Blajo (kec.Kalitengah): Jalan desa tergenang sepanjang +-150m dengan kedalaman +- 40cm Desa Bojoasri (kec. Kalitengah) : Jalan desa tergenang sepanjang +- 700m dengan kedalaman 20-40cm Area persawahan tergenang +-150ha 10 rumah tergenang (Dusun Dondoman) dan 2 rumah (dusun wedeng) Desa Waruk (kec. Karangbinangun : Jalan desa tergenang sepanjang 50m dengan kedalaman +-10cm Area persawahan tergenang +- 25ha Desa Ketapangtelu (kec. Karangbinangun) : Jalan desa tergenang sepanjang 150 dengan kedalaman +- 10-20cm Area persawahan tergenang +- 50ha 15 rumah tergenang (dusun pupuk) 1 fasilitas sekolah dan 1 jembatan tergenang Desa Laladan (kec. Deket) : Jalan desa tergenang sepanjang 100m dengan kedalaman +-10cm 3 Rumah tergenang Area persawahan tergenang +- 30ha Desa Sidomulyo (kec. Deket) : Jalan desa tergenang sepanjang 150m dengan kedalaman +- 10-20 cm Desa Soko (kecamatan Glagah) : Jalan desa tergenang sepanjang 50m dengan kedalam +-15cm 4 unit rumah tergenang Area persawahan tergenang +- 40ha Desa Sungelebak (Kecamatan Karanggeneng) : Menutup Sebagian besar akses jalan dengan kedalaman +30cm UPDATE 11 Maret 2026 Desa Pucangro, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-15cm) a. Jalan tergenang sepanjang 150m b. Pemukiman terdampak 20 unit c. Area persawahan tergenang seluas 187ha Desa Sungailebak, Kec Karanggeneng (Tinggi genangan 10-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 250m b. Pemukiman terdampak 25 unit c. Area persawahan tergenang seluas 42ha Desa Kendal Kemlagi, Kec Karanggeneng (Tinggi genangan 10-15cm) a. Jalan tergenang sepanjang 300m b. Pemukiman terdampak 14 unit c. Area persawahan tergenang seluas 77ha Desa Pucangtelu, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 650m b. Pemukiman terdampak 61 unit c. Area persawahan tergenang seluas 40ha Desa Somosari, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 550m b. Pemukiman terdampak 138 unit c. Area persawahan tergenang seluas 250ha Desa Jelakcatur, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-30cm)

a. Jalan tergenang sepanjang 1500m b. Pemukiman terdampak 152 unit c. Area persawahan tergenang seluas 160ha Desa Putat Kumpul, Kec Turi (Tinggi genangan 20-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 600m b. Pemukiman terdampak 231 unit c. Area persawahan tergenang seluas 185ha Desa Tiwet, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 5-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 100m b. Pemukiman terdampak 34 unit c. Area persawahan tergenang seluas 48ha Desa Kemlagigede, Kec Turi (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 200m b. Pemukiman terdampak 20 unit c. Area persawahan tergenang seluas 50ha Desa Kemlagi Lor, Kec Turi (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 70m b. Pemukiman terdampak 45 unit c. Area persawahan tergenang seluas 25ha Desa Blajo, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 75m b. Pemukiman terdampak 45 unit c. Area persawahan tergenang seluas 72ha Desa Gambuhan, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 20-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 200m b. Pemukiman terdampak 60 unit c. Area persawahan tergenang seluas 63ha Desa Bambang, Kec Turi (Tinggi genangan 10-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 900m b. Pemukiman terdampak 20 unit c. Area persawahan tergenang seluas 50ha Desa Pomahanjanggan, Kec Turi (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 150m b. Pemukiman terdampak 65 unit c. Area persawahan tergenang seluas 154ha Desa Bojoasri, Kec Kalitengah (Tinggi genangan 10-50cm) a. Jalan tergenang sepanjang 2000m b. Pemukiman terdampak 70 unit c. Area persawahan tergenang seluas 285ha Desa Kepudibener, Kec Turi (Tinggi genangan 20-60cm) a. Jalan tergenang sepanjang 3000m b. Pemukiman terdampak 144 unit c. Area persawahan tergenang seluas 167ha Desa Waruk, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 125m b. Pemukiman terdampak 15 unit c. Area persawahan tergenang seluas 125ha Desa Sukorejo, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 60m b. Pemukiman terdampak 25 unit c. Area persawahan tergenang seluas 299ha Desa Karanganom, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 110m b. Pemukiman terdampak 28 unit c. Area persawahan tergenang seluas 114ha Desa Somowinangun, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-30cm) a. Jalan tergenang sepanjang 220m b. Pemukiman terdampak 25 unit c. Area persawahan tergenang seluas 145ha Desa Laladan, Kec Deket (Tinggi genangan 20-45cm) a. Jalan tergenang sepanjang 800m b. Pemukiman terdampak 250 unit c. Area persawahan tergenang seluas 228ha Desa Sidomulyo, Kec Deket (Tinggi genangan 10-50cm) a. Jalan tergenang sepanjang 600m b. Pemukiman terdampak 190 unit c. Area persawahan tergenang seluas 200ha Desa Ketapangtelu, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 10-60cm) a. Jalan tergenang sepanjang 500m b. Pemukiman terdampak 31 unit c. Area persawahan tergenang seluas 250ha Desa Tukerto, Kec Deket (Tinggi genangan 10-35cm) a. Jalan tergenang sepanjang 150m b. Pemukiman terdampak 70 unit c. Area persawahan tergenang seluas 171ha Desa Weduni, Kec Deket (Tinggi genangan 10-50cm) a. Jalan tergenang sepanjang 1000m b. Pemukiman terdampak 182 unit c. Area persawahan tergenang seluas 160ha Desa Soko, Kec Glagah (Tinggi genangan 10-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 85m b. Pemukiman terdampak 78 unit c. Area persawahan tergenang seluas 70ha Desa Blawi, Kec Karangbinangun (Tinggi genangan 5-15cm) a. Jalan tergenang sepanjang 70m b. Pemukiman terdampak 32 unit c. Area persawahan tergenang seluas 350ha Desa Morocalang, Kec Glagah (Tinggi genangan 5-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 200m b. Pemukiman terdampak 25 unit c. Area persawahan tergenang seluas 350ha Desa Gempolpandowo, Kec Glagah (Tinggi genangan 5-20cm) a. Jalan tergenang sepanjang 500m b. Pemukiman terdampak 35 unit c. Area persawahan tergenang seluas 120ha Desa Rayunggumuk, Kec Glagah (Tinggi genangan 10-25cm) a. Jalan tergenang sepanjang 500m b. Pemukiman terdampak 50 unit c. Area persawahan tergenang seluas 30ha ■ Status : Masih terdapat Genangan 3. Banjir ■ Tanggal : 2025-12-23 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN GRESIK ■ Kecamatan : CERME ■ Lokasi : Ds. Dadapkuning, Kec. Cerme, Kab. Gresik ■ Jalan : - ■ Kerusakan : Jalan desa tergenang panjang 350 m dengan tinggi 20 cm Rumah tergenang 5 unit dengan tinggi 20 cm Sawah tergenang seluas 6 hektar ■ Status : Penutupan darurat pada titik tanggul yang jebol belum bisa dilakukan oleh karna air sungai masih tinggi Kondisi saat ini masih tergenang UPDATE : 26-28 Desember 2025 Telah dilakukan penutupan jebolan tanggul 4. Banjir ■ Tanggal : 2025-12-22 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN LAMONGAN ■ Kecamatan : LAMONGAN ■ Lokasi : Ds. Plosowahyu, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan ■ Jalan : - ■ Kerusakan : Jalan Nasional terendam banjir sepanjang 300m dan JLU sepanjang 150m ■■■■■jalan Nasional Lamongan- Bojonegoro didesa Plosowahyu kec.Lamongan sepanjang 300m dengan ketinggian 5-15cm ■ Status : Surut UPDATE : Ditindak lanjuti dengan pembuatan tanggul

darurat menggunakan Sandbag dan Geobag 5. Banjir ■ Tanggal : 2025-12-22 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN LAMONGAN ■ Kecamatan : LAMONGAN ■ Lokasi : Ds Plosowahyu Kec. Lamongan dan Ds Tambak Ploso Kec. Turi Kab. Lamongan ■ Jalan : - ■ Kerusakan : - Desa Plosowahyu mengalami longsor ditanggul sisi kiri sepanjang panjang 10m lebar 2m tinggi 2.5m & membanjiri area tambak (siap panen) seluas 5ha. - Desa Tambakploso mengalami longsor ditanggul sisi kiri sepanjang panjang 20m lebar 2m tinggi 3m & membanjiri area tambak (siap panen) seluas 20ha. ■ Status : Kondisi sudah Surut 6. Tanah Longsor ■ Tanggal : 2025-12-22 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN LAMONGAN ■ Kecamatan : SUKODADI ■ Lokasi : Ds Gedangan, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan ■ Jalan : - ■ Kerusakan : - Tanggul putus sisi kiri Desa Gedangan panjang 2,5 m lebar 7 m tinggi 2.5m ■ Status : 22 Des 2025 : Masih jebol namun untuk sementara ditutup dengan karung pasir UPDATE 23 DES 2025 : Sudah ditangani 7. Banjir ■ Tanggal : 2025-12-22 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN GRESIK ■ Kecamatan : BALONGPANGGANG ■ Lokasi : Banjir Luapan Sungai Lamong (Ordo 1), Desa Wotan Sari, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur ■ Jalan : - ■ Kerusakan : 21 Desember 2025 (Pukul 06.00) Sarana/Prasarana: Sebanyak 10 unit rumah warga tergenang dengan ketinggian air rata-rata ± 20 cm. Fasos/Fasum: Jalan desa tergenang sepanjang ± 400 meter dengan ketinggian air ± 25 cm 21 Desember 2025 (Pukul 11.00) Lokasi Masih Tergenang 21 Desember 2025 (Pukul 17.00) Lokasi yang terdampak meluas ke : Desa Dapet, Kec. Balong Panggang, Kab. Gresik (-7.3106, 112.42804) : Rumah tergenang 5 unit dengan tinggi 25cm Desa Pulorejo, Kec. Dawar Blandong, Kab. Mojokerto (-7.3152, 112.43231) : Rumah tergenang 10 unit dengan tinggi 20cm, Jalan dan jembatan tergenang sepanjang 100 m dengan tinggi 40cm Desa Sedapur Klagen, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.28066, 112.4645) : Rumah tergenang 100 unit dengan tinggi 30cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 700 m dengan tinggi 20cm Desa Delik Sumber, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.27104, 112.47221) : Rumah tergenang 10 unit dengan tinggi 25cm, Fasilitas sekolah tergenang 1 unit dengan tinggi 30 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 300 m dengan tinggi 25 cm 22 Desember 2025 (Pukul 08.00) Lokasi terdampak meluas ke : Desa Bulurejo, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.26347, 112.49584) : Rumah tergenang 10 unit dengan tinggi 25 cm, Jalan kabupaten tergenang sepanjang 800 m dengan tinggi 20 cm Desa Talun Blandong, Kec. Dawar Blandong, Kab. Mojokerto (-7.31482, 112.40518) : Rumah tergenang 8 unit dengan tinggi 25 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 300 m dengan tinggi 20 cm Desa Gurang Anyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik (-7.25177, 112.53943) : Rumah tergenang 80 unit dengan tinggi 25 cm, Fasilitas sekolah tergenang 1 unit dengan tinggi 20 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 100 m dengan tinggi 20 cm 23 Desember 2025 Genangan masih belum surut. 24 Desember 2025 (Pukul 20.00) Update genangan : Desa Sedapur Klagen, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.28066, 112.4645) : Sudah Surut Desa Delik Sumber, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.27104, 112.47221) : Sudah Surut Desa Bulu Rejo, Kec. Benjeng, Kab. Gresik (-7.26347, 112.49584) : Sudah Surut Desa Gurang Anyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik (-7.25177, 112.53943) : Masih Tergenang (Rumah tergenang 80 unit dengan tinggi 25 cm, Fasilitas sekolah tergenang 1 unit dengan tinggi 20 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 100 m dengan tinggi 20 cm) Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik (-7.25177, 112.55564) : Mulai tergenang (Rumah tergenang 20 unit dengan tinggi 25 cm, Jalan Desa tergenang sepanjang 400 m dengan tinggi 20 cm) ■ Status : Pada hari Minggu, 21 Desember 2025 (Pukul 08.00 WIB), kondisi di lokasi kejadian masih tergenang meskipun cuaca terpantau cerah. Berdasarkan kondisi tersebut, diperkirakan dampak luapan berpotensi meluas ke wilayah bagian hilir. Pada hari Minggu, 21 Desember 2025 (Pukul 17.00 WIB), Genangan Meluas ke Ds. Dapet, Ds. Sedapur Klagen, Ds. Deliksumber, Ds. Pulorejo Pada hari Senin, 22 Desember 2025 (Pukul 08.00 WIB), Genangan Meluas ke Ds. Bulurejo, Ds. Talun Blandong, Ds. Guranganyar Pada hari Selasa, 23 Desember 2025, Masih terdapat genangan. Pada hari Rabu, 24 Desember 2025 (Pukul 20.00 WIB), Genangan Sudah Surut kecuali pada Ds Guranganyar Kec. Cerme, Kab. Gresik serta terdapat perluasan genangan pada desa Morowudi Kec Cerme Kab. Gresik Pada hari Rabu, 25 Desember 2025 (Pukul 19.00 WIB), Genangan Sudah Surut kecuali pada Ds Morowudi masih tergenang Pada hari Rabu, 26 Desember 2025, Ds Morowudi masih tergenang Pada hari Rabu, 27 Desember 2025 (Pukul 17.00 WIB), Genangan pada Ds Morowudi Sudah Surut 8. Tanah Longsor ■ Tanggal : 2025-12-20 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN LUMAJANG ■ Kecamatan : KEDUNGJAJANG ■ Lokasi : Desa Curahpetung, Kab. Lumajang, Ruas Jalan Wonorejo-Grobogan Km. S.Baya 136+900 || -8.067272222222222, 113.23710555555556 ■ Jalan : - 9. Tanah Longsor ■ Tanggal : 2025-12-10 ■ Provinsi : JAWA TIMUR ■ Kota : KABUPATEN LAMONGAN ■

05-07-2026 18:59:52