

AI SINTA

Pertanyaan

Informasi longsor di Jawa Timur

Jawaban

■ INFORMASI BENCANA SITABA

Total kejadian : 32

■ Jenis Bencana

- Tanah Longsor : 29
- Banjir : 3

■ Sebaran Provinsi

- JAWA TIMUR : 32

■ Kabupaten / Kota

- KABUPATEN LUMAJANG : 14
- KABUPATEN MALANG : 4
- KABUPATEN TRENGGALEK : 4
- KABUPATEN LAMONGAN : 3
- KABUPATEN BANYUWANGI : 2
- KABUPATEN TULUNGAGUNG : 2
- KABUPATEN NGANJUK : 1
- KABUPATEN BOJONEGORO : 1
- KABUPATEN PACITAN : 1

■ Status Penanganan

- Pada hari Senin, 4 Mei 2026. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas melakukan penanggulangan longsor dengan pemasangan bronjong di lokasi terdampak guna menahan pengikisan tanah oleh aliran sungai serta melindungi lahan warga dari kerusakan lebih lanjut.■ : 1
- Pada hari Senin, 13 April 2026, Longsoran di lokasi kejadian berpotensi bertambah apabila hujan kembali terjadi karena peningkatan debit aliran secara signifikan.■ : 1
- Pada hari Rabu, 08 April 2026, Badan jalan sudah dapat dilalui oleh kendaraan, sehingga akses lalu lintas di lokasi longsor kembali normal..■ : 1
- Pada hari Jumat, 03 April 2026, Badan jalan sudah dapat dilalui oleh kendaraan, sehingga akses lalu lintas di lokasi longsor kembali normal.. : 1
- Pada hari Minggu, 29 Maret 2026, Arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang kini telah kembali normal setelah dilakukan penanganan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali. Ruas jalan yang sebelumnya terdampak longsor sudah dapat dilalui kembali oleh kendaraan 2 jalur.

Setelah proses pembersihan material longsoran selesai dilakukan, kondisi badan jalan berangsur membaik. Ruas jalan tersebut kini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat dari kedua arah secara aman dan lancar.■ : 1

- Jalur sudah bersih dari material longsoran dan lalu lintas kembali semula : 1
- Kondisi sudah Surut : 1
- 22 Des 2025 : Masih jebol namun untuk sementara ditutup dengan karung pasir

UPDATE 23 DES 2025 : Sudah ditangani : 1

- Pada hari Jumat, 14 November 2025, lalu lintas fungsional 2 arah.■ : 1
- Pada hari Jumat, 14 November 2025, lalu lintas fungsional 2 arah.■ : 1
- Pada hari Rabu, 10 September 2025, jalan nasional sudah fungsional. : 1
- a) Saat ini sedang dilakukan pembersihan material menggunakan 3 alat wheel loader dan evakuasi truck telah berhasil dilakukan : 1
- Telah dilakukan pengaturan lalu lintas oleh flagman dengan buka tutup bergantian (fungsional 1 lajur) .Lokasi longsor hujan dan berkabut. Pembersihan material longsor saat ini sedang dilakukan secara bertahap : 1
- Pada hari Minggu, 29 Juni 2025, material longsor telah bersih dari lokasi dan lalu lintas telah fungsional 2 arah : 1
- Masih dilakukan proses pembersihan : 1
- Pada hari Selasa, 13 Mei 2025, ruas jalan nasional sudah kembali fungsional.■ : 1
- Pada hari Senin, 14 April 2025, sudah dilakukan pembersihan dan akses jalan telah kembali fungsional : 1
- Sudah ditangani : 1
- Pada hari Kamis, 12 Desember 2024 jalan masih belum bisa dilalui kendaraan dan dilakukan penutupan selama 7 (tujuh) hari. : 1
- Pada hari Kamis, 28 November 2024, jalan sudah dilalui kendaraan : 1
- Pada Minggu, 04 Agustus 2024, lalu lintas sudah kembali lancar pasca pembersihan jalan nasional yang tertutup material tanah longsor. : 1
- Pada Sabtu, 08 Juni 2024, lalu lintas sudah kembali lancar pasca pembersihan jalan nasional yang tertutup material tanah longsor. : 1
- Pada hari Jumat, 07 Juli 2023 terpantau dari petugas, saat ini di lokasi longsor masih hujan dan belum bisa dilakukan pembersihan sehingga akses jalan masih ditutup. : 1
- Pada hari Minggu, 06 November 2022 pantauan dari petugas satgas, arus lalu lintas sudah dapat digunakan seperti biasa. : 1
- Pada hari Minggu, 11 September 2022 pantauan dari petugas satgas, Badan jalan sudah bersih dari material longsor dan sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. : 1

■ Kondisi Kerusakan

- longsor yang diakibatkan (pengikisan tanah disebabkan oleh sungai) dan memakan sebagian tanah warga. laporan tersebut dari masyarakat. Nama : yusuf. WA : 081219921011

lokasi : <https://maps.app.goo.gl/6zZUuaxNC3YAbSZ46>

- * Sarana dan Prasarana : Tebing Sungai sisi kanan mengalami longsor dengan dimensi, panjang 25 m, lebar 8 m dan tinggi 8 m;

* Fasos/Fasum : 2 rumah warga berjarak 2 meter dari tebing terancam amblas dan rumah terdampak dari tebing sungai yang mengalami longsor.

- 2 titik longsor di Ruas jalan Batas Kabupaten Jember – Genteng Kulon Link 074, yaitu:

Km. SBY. 237+350 (lereng atas) sisi kanan dengan panjang 15 meter dan tinggi 7 meter;

Km. SBY. 238+150 (lereng bawah) sisi kanan dengan panjang 21 meter dan kedalam 5 meter).

- Terdapat 3 titik longsor di ruas jalan Turen – Batas Kabupaten Lumajang, yaitu:

Lereng atas di Km Turen 34+000 dan Km Turen 35+150;

Longsor lereng bawah di Km Turen 22+080 .

- Ruas Jalan Nasional Bts. Kab. Malang – Bts. Kab. Lumajang KM 57+950, KM 54+800, KM 55+000, KM 55+500, dan KM 56+000 tertimbun material longsor;

- Insiden tanah longsor beserta material Batu menutup seluruh badan jalan. Mengakibatkan lalu lintas yang menghubungkan Kab. Trenggalek menuju Kab. Ponorogo tutup total.

Update laporan berdasarkan pengamatan di lapangan pada tanggal 03 Maret 2026, masih terjadi gunturan batu dari sisi tebing atas, Arus lalu lintas tutup total, tidak ada korban jiwa namun terjadi kerusakan beberapa infrastruktur jalan (Perkerasan Jalan, Tembok Penahan Jalan, Bahu Jalan, dan rambu perlengkapan jalan).

Penanganan sementara adalah pemasangan rambu/warning line serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

- - Desa Plosowahyu mengalami longsor ditanggul sisi kiri sepanjang panjang 10m lebar 2m tinggi 2.5m & membanjiri area tambak (siap panen) seluas 5ha.

- Desa Tambakploso mengalami longsor ditanggul sisi kiri sepanjang panjang 20m lebar 2m tinggi 3m & membanjiri area tambak (siap panen) seluas 20ha.

- - Tanggul putus sisi kiri Desa Gedangan panjang 2,5 m lebar 7 m tinggi 2.5m

- Jalan desa ambrol dan tidak bisa dilewati.

- Badan jalan pada ruas jalan nasional nomor 062, Bts.Kab. Malang - Bts. Kota Lumajang Km.Turen 57+100 tertutup material longsor menutupi badan jalan sehingga menghambat mobilitas pengguna jalan saat melintas.

- akses jalan terganggu

- a) km 54+500 menutup seluruh badan jalan, (mengenai 1truck) tidak ada korban/sopir selamat, km 54+700 (tanah) menutup

sebagian badan jalan, 56+300 (tanah) menutup seluruh badan jalan, 57+200 (tanah) menutup sebagian badan jalan, 59+300 (tanah) menutup sebagian badan jalan

- Ruas 062 Bts. Kab. Malang - Bts. Kota Lumajang pada Km.Turen 52+100, 54+700, 55+550, 55+950, 56+000, 57+200, 57+350 dan 58+600

- Akibatnya, akses utama yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Lumajang tertutup total.

- a. 6 warga yang dilaporkan hilang

b. 10 unit rumah rusak yaitu 3 unit rumah tertimbun total dan 7 unit rumah tertimbun sebagian.

c. Jalan antardesa tertimbun material longsor di Desa Depok.

- Akses jalan nasional Lumajang-Malang di Piket Nol KM 55 tertimbun material longsor

- Ruas jalan kabupaten di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki pada badan jalan tertutup material longsor

- Tepat di Km Turen 57+350 pada hari Jumat, 28 Februari 2025 pukul 09.30 WIB terjadi longsor berupa tanah/lumpur serta Bantuan. Saat ini pembersihan sedang dilaksanakan. Lalu lintas fungsional buka tutup

- Badan jalan pada ruas jalan non status Sp. 5 Purwodadi - Bts. Blitar mengalami retak, bergerak, dan longsor yang tersebar di 8 (delapan) titik (Sta.0+500, Sta. 0+850, Sta. 0+950, Sta. 2+050, Sta. 2+750, Sta. 3+150, Sta.3+300, Sta. 3+700) sehingga menyebabkan lalu lintas belum bisa fungsional untuk dilalui kendaraan

- 2 unit rumah yang berada di atas bukit terancam longsor (berjarak 2 meter dari longsor)

Badan jalan pada ruas jalan nasional nomor 050, ruas jalan Ploso– Pacitan longsor tertimbun material longsor dari tebing setinggi 25 meter yang longsor. Timbunan material longsor pada badan jalan adalah sepanjang 15 meter dan lebar 1 meter

- Badan jalan pada ruas jalan nasional nomor 062, Bts. Kab. Malang – Bts. Kota Lumajang tertimbun material longsor sepanjang 25 meter

- Ruas jalan nasional nomor 062, Bts. Kab. Malang – Bts. Kota Lumajang sepanjang 20 meter tertutup material longsor

- Permukiman penduduk tergenang banjir.

- Korban 3 jiwa meninggal tertimbun longsor

5 titik longsor teridentifikasi di Kabupaten Lumajang, diantaranya: ■ Akses jalan Lumajang - Malang di Km.Turen 58+700, Km. 54+500, Km. 54+800, Km. 54+600 (melewati jalur selatan) yang disebut Piket Nol Kamar Kajang tertutup material longsor dari perbukitan yang mengakibatkan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 tidak dapat melewati jalan.

1 unit rumah di Desa Sumberurip tertimbun longsor

2 unit jembatan putus meliputi Jembatan Kali Glidik II dan Jembatan Gantung Kali Regoyo

- Luka-Luka 3 jiwa

Jalan nasional Link 134 Bts. Kab. Ponorogo/Trenggalek - Bts. Kota Trenggalek Km. 16+100/Sta 11+200 mengalami longsor

- Akses jalan Pacitan - Trenggalek di 8 titik tertutup material longsor dari tebing pinggir jalan nasional sehingga lalu lintas dua arahnya terputus meliputi:

Kejadian Longsor dan pohon roboh yang menutup badan jalan total:

Link 051 Sta 36+640 / Km Treng 44+190

Link 051 Sta 37+950 / Km Treng 45+500

Kejadian Longsor dan pohon-pohon yang menutup sebagian badan jalan:

Link 051 Sta 34+925 / Km Treng 42+475

Link 051 Sta 35+250 / Km Treng 42+80

Link 051 Sta 36+210 / Km Treng 43+760

Link 051 Sta 39+100 / Km Treng 46+650

Link 051 Sta 37+300 / Km Treng 44+850

Link 051 Sta 41+020 / Km Treng 48+570

- Desa Lebakharjo

Korban terdampak 723 kk

Permukiman penduduk tergenang banjir

Rumah Rusak/hanyut (masih dalam pendataan)

Fasilitas Pendidikan 3 unit tergenang banjir

Fasilitas ibadah 2 unit tergenang banjir

Akses Jalan Lebak Harjo-Sonowangi dan Jalan Lebakharjo - Licin tertutup material longsor

Pelintas Lebakharjo rusak dan tertimbun material longsor

Timbunan lumpur sisa banjir di pemukiman warga setinggi 60–100cm

Tebing Kali Glidik sisi Kab. Malang jebol sepanjang 200 meter rusak

Lahan persawahan perkebunan seluas 250 ha tergenang banjir

Desa Sitarjo

Korban terdampak 530 kk

Permukiman penduduk di Dsn Krajan Kulon, Dsn Krajan Tengah, Dsn. Krajan Wetan dan Dsn Rowotrate tergenang banjir, tinggi genangan 100 cm.

Fasilitas umum 1 unit pasar Sitarjo tergenang banjir meliputi 100 unit kios pedagang, tinggi genangan 100 cm - 150 cm.

Lahan perkebunan 32,5 ha terancam gagal panen: jagung 7 ha, pisang 20 ha, tebu 5 ha dan cabe 0,5 ha tergenang banjir.

Akses jalan tergenang banjir sepanjang 200 m.

Purorejo dan Desa Tegalrejo

Korban terdampak 115 kk/ 315 jiwa

Permukiman penduduk tergenang banjir

Rumah Rusak/hanyut (masih dalam pendataan)

Fasilitas Pendidikan 1 unit tergenang banjir

Fasilitas ibadah 2 unit tergenang banjir

Akses Jalan Lebak Harjo-Sonowangi dan Jalan Lebakharjo-Licin tertutup material longsor

Tebing Kali Glidik sisi Kab. Lumajang jebol sepanjang 500 meter rusak

Lahan persawahan perkebunan seluas 15 ha tergenang banjir dan tergerus air.

- Ruas jalan Bts. Kab. Malang - Bts. Kota Lumajang km. Ture 58+100 tertutup material longsor di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan pada lalu lintas.

- Ruas Sumberjati – Bts. Kab. Banyuwangi Km. Sby. 235+400 tertutup longsor dan mengakibatkan sebagian badan jalan tertutup material longsor dan arus lalu lintas sementara dikendalikan dengan sistem buka tutup

■ Ruas Jalan Terdampak

- RUAS BTS. KAB. JEMBER – GENTENG (Link 074)

• Ruas Jalan Bts.Kab.Malang-Bts.Kota Lumajang Km. Turen 54+500, 54+700, 56+300, 57+200, 59+300

■ Detail Kejadian

1. Tanah Longsor

■ Tanggal : 2026-05-04

■ Provinsi : JAWA TIMUR

■ Kota : KABUPATEN NGANJUK

■ Kecamatan : GONDANG

■ Lokasi : Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk

■ Jalan : -

■ Kerusakan : longsor yang diakibatkan (pengikisan tanah disebabkan oleh sungai) dan memakan sebagian tanah warga. laporan tersebut dari masyarakat. Nama : yusuf. WA : 081219921011

lokasi : <https://maps.app.goo.gl/6zZUuaxNC3YAbSZ46>

■ Status : Pada hari Senin, 4 Mei 2026. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas melakukan penanggulangan longsor dengan pemasangan bronjong di lokasi terdampak guna menahan pengikisan tanah oleh aliran sungai serta melindungi lahan warga dari kerusakan lebih lanjut.

2. Tanah Longsor

■ Tanggal : 2026-04-13

■ Provinsi : JAWA TIMUR

■ Kota : KABUPATEN BOJONEGORO

■ Kecamatan : MARGOMULYO

■ Lokasi : Area Sungai Geneng (Orde 2), Desa Geneng, Kec Margomulyo, Kab Bojonegoro

■ Jalan : -

■ Kerusakan : * Sarana dan Prasarana : Tebing Sungai sisi kanan mengalami longsor dengan dimensi, panjang 25 m, lebar 8 m dan tinggi 8 m;

* Fasos/Fasum : 2 rumah warga berjarak 2 meter dari tebing terancam amblas dan rumah terdampak dari tebing sungai yang mengalami longsor.

■ Status : Pada hari Senin, 13 April 2026, Longsoran di lokasi kejadian berpotensi bertambah apabila hujan kembali terjadi karena peningkatan debit aliran secara signifikan.

3. Tanah Longsor

■ Tanggal : 2026-04-09

■ Provinsi : JAWA TIMUR

■ Kota : KABUPATEN BANYUWANGI

■ Kecamatan : KALIBARU

■ Lokasi : KM. SBY 237+350 KOORDINAT -8.2749814,113.93641; KM. SBY 238+150 KOORDINAT -8.2750776,113.9403358

■ Jalan : RUAS BTS. KAB. JEMBER – GENTENG (Link 074)

■ Kerusakan : 2 titik longsor di Ruas jalan Batas Kabupaten Jember – Genteng Kulon Link 074, yaitu:

Km. SBY. 237+350 (lereng atas) sisi kanan dengan panjang 15 meter dan tinggi 7 meter;

Km. SBY. 238+150 (lerang bawah) sisi kanan dengan panjang 21 meter dan kedalam 5 meter).

■ Status : Pada hari Rabu, 08 April 2026, Badan jalan sudah dapat dilalui oleh kendaraan, sehingga akses lalu lintas di lokasi longsor kembali normal..

4. Tanah Longsor

■ Tanggal : 2026-04-02

■ Provinsi : JAWA TIMUR

■ Kota : KABUPATEN MALANG

■ Kecamatan : TIRTO YUDO

■ Lokasi : Desa Tlogosari, Kec Tirtoyudo , Kab. Malang Km.Turen 22+080 Desa Tirtomoyo, Kec Ampelgading , Kab. Malang Km.Turen 34+000 dan Km.Turen 35+150 || -8.226478, 112.838336 -8.226478, 112.838336 -8.228839, 112.905753

■ Jalan : -

■ Kerusakan : Terdapat 3 titik longsor di ruas jalan Turen – Batas Kabupaten Lumajang, yaitu:

Lereng atas di Km Turen 34+000 dan Km Turen 35+150;

Longsor lereng bawah di Km Turen 22+080 .

■ Status : Pada hari Jumat, 03 April 2026, Badan jalan sudah dapat dilalui oleh kendaraan, sehingga akses lalu lintas di lokasi longsor kembali normal..

5. Tanah Longsor

■ Tanggal : 2026-03-29

■ Provinsi : JAWA TIMUR

■ Kota : KABUPATEN LUMAJANG

■ Kecamatan : CANDIPURO

■ Lokasi : Desa Sumberwuluh, Kec Candipuro , Kab. Lumajang Km.Turen 54+800 dan 57+950 || -8.180452714345298, 113.00906496805467 -8.173457089510762, 113.02453392856508

■ Jalan : -

■ Kerusakan : Ruas Jalan Nasional Bts. Kab. Malang – Bts. Kab. Lumajang KM 57+950, KM 54+800, KM 55+000, KM 55+500, dan KM 56+000 tertimbun material longsor;

■ Status : Pada hari Minggu, 29 Maret 2026, Arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang kini telah kembali normal setelah dilakukan penanganan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali. Ruas jalan yang sebelumnya terdampak longsor sudah dapat dilalui kembali oleh kendaraan 2 jalur.

Setelah proses pembersihan material longsor selesai dilakukan, kondisi badan jalan berangsur membaik. Ruas jalan tersebut kini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat dari kedua arah secara aman dan lancar.

6. Tanah Longsor

■ Tanggal : 2026-03-04

■ Provinsi : JAWA TIMUR

■ Kota : KABUPATEN TRENGGALEK

■ Kecamatan : TUGU

■ Lokasi : Ruas Jalan Bts. Kab. Ponorogo/Trenggalek – Bts. Kota Trenggalek (Link. 134) Kec. Tugu, Kab. Trenggalek (Km. Treng. 16+800 / Sta. 10+800)

■ Jalan : -

■ Kerusakan : Insiden tanah longsor beserta material Batu menutup seluruh badan jalan. Mengakibatkan lalu lintas yang menghubungkan Kab. Trenggalek menuju Kab. Ponorogo tutup total.

Update laporan berdasarkan pengamatan di lapangan pada tanggal 03 Maret 2026, masih terjadi gunturan batu dari sisi tebing atas, Arus lalu lintas tutup total, tidak ada korban jiwa namun terjadi kerusakan beberapa infrastruktur jalan (Perkerasan Jalan, Tembok Penahan Jalan, Bahu Jalan, dan rambu perlengkapan jalan).

Penanganan sementara adalah pemasangan rambu/warning line serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

■ Status : Jalur sudah bersih dari material longsor dan lalu lintas kembali semula

7. Tanah Longsor

■ Tanggal : 2026-02-09

07-07-2026 08:50:48