ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN · YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK

AKIM. GERİLİM. HIZ. ASIL SAYI ORANLARINDA.

Kaynak kalitesinde üçünün oranı, tek tek değerlerinden daha çok şey söyler.

DENKLEM

ISI GİRDİSİ NASIL HESAPLANIR?

$$Q = k \times U \times I / v / 1000$$

kJ/mm · U: V · I: A · v: mm/s

PROSES	ISIL VERİM K
121 · SAW	1,0
135 / 136	0,8
141 · TIG	0,6

ATÖLYEDE

DENKLEMİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

↑ Akım artar, hız aynı → ısı girdisi artar

↑ Akım aynı, daha yavaş kaynak (salınım) → ısı girdisi artar

↓ Hız artar → ısı girdisi düşer

NEDEN ÖNEMLİ

İKİ YÖNDE RİSK

FAZLA ISI

Yavaş soğuma

Isıdan etkilenen bölgede dayanım ve tokluk kaybı

Daha fazla çarpılma

AZ ISI

Hızlı soğuma

Kalın kesitte sert yapı

Çatlamaya yatkınlık

Çelik üreticileri kaliteye ve kalınlığa göre bir pencere tanımlar.

TEKRARLANABİLİRLİK BU SAYININ KONTROLÜYLE BAŞLAR.

ARMAWELD'DE

→ Her malzeme grubu için ayrı WPS.

→ Sinerjik programlar ve WPS'e bağlı parametreler.

→ Parametre ve pasolar arası sıcaklık kayıtta.

Gelecek konu: Kaynak sembolünde kesik çizgi neyi anlatır?