KALİTE VE SATIN ALMA İÇİN

PASLANMAZ PARÇADA PAS LEKESİ NEREDEN GELİR?

Malzeme ve sertifika doğru olsa bile atölye düzeni yüzeyi bozabilir.

BU DOKÜMANDA

01 Pasın paslanmaz üzerinde nasıl oluştuğu

02 Atölyede dört bulaşma yolu

03 Önce leke, sonra maliyet ve önlemi

MEKANİZMA

PAS, PASLANMAZIN ÜSTÜNDE OLUŞUR

Paslanmaz çeliği koruyan, yüzeyindeki çok ince pasif tabakadır.

> **Yüzeye bulaşan karbon çeliği parçacıkları, paslanmazın üzerinde paslanır.**

BULAŞMA YOLLARI

SIRADAN ATÖLYE İŞLERİ

01 Karbon çeliğinde kullanılmış taşlama diski veya tel fırça

02 Yakında taşlanan karbon çeliğinden toz ve kıvılcım

03 Ortak tezgâh, mengene, sapan, taşıma ekipmanı

04 Karbon çeliğiyle aynı rafta bekletme

SONUÇ

ÖNCE LEKE, SONRA MALİYET

1

GÖRSEL ŞİKÂYET

Leke ve ret.

2

EK İŞ

Temizlik ve yüzey işlemi.

3

ÖMÜR

Leke, ortama göre korozyonun başlangıç noktası olabilir.

AYRI ALAN, AYRI TAKIM, TEMAS YOK.

ARMAWELD'DE

→ Paslanmaz imalat ayrı bir alanda yapılır.

→ Paslanmaz parçalar karbon çeliğiyle temas etmez.

Tedarikçilerinizde paslanmaz ve karbon çeliği aynı tezgâhı mı paylaşıyor?