


ESTATUS SERVICIO YV2971


DEPENDENCIA	TC ASIGNADAS	TC CERRADAS	EN PROCESO	ABIERTAS	PENDIENTES	% CERRADO	% ATENDIDO	RNR ASIGNADOS	RNR CERRADOS	RNR PEND.	H-H RNR CERR.	SEÑAL
SAFAV	206	91	23	92	115	44,2%	55,3%	10	0	10	0,00	CRÍTICO
OMAC 569 ALBATROS	284	165	41	77	118	58,3%	72,8%	77	32	45	5,00	EN DESARROLLO
TOTAL	490	256	64	169	233	52,4%	65,4%	87	32	55	5,00	EN DESARROLLO

CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA — TASK CARDS / RNR

SAFAV | Asig.: 206 | Cerr.: 91 | Avance: 44% | Pend.: 115 | RNR: 10/0



OMAC 569 ALBATROS | Asig.: 284 | Cerr.: 165 | Avance: 58% | Pend.: 118 | RNR: 77/32



ESTATUS YV2776

N°	Correlativo OP	Pesta	Origen	N° solicitud	Fecha solicit	Solicitado por	Área / Unidad	Item solicitud	P/N	Descripción del componente / repuest	Cantida	Unidad	Prioridad	Estado del íte
76	OPC-0004	004	Ingeniería	MTTO-2005-10-002	17/10/2025	María Ladera	Ingeniería	1	D336-04-001	POWER LIGHTING EMERGENCY	3	UNIDAD	AOG	Cotizando
101	OPC-0005	005	Almacén	ALM-02429072026	29/07/2026	Nélida Hernández	Almacén	1	PPGPR1440 A-2	SEALANT	1	KIT	AOG	Cotizando
102	OPC-0005	005	Almacén	ALM-02429072026	29/07/2026	Nélida Hernández	Almacén	2	457400LA1901	RA/TA VSI	1	UNIDAD	AOG	Cotizando
151	OPC-0007	007	Almacén	ALM-01713072026	13/07/2026	Nélida Hernández	Almacén	1	G-7624-121	ATC/TCAS	1	UNIDAD	AOG	Cotizando
176	OPC-0008	008	Almacén	ALM-01609072026	09/07/2026	Nélida Hernández	Almacén	1	02 26	BRACKET	10	UNIDAD	AOG	Cotizando
177	OPC-0008	008	Almacén	ALM-01609072026	09/07/2026	Nélida Hernández	Almacén	2	2-11SC1	DISCHARGER	10	UNIDAD	AOG	Cotizando
1	OPC-0001	001	OMAC	351	08/07/2026	Javier Rodríguez	TALLER	1	P2957D5135-25	FASTBOOT DEICER INB WING LH	1	UNIDAD	Urgente	Cotizando
2	OPC-0001	001	OMAC	351	08/07/2026	Javier Rodríguez	TALLER	2	P2957D5135-26	FASTBOOT DEICER INB WING RH	1	UNIDAD	Urgente	Cotizando
3	OPC-0001	001	OMAC	351	08/07/2026	Javier Rodríguez	TALLER	3	PR-1422 CLASS B	SEALANT	1	KIT	Urgente	Cotizando
4	OPC-0001	001	OMAC	351	08/07/2026	Javier Rodríguez	TALLER	4	A-56B	CONDUCTIVE EDGE SEALER	2	UNIDAD	Urgente	Cotizando
5	OPC-0001	001	OMAC	351	08/07/2026	Javier Rodríguez	TALLER	5	ASTM -D740	MEK	1	GALÓN	Urgente	Cotizando
6	OPC-0001	001	OMAC	351	08/07/2026	Javier Rodríguez	TALLER	6	Peerco 321	ADHESIVE REMOVER	2	UNIDAD	Urgente	Cotizando
7	OPC-0001	001	OMAC	351	08/07/2026	Javier Rodríguez	TALLER	7	74-451-207	GOODRICH ADHESIVE PRIMER	2	1/2 PINT	Urgente	Cotizando
26	OPC-0002	002	Ingeniería	MTTO2026-05-001	15/05/2026	Adixon Mijares	Ingeniería	1	D15R14/5137	SWITCH PRESSURE	2	UNIDAD	Urgente	Cotizando
51	OPC-0003	003	Ingeniería	MTTO2025-10-001	31/10/2025	María Ladera	Ingeniería	1	170-244	INSERT	10	UNIDAD	Urgente	Cotizando
126	OPC-0006	006	Almacén	ALM-02122072026	22/07/2026	Nélida Hernández	Almacén	1	MXP210-00	ANTISMOKE GOOGLES	1	UNIDAD	Urgente	Cotizando
201	OPC-0009	009	Ingeniería	MLG-2026-04-001	23/04/2026	Adixon Mijares	Ingeniería	1	N/A	SEALING COMPOUND MIL-S-8802, TYPE II	1	GALÓN	Urgente	Gestionado
202	OPC-0009	009	Ingeniería	MLG-2026-04-001	23/04/2026	Adixon Mijares	Ingeniería	2	MS20995-C41	LOCKWIRE	1	UNIDAD	Urgente	Gestionado
203	OPC-0009	009	Ingeniería	MLG-2026-04-001	23/04/2026	Adixon Mijares	Ingeniería	3	101/12063585-401/120	SHIM	8	UNIDAD	Urgente	Gestionado
204	OPC-0009	009	Ingeniería	MLG-2026-04-001	23/04/2026	Adixon Mijares	Ingeniería	4	10393-001/120-13566	SHIM	4	UNIDAD	Urgente	Gestionado
205	OPC-0009	009	Ingeniería	MLG-2026-04-001	23/04/2026	Adixon Mijares	Ingeniería	5	HSAA016014TL	COTTER PIN	5	UNIDAD	Urgente	Gestionado
226	OPC-0010	010	OMAC	0	01/06/2019	Javier Rodríguez	TALLER	1	1238175	AUDIO REMOTE CONTROL UNIT	1	UNIDAD	Urgente	Cotizando

ESTATUS YV2776

N.º	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Servicio de desinsectación para las áreas internas del avión Embraer 120RT YV2776, incluyendo control de chiripas, cucarachas y rastreos en general.	US\$ 120,00 + 16 % IVA = US\$ 139,20
2	Chequeo operacional y certificación del sistema Pitot Static, transponders y brújula de la aeronave Embraer EMB-120, matrícula YV2776.	Bs. 2.900.000,00
3	Preparación y pintura de cabina de pasajeros, maleteros, baño y puerta principal; reparación y pintura de plásticos de fibra rotos.	US\$ 8.500,00 (no incluye IVA)
4	Prueba hidrostática botella de oxígeno portátil (no incluye recarga)	US\$ 167,04 (IVA incluido)
5	Prueba hidrostática botellas extintoras de fuego	US\$ 883,92 (IVA incluido)
6	Balanceo dinámico hélices	Sin cotización
7	Reparación pantalla EADI/EHSI	US \$ 5.000
8	Reparación fan blower	US\$ 1.000
9	Pintura externa	Sin cotización
10	Peso y balance	Sin cotización