

INFORME DE SCANNER - AutoSync

Vehículo: Toyota Corolla AB123CD

Fecha: 2026-07-10

Códigos de falla detectados:

P0301 - Misfire cyl 1

P0171 - System too lean