Questão 1 Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Assista o vídeo disponível no link abaixo:



Título: Wide Body, Blade-Out Jet Engine Test

Canal: dknric Autor: dknric

Link: (Acessar aqui)

De acordo com o vídeo responda:

O que aconteceu com o motor Turbofan após o teste onde perdeu uma lâmina do rotor (fan)?

- a. O motor continuou funcionando
- ☑ b. O motor ficou desbalaneado e parou de funcionar ✓
- c. A falha foi não contida, pois o motor continuou funcionando
- 🗾 d. O motor teve uma falha contida, pois nenhuma lâmina saiu do compartimento do motor 🗸
- e. A falha foi não contida, pois a lâmina saiu do compartimento do motor e atingiu uma asa