
MCM daily

Yunlong Cheng

2019年7月5日

1 2018-B题-智能RGV动态调度简述

总共有8台数控机床(CNC), 1辆轨道式自动引导车(RGV), 1条上料带、1条下料带。RGV小车负责"上料,清洗,下料"。



针对以下三种情况完成两项任务:

- 一道工序的物料加工,物料可以在任一台 CNC 加工。
- 两道工序的加工,物料的两道工序分别由不同的 CNC 完成。
- CNC 加工可能出现故障,故障排除需要人工完成

任务:

- 对于一般问题给出 RGV 调度模型和算法。
- 利用参数检验模型实用性和算法的有效性,给出RGV调度策略和系统作业效率,并将具体结果填入附件2。

2 分析

2.1 任务1

2.1.1 无故障下的一道工序

表 1: 符号定义		
\mathbf{Z}	总完成工件	
$x_i^{(k)}$	第k轮上料 RGV 是否前往第 i 个机器	
$T_i^{(k)}$	RGV 前往第 i 台CNC并上料的时间	
$f_i^{(k)}$	第i台CNC是否有物料	

其中决策变量为 $x_i^{(k)}$ 。所以模型:

$$\begin{aligned} maximize \quad Z \\ subject \ to \\ T_i^{(k)} &= min_i T_i^{(k)} \\ T_i^{(k)} &= max_i (T_{sheni}^{(k)}, T_{yip^{(k)}q^{(k)}}^{(k)}) \\ \sum_{i=1}^8 x_i^{(k)} &= 1 \\ f_i^{(k+1)} &= f_i^{(k)} + x_i^{(k)} (1 - f_i^{(k)}) \\ \sum_{k=1}^k \sum_{i=1}^8 x_i^{(k)} (T_i^{(k)} + T_{xii}^{(k)} \cdot f_i^{(k)}) &\leq 8 \times 3600 \end{aligned}$$

解决算法: 贪心为主,每一次RGV小车都选择移动和上料时间最快的CNC进行作业。

2.1.2 无故障下的两道工序

对应的约束条件也要增加:

因为两种刀具至少要有一个,所以共有 $\sum_{i=1}^{7} C_8^i = 254$ 种刀具分配方法,遍历每种分配方法得出最优刀具分配。

求解算法: RGV 找到能最快完成上下料的 CNC,并响应此 CNC 的当轮需求信号,再根据实际情况判断是否洗料记忆是否改变目标工序。

2.1.3 故障下的一道工序情况

	表 3: 新增符号定义
$T_{\mathfrak{B}i}^{(k)}$	机器工作后到发生故障的过渡时间
$T_{\otimes i}^{(k)}$	CNC 修理时间

新增约束条件:

$$\begin{split} T_{\mathfrak{B}i}^{(k)} &\sim U(0, T_i^{(k)}) \\ P(C_i^{(k)}) &= \frac{1}{100} \\ T_{\mathfrak{C}i}^{(k)} &\sim U(600, 1200) \end{split}$$

并且

$$f_i^{(k+1)} = 0, T_{\Re i}^{(k)} = T_{\&i}^{(k)}$$

求解算法: