

Kat.	A-30-16	Betriebsanweisung <i>Maschine-Stationär</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Gewindeschneidmaschine

mit sich drehenden und stillstehenden Werkstücke

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Erfassen bzw. einziehen von Kleidung, Haaren oder Schmuck.
 - Gefahr durch herumschleuderndes Werkstück bzw. Werkzeugteile.
 - Getroffen werden von freibewegten Teilen oder Spänen.
 - Schnittverletzungen durch Späne.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme durch defekte Maschinen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- An den Maschinen dürfen nur beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten.
- Die Maschinen müssen standsicher aufgestellt werden.
- Lange Werkstücke müssen mit standsicheren Stützen unterstützt werden.
- Die Gewindeschneidmaschine muss mit einem Fußschalter ohne Selbsthaltung ausgerüstet sein (Totmannschaltung); der Nachlauf darf höchstens eine Umdrehung betragen.
- Anhanfen und Anschraubungen von Fittings bei sich drehendem Werkstück sind unzulässig.
- Zum Kühlen möglichst Wasser oder nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe verwenden; bei der Verwendung von wassermischbaren Kühlschmierstoffen ist die Betriebsanweisung für die Stoffe mitzubetrachten.
- Bei sich drehenden Teilen auf Schutzhandschuhe verzichten.
- Vor dem Arbeitsbeginn und nach Pausen Hautschutzcreme auftragen.



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen und Gerät stillsetzen.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
 - **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
 - **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
 - **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden
- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-16	Betriebsanweisung <i>Maschine-Stationär</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Gewindeschneidmaschine

mit sich drehenden und stillstehenden Werkstücke

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung vor dem Einsatz durch den Gerätebediener.
- Gewindeschneidmaschinen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen.
- Wartungsarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
- Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
- Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen nur bei Stillstand der Maschine.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.