

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung <i>PSA</i> <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Augen- und Gesichtsschutz

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Durch Fremdkörper (Späne, Splitter, Stäube, Flüssigkeiten unter hohem Druck).
 - Optische, chemische und thermische Einwirkungen (oft auch mehrere zusammen z.B. Schweißen, oder Austreten von).
- **Physikalische Gefährdung:**
 - Durch Laserstrahlung.
 - Belastung durch Bildschirmarbeit.
- **Thermische Gefährdung:**
 - durch Hitzestrahlung, z.B. bei Schweißarbeiten, Lichtbogenbildung bei Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Durch Lichtbogenbildung bei Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen.
- **Chemische Gefährdung:**
 - Durch Umgang mit Gefahrstoffen, zB. Säure, Lauge, Lösungsmittel.
- **Biologische Gefährdung:**
 - Durch Mikroorganismen, Viren, Pilzsporen, Parasiten.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Für den entsprechenden Einsatzzweck geeigneten Augen- und Gesichtsschutz auswählen.
- Angaben der Hersteller zu Verwendungs- bzw. Einsatzbereichen beachten (siehe Kennzeichnung bzw. Piktogramme), z.B. Schutzklassen, spezielle Einsatzbereiche.
- Arten von Augen- und Gesichtsschutz:
 - Gestellbrillen
 - Korbbrillen
 - Korrektionsschutzbrillen
 - Vorstecker
 - Schutzschilde (z.B. Schweißerschutzschild)
 - Schutzschirme/Visiere (mit Drahtgewebe oder Kunststoffvisier)
 - Schutzhauben

(können mit Sichtscheiben ohne Filterwirkung; Sichtscheiben mit Filterwirkung gegen ultraviolette, sichtbare bzw. infrarote Strahlung sowie Laserstrahlung; Sicherheitssichtscheiben gegen aufprallende Teile bzw. Stoßbelastung; Sichtscheiben mit optisch korrigierender Wirkung ausgestattet sein)
- Auswahl des Augen- und Gesichtsschutz entsprechend den vorhandenen Gefährdungen, z.B.:
 - Bei Gefährdungen durch Stäube und Festkörper, ist zusätzlicher Schutz des Auges von der Seite erforderlich.
 - Bei Gefährdungen durch Gefahrstoffe, insbesondere durch Säuren und Laugen, ist ein umfassender Schutz des gesamten Augenbereiches (auch von der Seite her) erforderlich.
 - Bei kombinierten Gefährdungen sind Kombinationen aus Augenschutz (Gestell- bzw. Korbbrillen) und Gesichtsschutz (Schutzschilde, Schutzschirme/Visiere) einzusetzen.



Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung PSA <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Augen- und Gesichtsschutz

- Bei Tätigkeiten, die das Tragen von Augen- und Gesichtsschutz erfordern, haben auch alle weiteren im Gefahrenbereich arbeitenden Mitarbeiter Augen- und Gesichtsschutz zu benutzen.
- Bei der Auswahl von Augen- und Gesichtsschutz auf Tragekomfort, korrekten Sitz, ausreichende, aber nicht zu hohe Andruckkraft und möglichst geringe Beeinträchtigung des Sehvermögens achten.
- Während der Benutzung auftretende Verunreinigungen durch Stäube und Flüssigkeiten o.Ä. sofort entfernen ggf. Augen- und Gesichtsschutz austauschen.
- Augen- und Gesichtsschutz zur Vermeidung von Kratzern nicht mit den Sichtscheiben nach unten ablegen.

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

- Bei Beschädigungen von Augen- und Gesichtsschutz Arbeiten einstellen und Gefahrenbereich verlassen.
- Beschädigte oder verbrauchte Schutzkleidung der Benutzung entziehen und entsorgen.
- Augen- und Gesichtsschutz bei folgenden Mängeln ersetzen:
 - Beeinträchtigung des Sehvermögens, z.B. durch Verschmutzung oder Beschlagen der Sichtscheibe.
 - Beeinträchtigung der Schutzfunktion durch Verfärbung, Alterung oder Verschmutzung.
 - Abnutzung oder Beschädigung der Ausrüstung, z.B. defekte Einstellelemente, Risse.
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Personentransport nur nach ärztlicher Anweisung** (besonders nach Absturzunfällen) oder im Notfall (Brand, Explosionsgefährdung etc.).
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Verletzten absichern, Schockbekämpfung, Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
Augen: 10–15 Minuten lang mit Wasser spülen; Augendusche benutzen (bei Augenkontakt mit Säuren und Laugen); Haut mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife abwaschen, nicht bürsten; ggf. Notdusche benutzen (bei Hautkontakt mit Säuren und Laugen); Augenverband anlegen, auch bei einseitiger Augenverletzung beide Augen leicht und ohne Druck mit einer sterilen Kompresse abdecken und sie mit Dreiecktuch fixieren (bei sonstigen Verletzungen).
- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung <i>PSA</i> <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Augen- und Gesichtsschutz

Instandhaltung / Prüfung

- Vor jeder Benutzung Prüfung der Schutzkleidung auf Beschädigungen (Risse, Löcher, Versprödung).
- Prüfung der Schutzkleidung durch fachkundige Mitarbeiter auf Gebrauchstauglichkeit entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen.
- Augen- und Gesichtsschutz nach der Benutzung gemäß Herstellerangaben reinigen, pflegen und ggf. desinfizieren.
- Bei Nichtbenutzung ist Augen- und Gesichtsschutz gemäß Herstellerangaben in geeigneten Behältnissen aufzubewahren.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.