

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	29.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

HHS 5000 – 500ml

Würth

Gefährdungen für den Menschen



- H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H319 – Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, Nicht rauchen.
- P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
- P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
- P261 – Einatmen von Dampf/ Aerosolen vermeiden.
- P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad/122°F aussetzen.



Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille gemäß (EN 166)
Handschutz:	– Nitrilkautschuk, gemäß DIN EN 374 – Durchbruchzeit > 480 min, – Dicke < 0,45 mm
Schutzkleidung:	– Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der potenziellen Exposition vor Ort wählen.
Atemschutz:	– Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohlenen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. – Ausrüstung gemäß DIN EN 137, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Wasserdampf, Trockenlöschpulver, Alkoholbeständiger Schaum
Ungünstige Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	29.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen und ruhig lagern.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; bei Beschwerden Arzt rufen.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mind. 15 min. gründlich spülen; verunreinigte getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
Lagerklasse: 2B
Transportgefahrenklassen: 2, Nebengefahr 2.1
Wassergefährdungsklasse: 2 deutlich Wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 16 05 04, 15 01 10

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Würth – HHS 5000 – 500 ML, vom 03.07.2025 Version 19.0

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.