





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

CRAQUEO DEL CONCRETO




GRIETAS EN "D"



GRIETAS EN DIAGONAL



GRIETAS FINAS







Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS


GRIETAS LONGITUDINALES




MAPA DE GRIETAS



PATRÓN DE FISURAS



AGRIETAMIENTO POR CONTRACCIÓN PLÁSTICA






Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS


GRIETAS ALEATORIAS




AGRIETAMIENTO POR CONTRACCIÓN



AGRIETAMIENTO POR TEMPERATURA



GRIETAS TRANSVERSALES





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

DETERIORO DEL CONCRETO


Formación de tiza o polvo suelto.



Curling-distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o humedad.



Deflexión de una estructura o elemento estructural medido como desplazamiento lineal.





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

DETERIORO DEL CONCRETO

DELAMINACIÓN

Causada por la corrosión o por efecto de congelación y deshielo.




DISTORSIÓN DEL CONCRETO



DESINTEGRACIÓN

Reducción del concreto a pequeños fragmentos.



ÁREA DE TAMBORILEO

Área donde hay un sonido hueco debajo de la capa de concreto debido a una delaminación.





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

DETERIORO DEL CONCRETO

Desarrollo del polvo sobre la superficie del concreto endurecido.



EXFOLIACIÓN

Desintegración que se produce al desprenderse el concreto en capas sucesivas cuando hinchazón y abertura de hojas.




EFLORESCENCIA

Depósito de sales blancas en la superficie precipitando como carbonatación



JUNTAS DEFICIENTES

Expansión, contracción y juntas de construcción que no funcionan en las condiciones de servicio previstas.





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

DETERIORO DEL CONCRETO

FUGAS




PELADO

Proceso en el que las escamas delgadas de mortero se desprende de una superficie de concreto.



Descascarillado del mortero sobre el agregado grueso.



PICADURAS

Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en una superficie del concreto.





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

DETERIORO DEL CONCRETO

POPOUT

Ruptura de pequeños porciones de concreto.




ASTILLA

Fuera del plano de las esquinas, bordes y la superficie de un pavimento, losa o panel de pared.



ESCAMAS EN EL CONCRETO



PANDEO






Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

DETERIORO DEL CONCRETO

VACÍO DE AIRE



JUNTA FRÍA

Discontinuidad resultante de un retraso en la colocación de una superficie.



BUGHOLES

Cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro.



LÍNEA DE JUNTAS FRÍAS

Líneas visibles en las superficies de concreto que indican la presencia de una junta fría,





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

DETERIORO DEL CONCRETO


DECOLORACIÓN

Desviación de color esperado del concreto.




INCRUSTACIÓN

Costra o capa formada en la superficie del concreto.




PANAL

Huecos ocasionados debido a fallas en el mortero para rellenar los espacios entre las partículas del agregado grueso.



LECHADA

Capa de material débil conocida como residuo derivado de material cementoso y agregados finos.






Técnico Especialista en Durabilidad Sección 3

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS

DETERIORO DEL CONCRETO

BOLSAS DE ARENA

Desviación de color esperado del concreto.



SEGREGACIÓN

Concentración diferencial de los componentes del concreto resultado en proporciones no uniformes.



RAYO DE ARENA

Huecos ocasionados debido a fallas en el mortero para rellenar los espacios entre las partículas del agregado grueso.



TINCIÓN

Decoloración de formas extrañas.

