
Calibration of Pt-100 resistance thermometer
Calibration data
Fit: $R = 99.25 + 0.4010\,T$
Resistance R (Ω)
Temperature T (°C)
140
120
100
80
60
40
20
−200
−150
−100
−50
0
50
100