

<u>검사소견서</u>

번호: 0003-N428-14

검사자: 한샘시스템 인주안(대리)

서명 안주안

검사 신청인	렌고쿠	검사지	한국 부산항(Busa	n, KR)
검사 대상	귀멸호(KIMETUS), 1A 선창 내 온도센서			
검사 일자	2021년 04월 2일			
문제 소견				
	Main defect: 온도 센서와 센서 기록을 송신 기계의 접촉불량 지난 2021년 3월 7일, 당사에 온도 기록이 되지 않아 상담. 상담 이후, 기계의 접촉불량으로 안내드림. 부산항에서 직접 테스트 및 확인 결과 기계의 접촉불량인 것으로 확인 사유는 지속적 저온 노출로 인한 반도체의 기능 저하로 추정됨. 문제가 되는 1A 온도센서 포함하여, 전체 선창 모두 재 검사 실시. 1A를 제외하고는 이상 없음.			
	이후, 1A 온도센서 재 교체 진행 및 송신 기계 접촉 불량 수리.			리.
비고	공 란			
검사 및 수리비용		한화 300,00)0만원 정 (출	장비 포함)

위와 같이 소견함.

2021 년 04 월 02 일

한샘시스템

서울 서초구 서초 1동 394-2

전화: 02-934-2914 FAX: 02-934-2948

검사자: 인주안 (양