EXAMPLE_02	ПОБИТОВИ ОПЕРАЦИИ
	Обяснение на работата на кода :
	int checkBit(uint16_t mask, int bit) { return (mask & (1 << bit))? 1 : 0; }
	Функцията <b>checkBite</b> е С функция, която приема два аргумента: uint16_t mask u int bit. Той е предназначен да проверява стойността на конкретен бит в 16-битово цяло число без знак (представено от uint16_t).
	Ето стъпка по стъпка обяснение как работи функцията:
1	1 << bit : Този израз измества целочислената стойност 1 наляво с броя позиции, определени от променливата bit. Преместването 1 наляво bit пъти ефективно задава бита в позиция bit на 1(всички други битове са 0).
2	mask & (1 << bit) : & Операторът извършва побитова операция И между так и стойността, получена от предишната стъпка. Тази операция се използва за <u>извличане на стойността на конкретния бит</u> в так.
3.1	Ако битът на посочената позиция ( bit) в maske 1, резултатът ще има този бит, зададен на 1, а всички останали битове ще бъдат 0.
3.2	A - C
4	(mask & (1 << bit)) ? 1 : 0 : Това е троичен условен оператор. Той <u>оценява условието в скобите</u> ( mask & (1 << bit)). Ако резултать от условието е различен от нула (т.е. вярно), изразът връща 1, което показва, че битът на указаната позиция <i>е зададен</i> /"сетнат", "включен"/. В противен случай се връща 0, което показва, че битът <i>не е зададен</i> /"не е сетнат", "изключен"/.
	В обобщение, checkBit функцията приема като вход mask( <i>16-битово цяло число без знак</i> ) и bit
CONCLUSION	позиция ( 0 до 15). След това проверява стойността на бита в посочената позиция в чрез так и извършване на побитова операция "И" (AND; &) с битова маска, където е само един указан бит е със стойност 1, а всички останали битове са 0. Функцията се връща, 1 ако битът на посочената позиция е 'зададен' ( 1 ), или връща 0 ако битът 'не е зададен' ( 0 ).

7/20/2023