尺寸鏈設計

授課者: 林維新博士

• 課程內容介紹

- 在設計各類機器及其零部件時,除了進行運動、剛度、 強度等的分析與計算以外,還需進行幾何精度的分析 與計算。通過幾何精度的分析與計算來經濟而合理地 規定機器中各零件的尺寸公差和形位元公差,以確保 產品的品質。進行幾何精度分析與計算可以運用尺寸 鏈原理與計算方法。
- 尺寸鏈的精度計算與分配,是零件、機構或機器 幾何精度計算的基礎,是機械設計者不可缺少的 必須掌握的一種工具。

• 設計與研發新穎結構的機器、設備時,最主 要的要求是,在滿足於預先規定精度要求的 前提下,盡力降低成本,以其獲得最大的經 濟效益。對於機械製造業來說,在提高品質、 降低加工時間與加工成本方面等所提出的各 種問題的解決,其特殊手段之一是利用尺寸 鏈理論進行的精度計算。因此,尺寸鏈的分 析與計算是機械設計的必要步驟之一。機器 的製造品質與耗費的勞動量,很大程度上取 決於正確地規定各種不同零件製造時的尺寸 **公差。**

毫無根據地規定尺寸公差,往往會增加生產費用。如公差太小,則須更精密的加工設備和裝置,不但增加了成本,而且也會使零件的製造週期過長;公差太寬,盡管容易製造,但在零件裝配時的修配工作量(因達不到規定的精度指標)增多,同樣,也會使產品成本增高。

• 由此可見,尺寸鏈理論不僅在設計機器時 起重要作用,在擬定裝配過程及零件加工 的過程中,同樣也起著重要作用。設計工 程師、製造工程師根據查表、分析、計算 出裝配尺寸鏈後,就可以恰當地、合理地 確定機構及機器的裝配方案,製造專門的 灰治具及裝配工具,以達到裝配後規定的 技術指標。

• 同時,也能精確地評定零件各尺寸對裝配 件精度的影響及所起的不同作用;對那些 對裝配精度起主要作用的尺寸公差,應嚴 格控制;對那些對裝配精度不起主要作用 的尺寸公差,要適當放寬,以期達到降低 成本的目的。對尺寸鏈理論更深入地研究 ,還可以查明零件裝配時出現報廢品的原 因,採取適當措施,減少廢品率等。

授課內容

- 尺寸鏈的基本概念
- 裝配方法與裝配尺寸鏈的計算
- 工藝尺寸鏈
- 工藝尺寸式原理
- 工序尺寸及公差的優化設計
- 工序位置公差的設計
- 平面尺寸式
- 定位誤差的計算方法
- 毛胚尺寸的優化設計
- 零件尺寸及公差的優化設計

- 成績評量
- 1. 期末測驗 30%
- 2. 期中測驗 20%
- 3. 平時考核 50%
- 平時考核包括課堂表現、出席情形及練習 作業等