# Bezpieczeństwo sieci komputerowych

## Sprawozdanie z laboratorium

| Data             | Tytuł zajęć                             | Uczestnicy   |
|------------------|---|--|
| 04.12.2018 09:15 | Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej | Igor Bejnarowicz (218573)<br>Bartosz Rodziewicz (226105) |

### 1. Bezpieczeństwo przełączników

Zgodnie z poleceniem podłączyliśmy komputery do przełącznika i skonfigurowaliśmy dla jednego portu podane zabezpieczenia.

Z uwagi na problemy z adresami MAC za zgodą prowadzącego ustawiliśmy 2 dozwolone adresy - przy jednym adresie MAC zaraz po ustawieniu zabezpieczeń i wpięciu do niego jednego z komputerów port się wyłączał z komunikatem o przekroczonej liczbie adresów MAC. Wydaje nam się, że było to spowodowane, że Windows na komputerze był maszyną wirtualną i na switchu pojawiał się adres fizycznej i wirtualnej karty sieciowej.

Przy dwóch adresach, po podłączeniu pierwszego komputera wszystko działało w porządku. Konfiguracja wygląda następująco:

```
S09#show port-security address
              Secure Mac Address Table
Vlan
      Mac Address
                                                     Ports Remaining Age
                                                                 (mins)
                         ----
  1 bc5f.f41b.60b6 SecureSticky
                                                      Fa0/4
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
S09#show port-security interface f0/4
                  : Enabled
: Secure-up
Port Security
Port Status
Violation Mode
Aging Time
                         : Shutdown : 0 mins
Aging Type
                         : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 2
Total MAC Addresses
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 2
Last Source Address:Vlan : 0800.2779.8d17:1
Security Violation Count : 0
```

Po podłączeniu drugiego komputera switch blokuje port:

```
*Mar 1 00:57:10.227: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down

*Mar 1 00:57:11.099: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to down

*Mar 1 00:57:13.213: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

*Mar 1 00:57:14.220: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

*Mar 1 00:57:14.899: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/9, changed state to up

*Mar 1 00:57:15.906: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up

*Mar 1 00:57:15.906: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up

*Mar 1 00:57:27.071: %PM-4-ERR DISABLE: psecure-violation error detected on Fa0

//4, putting Fa0/4 in err-disable state

(*Mar 1 00:57:27.071: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occ urred, caused by MAC address bc55.f41b.60b0 on port FastEthernet0/4.

*Mar 1 00:57:28.078: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

*Mar 1 00:57:29.076: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down

*Sof*show port-security address

Secure Mac Address Table

Vian Mac Address Type

Ports Remaining Age
```

```
*Mar 1 00:57:08.222: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

*Mar 1 00:57:09.220: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

*Mar 1 00:57:10.227: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down

*Mar 1 00:57:13.213: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

*Mar 1 00:57:14.220: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

*Mar 1 00:57:27.071: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Fa0/4, putting Fa0/4 in err-disable state

*Mar 1 00:57:27.071: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address bc5f.f41b.60b0 on port FastEthernet0/4.

*Mar 1 00:57:28.078: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

*Mar 1 00:57:29.076: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down
```

Po zablokowaniu konfiguracja wygląda następująco:

```
S09#show port-security address
Secure Mac Address Table

Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age
(mins)

1 0800.2779.8d17 SecureSticky Fa0/4 -
1 bc5f.f4lb.60b6 SecureSticky Fa0/4 -

Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
S09#show port-security interface f0/4
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-shutdown
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 2
Total MAC Addresses : 2
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 2
Last Source Address:Vlan : bc5f.f4lb.60b0:1
Security Violation Count : 1
```

### 2. Dostęp do routera

Skonfigurowaliśmy router zgodnie z poleceniem.

Hasła przy domyślnej konfiguracji przechowywane są w plain-text'cie:

```
enable password 7 00101E1610561B

aaa new-model

aaaa authentication login local_auth local

aaa session-id common
memory-size iomem 15

no ip source-route
no ip gratuitous-arps

in op bootp server
ip cef
login block-for 1 attempts 50 within 10
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated

license udi pid CISCO2901/K9 sn FCZ1836931D

archive
log config
loging enable
username Bejnarowicz password 0 kaczka
username Rodziewicz password 0 kaczka
```

Po włączeniu szyfrowania haseł hasła zaszyfrowane zostają algorytmem Type 7, co uniemożliwia ich podejrzenie:

```
Cenable password 7 00101E1610561B

aaa new-model

aaa authentication login local_auth local

aaa session-id common
memory-size iomem 15

no ip source-route
fino ip gratuitous-arps

no ip bootp server
ip cef
login block-for 1 attempts 50 within 10


no spwd cef
multilink bundle-name authenticated


license udi pid CISC02901/K9 sn FCZ1836931D

archive
log config
logofig enable
fusername Bejnarowicz password 7 15150A0F1E212A

redundancy
```


Nasłuch połączenia telnet, również jest bardzo łatwy:





Następnie wyłączyliśmy możliwość dostępu przez telnet i włączyliśmy ssh. Stworzony został nowy użytkownik z hasłem zabezpieczonym MD5:

Następnie połączyliśmy się przez ssh i spróbowaliśmy podejrzeć rozmowę przez Wiresharka. Oczywiście było to nie możliwe i Wireshark wyświetlił nam ciągi losowych znaków:



## 3. Bezpieczeństwo routingu

Zgodnie z poleceniem podłączyliśmy się do wspólnej sieci laboratoryjnej.

Uruchomiliśmy RIP na routerze i dodaliśmy następujące sieci:

```
192.168.9.0
10.10.15.0
```


Czy router otrzymuje informacje o trasie do sieci 172.16.16, oraz o trasach do innych podsieci 192.168?

Nie, router nie otrzymał tras do żadnej innej podsieci.


Czy możliwa jest komunikacja komputerów z serwerem?

Nie.

Włączyliśmy podsłuchiwanie pakietów RIP przez Wiresharka i otrzymaliśmy ich sporo:



Następnie interfejs, do którego podłączony był nasz switch, ustawiliśmy jako passive-interface, dzięki czemu router przestał wysyłać pakiety rip do naszych komputerów:




Następnie włączyliśmy podpisywanie pakietów routingu (z hasłem podanym w instrukcji), dzięki czemu otrzymaliśmy trasy do sieci 172.16.16.0 oraz innych podsieci 192.168.0.0.

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, N2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

10.00.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.10.15.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R 172.16.16.0 [120/1] via 10.10.15.254, 00:00:11, GigabitEthernet0/1
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.15.2, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
192.168.2.0/24 [120/1] via 10.10.15.7, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
192.168.7.0/24 [120/1] via 10.10.15.7, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
192.168.9.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.9.0/24 is variably subnetted, GigabitEthernet0/0
L 192.168.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Komunikacja z serwerem była możliwa:



### 4. Wyłączanie nieużywanych usług

Polecenie auto secure omyłkowo wydaliśmy na samym początku konfiguracji routera. Po rozmowie z prowadzącym ustaliliśmy, że mamy ominąć ten punkt.

#### 5. Atak na słabe hasła

Próbowaliśmy podjeść do tego punktu jednak, nie byliśmy w stanie zrozumieć działania polecenia finger. Straciliśmy na tym z 20 minut i wtedy skończyły się zajęcia.