

Référence: 12.61.01.38

Date MAJ: 02.10.2024-01

Type de document: Instruction

Nombre de page :4

# I. Description

#### 1-Objet du document :

Cette instruction sert à Identifier, Résoudre et Éradiquer les problèmes qualité des processus de Fabrication métal.

#### 2-Champ d'application :

Processus métal

#### 3-Utilisateur:

Opérateurs, animateurs qualité, Chef d'équipe de production, Ingénieur de processus et chef département.

#### **4-ANNOTATIONS DEFINITION:**

RAS

## II. Historique de Changement

DATE DE REVISION	VERSION	MODIFICATION	Emis/Modifiée par
02.10.2024	01	1 ère émission	Rim HAMROUNI

## III. Matrice d'Approbation

Nom	Département	Fonction	
Heni MATOUSSI	Production Métal	Chef Dépt. Production	
Mohamed YAAKOUBI	IP	Chef Dépt. IP	
Helmi CHEBBI Qualité		Chef Dépt. Qualité	
Mhamed DRIRA	Direction usine	Directeur d'usine	

DDO:12-6701

## IV. Classification de Confidentialité


Extrêmement confidentiel	Confidentiel	Propriété/restreinte	x	Usage publique		
--------------------------	--------------	----------------------	---	----------------	--	--



Référence:12.61.01.38

Type de document: Instruction

Nombre de page : 1/3





Référence:12.61.01.38

Type de document: Instruction


Nombre de page : 2/3

#### En cas de casse fils :

1 Opérateur/ Animateur qualité

Détecter des casses fils successives sur la machine.

**Rapport Bobine/visuel** 





Référence:12.61.01.38

Date MAJ: 02.10.2024-01

Type de document: Instruction

Nombre de page : 3/3

# Annexe : Type de défaut

# 1-Récupérable:

\*<u>les Produits qui peuvent être récupérés sont ceux qui présente les défauts</u> suivants :

- Mauvais trancannage
- Bobine endommagée.
- -Bobine sans identification.

## 2-Non-Récupérable:

- \*<u>les Produits qui ne peuvent pas être récupérés sont ceux qui présente les</u> défauts suivants :
- Résistance forte
- Mauvaise forme toron.
- -Allongement non conforme
- -Diamètre non conforme
- -Tache noire
- -Oxydation