Servidor	Porcentaje de Utilización
Six pack	5.9%
10 Six pack	1.85%
Revisión 1	7.93%
Revisión 2	8.15%

En general los servidores no se aprovechan, esto se debe a que estan esperando la mayoría de tiempo por completar los elementos para el empaque.

También se puede ver que llegan demasiadas cajas de six packs. Llegan menos latas de las que se pueden procesar, se debería incrementar la cantidad de latas que llegan por 1 hora, para aprovechar el rendimiento de la planta de trabajo