

M1000
Y2
DCNT C254 K0
X0 X1 X2
SET M0
SET M1
M0 M1
SET Y1
PLSY K1000 K0 Y0
M0 X6
RST M1
M0 X3
RST C254
M2
M0
D>= C254 K2000
SET M2
M0 M2
RST Y1
DPLSY K150000 K0 Y0
TMR T1 K1
M0 T1
SET Y4
TMR T0 K2
M0 T0
RST Y4
RST M2
SET M3
M0 M3
SET Y1
DPLSY K200000 K0 Y0
M0 X6 M3
RST M3
RST Y1
X7
RST M2
X10
RST M1
END