

Veicoli e Documenti di Riparazione

157 veicoli - 666 associazioni documento

FORD Fiesta 1.5 TDCi 8v

ID: FO2983 Motore: XUJN Diesel 2017 - 2020 63 kW / 85 CV

GUP97569 Sporadicamente sono presenti notevoli scarse prestazioni e la spia chiave inglese attiva

Anomalia: -

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO6601 Motore: Q0JA Benzina 2018 - 9999 63 kW / 85 CV

GUP97568 Accensione intermittente spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Spia avaria motore attiva ad intermittenza sul quadro strumenti, con veicolo correttamente funzionante.

FORD Fiesta 1.5 TDCi 8v

ID: FO2925 Motore: XUJG Diesel 2017 - 2019 63 kW / 85 CV

GUP97566 Notevoli scarse prestazioni e spia avaria motore accesa

Anomalia: Il veicolo presenta scarse prestazioni con notevoli scarse prestazioni e l'accensione della spia avaria motore. Riavviando il veicolo riprende momentaneamente il suo corretto funzionamento.

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO2955 Motore: SFJK Benzina 2017 - 2019 74 kW / 101 CV

GUP97565 Notevoli scarse prestazioni, macate accensioni e spia chiave inglese attiva in accelerazione

Anomalia: Il veicolo presenta in fase di accelerazione notevoli cali di potenza, la spia della chiave inglese attiva e sporadicamente mancate accensioni.

FORD Fiesta 1.5 TDCi 8v

ID: FO2982 Motore: XUJM Diesel 2017 - 2020 63 kW / 85 CV

GUP97564 Accensione spia avaria motore, con vettura correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore sul quadro strumenti, con vettura correttamente funzionante

FIAT Ducato 2.3 Multijet - 120 16v

ID: FI2504 Motore: F1AE0481D Diesel 2006 - 2011 88 kW / 120 CV

GUP97563 Borbottii in accelerazione. Notevole calo di prestazioni già dai bassi regimi

Anomalia: Borbottii in fase di accelerazione e notevole calo di prestazioni già dai bassi regimi.

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97558 In fase di accelerazione: accensione spia avaria motore con sporadici cali di prestazioni

Anomalia: In fase di accelerazione accensione spia di avaria motore e sporadici cali di prestazioni. Con il riavvio del veicolo il problema si risolve momentaneamente.

GUP97552 Sporadicamente: arresti in marcia, mancati avviamenti, avvii con successivi arresti improvvisi

Anomalia: Sporadicamente si verificano arresti del motore durante la marcia, mancati avviamenti e avviamenti regolari seguiti da improvvisi arresti del motore.

GUP97550 Regime motore irregolare con prestazioni notevolmente ridotte

Anomalia: Regime motore irregolare, con prestazioni notevolmente ridotte

GUP97547 Sporadico regime del minimo irregolare, con spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore, sporadicamente il regime minimo risulta irregolare, con motore che accelera e decelera autonomamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97526 Prestazioni motore ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con cali di prestazioni

GUP97521 Spia avaria motore attiva e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadici arresti in corsa

Anomalia: Accensione spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadici arresti del motore in marcia.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97510 Spia avaria motore attiva, sporadici cali di potenza, funzionamento a strappi e arresti in marcia

Anomalia: Accensione della spia avaria motore, sporadicamente il veicolo presenta prestazioni notevolmente ridotte, funzionamento a strappi e arresti del motore durante la marcia.

GUP97509 Accensione spia avaria motore, con notevoli cali di prestazioni

Anomalia: Accensione della spia avaria motore, con notevoli cali di prestazioni, sporadicamente il pedale acceleratore non risponde e il motore rimane al regime minimo. Dopo il riavvio del veicolo, il funzionamento torna regolare, ma la spia avaria motore rimane attiva.

GUP97508 Accensione spia avaria motore con sporadici e notevoli cali di prestazioni

Anomalia: Accensione della spia avaria motore, con sporadici e notevoli cali di prestazioni del veicolo.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

GUP97493 Arresto improvviso del motore in marcia e spia avaria motore attiva

Anomalia: Arresto improvviso del motore in marcia, con spia avaria motore attiva

GUP97486 Prestazioni notevolmente ridotte, con accensione spia avaria motore

Anomalia: Prestazioni notevolmente ridotte, con accensione spia avaria motore

GUP97483 Accensione spia avaria motore, sporadiche prestazioni ridotte e funzionamento a strappi

Anomalia: Accensione spia avaria motore, sporadiche prestazioni ridotte e funzionamento a strappi

GUP97481 Accensione spia avaria motore, prestazioni ridotte e sporadici avviamenti notevolmente difficoltosi

Anomalia: Accensione della spia di avaria motore, con prestazioni ridotte e sporadici avviamenti notevolmente difficoltosi.

GUP97480 Mancato avviamento motore a seguito di uno spegnimento regolare

Anomalia: Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto regolare del veicolo

FORD Fiesta 2.0 ST 150 16v

ID: FO0112 Motore: N4JB Benzina 2004 - 2008 110 kW / 150 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.25 16v

ID: FO0298 Motore: M7JA Benzina 2002 - 2004 51 kW / 70 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.25 16v

ID: FO0299 Motore: M7JB Benzina 2002 - 2008 51 kW / 70 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.25 16v

ID: FO0300 Motore: FUJA Benzina 2002 - 2008 55 kW / 75 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.25 16v

ID: FO0301 Motore: FUJB Benzina 2002 - 2008 55 kW / 75 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.3 8v

ID: FO0302 Motore: A9JA Benzina 2001 - 2008 51 kW / 70 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.3 8v

ID: FO0303 Motore: A9JB Benzina 2001 - 2006 51 kW / 70 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.4 16v

ID: FO0304 Motore: FXJA Benzina 2001 - 2008 59 kW / 80 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.4 16v

ID: FO0305 Motore: FXJB Benzina 2001 - 2006 59 kW / 80 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.6 16v

ID: FO0306 Motore: FYJA Benzina 2001 - 2008 74 kW / 101 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.6 16v

ID: FO0307 Motore: FYJB Benzina 2001 - 2005 74 kW / 101 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.4 TDCi 8v

ID: FO0314 Motore: F6JA Diesel 2001 - 2006 50 kW / 68 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.4 TDCi 8v

ID: FO0315 Motore: F6JB Diesel 2001 - 2008 50 kW / 68 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.6 TDCi 16v

ID: FO0316 Motore: HHJA Diesel 2004 - 2006 66 kW / 90 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.6 TDCi 16v

ID: FO0317 Motore: HHJB Diesel 2004 - 2008 66 kW / 90 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97556 Sporadiche notevoli scarse prestazioni, in accelerazione arresti improvvisi e avviso avaria motore

Anomalia: Sporadicamente si verifica un notevole calo di prestazioni. In fase di accelerazione sul quadro strumenti è presente l'avviso di avaria al sistema motore e il veicolo si arresta improvvisamente. Riavviando il motore riprende momentaneamente il corretto funzionamento.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FORD Fiesta 1.3 8v

ID: FO0110 Motore: BAJA Benzina 2001 - 2008 44 kW / 60 CV

GUP97562 Mancato avviamento motore e quadro strumenti spento

Anomalia: Mancato avviamento del motore e il quadro strumenti con relativi display resta spento nel tentativo di avvio.

GUP97560 Mancato funzionamento contagiri e odometro, spie ABS, guasti e avaria freni (rossa) attive

Anomalia: Il veicolo presenta il contagiri e l'odometro non funzionanti. Sul quadro strumenti sono attive le spie ABS, avaria motore e avaria freni (rossa). Il funzionamento del veicolo risulta regolare.

GUP97557 Accensione spia ABS, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Il veicolo presenta l'accensione della spia ABS, con veicolo correttamente funzionante.

GUP97554 All'aumento della potenza del ventilatore in abitacolo il climatizzatore si arresta

Anomalia: Il sistema di climatizzazione si disattiva all'aumento della potenza del ventilatore abitacolo. Alla prima velocità il clima funziona correttamente, mentre le ventole rimangono operative su tutte le posizioni.

FIAT Ducato 3.0 multijet - 150 16v

ID: FI2662 Motore: F1CE3481N Diesel 2011 - 2014 107 kW / 145 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 3.0 Multijet - 160 16v

ID: FI2663 Motore: F1CE3481M Diesel 2009 - 2014 116 kW / 158 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 3.0 Natural Power - 140 16v

ID: FI2664 Motore: F1CE0441A Gas 2010 - 2014 100 kW / 136 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 3.0 Multijet - 160 16v

ID: FI2514 Motore: F1CE0481D Diesel 2006 - 2011 116 kW / 158 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97545 Accensione spia avaria motore con notevole calo di prestazioni

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97540 Sporadici mancati avviamenti al primo avviamento a motore caldo.

Anomalia: Sporadicamente, al primo tentativo di avviamento a motore caldo, si verificano mancati avviamenti del motore.

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97535 Mancato funzionamento cruise control

Anomalia: Mancato funzionamento cruise control

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97528 Notevole calo di prestazioni, con spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni. Con il riavvio del veicolo il funzionamento torna regolare

GUP97517 Consumo anormale del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anormale del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

GUP97505 Accensione spia avaria motore con sporadici cali di prestazioni

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con sporadici cali di prestazioni

GUP97502 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore con veicolo correttamente funzionante

GUP97500 Accensione spia avaria motore, con sporadici e notevoli cali di prestazioni

Anomalia: Accensione della spia avaria motore, con sporadiche prestazioni notevolmente ridotte. Dopo il riavvio del motore, il veicolo torna a funzionare correttamente, ma la spia avaria motore rimane attiva.

GUP97490 Accensione spia avaria motore. Sporadicamente: prestazioni ridotte e fumosità nera dallo scarico

Anomalia: Accensione della spia avaria motore. Sporadicamente il veicolo presenta prestazioni ridotte e un'anomala fumosità nera proveniente dallo scarico.

FIAT Ducato 2.2 Multijet - 100 16v

ID: FI2515 Motore: 4HV Diesel 2006 - 2011 74 kW / 101 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

GUP97485 Spia avaria motore attiva e prestazioni ridotte. Sporadici arresti del motore e minimo

irregolare, INIEZIONE | P0094 | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | ACCENDE | ACCESA | MIL | GIALLO | GIALLA | RENDE | PERDE | CALA | MANCA | POTENZA | VELOCITÀ | CALO | SPEGNE | BLOCCA | MUORE | REGIME | IRREGOLARE | NOTEVOLI |

Anomalia: Accensione spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadici arresti del motore in marcia e regime del minimo irregolare

FIAT Ducato 2.0 Multijet - 115 16v

ID: FI0702 Motore: 250 A 1000 Diesel 2011 - 2014 85 kW / 116 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 2.3 Multijet - 150 16v

ID: FI0703 Motore: F1AE3481E Diesel 2011 - 2014 109 kW / 148 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97548 Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

Anomalia: Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 3.0 Multijet - 180 16v

ID: FI0704 Motore: F1CE3481E Diesel 2011 - 2014 130 kW / 177 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97559 A motore caldo accensione spia avaria motore e avaria generica, con sporadiche prestazioni ridotte

Anomalia: A motore caldo si accendono la spia avaria motore e la spia avaria generica, con sporadici cali di prestazioni. La perdita di potenza risulta percepibile già dai bassi regimi motore.

GUP97553 Prestazioni ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97542 Accensione spia avaria motore, con prestazioni notevolmente ridotte

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 2.3 Multijet - 110 16v

ID: FI6343 Motore: F1AE3481G Diesel 2011 - 2014 83 kW / 113 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 2.3 Multijet - 125 16v

ID: FI6351 Motore: F1AE0481T Diesel 2006 - 2011 93 kW / 126 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 2.3 Multijet - 130 16v

ID: FI5011 Motore: F1AE3481D Diesel 2011 - 2014 96 kW / 130 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

FIAT Ducato 2.3 Multijet - 130 16v

ID: FI5012 Motore: F1AE0481N Diesel 2006 - 2011 96 kW / 130 CV

GUP97561 Mancato funzionamento tergicristallo anteriore a nessuna velocità

Anomalia: Mancato funzionamento del tergicristallo anteriore a qualsiasi velocità. Il lava tergi funziona correttamente.

GUP97551 Sporadica accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Sporadica accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97549 Motore permanentemente accelerato con sporadica accensione spia avaria alternatore

Anomalia: Regime motore permanentemente accelerato e sporadica accensione spia avaria motore

GUP97544 Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag (rossa), con sporadico mancato funzionamento dell'avvisatore acustico

GUP97538 Mancato funzionamento chiusura centralizzata tramite telecomando

Anomalia: Mancato funzionamento della chiusura centralizzata tramite telecomando. Azionando il telecomando, gli indicatori di direzione lampeggiano regolarmente, ma le porte non si aprono e non si chiudono.

GUP97537 Mancata visualizzazione chilometri totali nell'odometro

Anomalia: Dopo il superamento dei 399.000 km totali, l'odometro non visualizza più il chilometraggio del veicolo e mostra al suo posto dei trattini.

GUP97534 Lampeggio spia riserva con mancato funzionamento indicatore livello carburante (bloccato a zero)

Anomalia: Lampeggio spia riserva carburante e mancato funzionamento indicatore livello carburante, bloccato a zero

GUP97532 Spia airbag accesa, con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

Anomalia: Accensione spia Airbag con sporadico mancato funzionamento avvisatore acustico

GUP97531 Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento

Anomalia: Mancato funzionamento ventilatore abitacolo del climatizzatore/riscaldamento a qualsiasi velocità.

GUP97517 Consumo anomalo del freon nell'impianto di climatizzazione

Anomalia: Consumo anomalo del gas refrigerante nell'impianto di climatizzazione.

GUP97507 Spia ABS attiva

Anomalia: Il veicolo presenta la spia ABS attiva

CITROEN Jumper 3.0 HDI 16v

ID: CI6267 Motore: F1CE3481E Diesel 2009 - 2016 130 kW / 177 CV

GUP97559 A motore caldo accensione spia avaria motore e avaria generica, con sporadiche prestazioni ridotte

Anomalia: A motore caldo si accendono la spia avaria motore e la spia avaria generica, con sporadici cali di prestazioni. La perdita di potenza risulta percepibile già dai bassi regimi motore.

GUP97553 Prestazioni ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

GUP97542 Accensione spia avaria motore, con prestazioni notevolmente ridotte

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni

FIAT Ducato 3.0 Multijet 16v

ID: FI6265 Motore: F1CE3481E Diesel 2014 - 2016 130 kW / 177 CV

GUP97559 A motore caldo accensione spia avaria motore e avaria generica, con sporadiche prestazioni ridotte

Anomalia: A motore caldo si accendono la spia avaria motore e la spia avaria generica, con sporadici cali di prestazioni. La perdita di potenza risulta percepibile già dai bassi regimi motore.

GUP97553 Prestazioni ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

GUP97542 Accensione spia avaria motore, con prestazioni notevolmente ridotte

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni

PEUGEOT Boxer 3.0 HDI 16v

ID: PE6514 Motore: F1CE3481E Diesel 2011 - 9999 130 kW / 177 CV

GUP97559 A motore caldo accensione spia avaria motore e avaria generica, con sporadiche prestazioni ridotte

Anomalia: A motore caldo si accendono la spia avaria motore e la spia avaria generica, con sporadici cali di prestazioni. La perdita di potenza risulta percepibile già dai bassi regimi motore.

GUP97553 Prestazioni ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

GUP97542 Accensione spia avaria motore, con prestazioni notevolmente ridotte

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni

FIAT Ducato 2.3 JTD 16v

ID: FI2593 Motore: F1AE0481C Diesel 2002 - 2006 81 kW / 110 CV

GUP97555 Notevole fumosità anomala azzurra dallo scarico, con consumo anomalo di olio

Anomalia: Il motore presenta costante fumosità azzurra, particolarmente intensa in accelerazione dopo una fase di decelerazione. Il veicolo mantiene comunque un funzionamento regolare, ma è stato riscontrato un consumo di olio motore anomalo.

GUP97478 Mancato funzionamento indicatore di direzione e quattro frecce di emergenza, lato sinistro

Anomalia: Mancato funzionamento dell'indicatore di direzione e delle quattro frecce di emergenza lato sinistro. Il lato destro dell'impianto di illuminazione funziona regolarmente.

GUP97477 Mancato funzionamento indicatori di direzione, fari anabbaglianti e fari abbaglianti

Anomalia: Mancato funzionamento permanente degli indicatori di direzione destro e sinistro: non si attivano gli indicatori esterni, le relative spie sul quadro strumenti e non è presente il classico ticchettio di funzionamento. Contestualmente risultano non funzionanti anche i fari anabbaglianti e gli abbaglianti.

GUP97476 Sporadica iniziale perdita di colpi e arresto del motore, successivo mancato avviamento motore

Anomalia: Inizialmente il motore presentava sporadiche perdite di colpi durante la marcia e arresti improvvisi su strada, con successivo riavvio immediato e regolare. Attualmente è presente un mancato avviamento permanente: durante il tentativo

di avviamento il motore gira regolarmente ma non parte.

GUP97470 Mancato funzionamento indicatore livello carburante e odometro, con spia riserva attiva

Anomalia: Funzionamento anomalo dell'indicatore del livello carburante: all'avviamento del motore la lancetta effettua una rotazione completa in senso antiorario, si posiziona sul lato opposto del fine scala e successivamente ritorna stabilmente a zero. Contestualmente la spia della riserva carburante rimane attiva. Inoltre, il contachilometri non mostra né i chilometri totali né quelli parziali, nonostante la retroilluminazione risulti funzionante.

GUP97468 Funzionamento continuo alla massima velocità della ventola del radiatore

Anomalia: La ventola del radiatore rimane costantemente azionata alla massima velocità, anche a motore freddo. Il problema si presenta subito dopo l'avviamento del motore, dopo lo spegnimento, la ventola continua a funzionare per pochi secondi. Con quadro acceso e motore spento, invece, la ventola del radiatore non si aziona.

GUP97466 Accensione spia immobilizer, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione della spia immobilizer con sporadici mancati avviamenti del motore.

GUP97462 Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto in marcia

Anomalia: Mancato avviamento motore a seguito di un arresto improvviso in marcia

GUP97453 Sporadico mancato avviamento motore. A veicolo avviato il funzionamento è regolare

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore. A veicolo avviato il funzionamento è regolare.

GUP97439 Accensione spia Airbag

Anomalia: Accensione spia Airbag

GUP97432 Spia avaria motore attiva. Sporadici: notevoli cali di prestazioni e/o arresti improvvisi in marcia

Anomalia: -

GUP97423 Sporadica mancata risposta pedale acceleratore. Saltuario regime del minimo accelerato

Anomalia: Sporadica mancata risposta pedale acceleratore con motore che rimane al minimo, saltuario regime del minimo accelerato.

GUP97419 Notevole calo di prestazioni, fischio anomalo e notevole in accelerazione dal turbo

Anomalia: Notevole calo delle prestazioni, accompagnato da un marcato fischio anomalo proveniente dal turbocompressore durante l'accelerazione.

GUP97415 Mancato funzionamento, anabbaglianti, luci di posizione e illuminazione del quadro strumenti

Anomalia: Mancato funzionamento dei fari anabbaglianti, delle luci di posizione e dell'illuminazione del quadro strumenti. Le luci di parcheggio destre e sinistre risultano invece regolarmente funzionanti.

GUP97412 Sporadicamente a motore caldo, avviamenti difficoltosi o mancati avviamenti

Anomalia: Sporadicamente, a motore caldo, si verificano avviamenti difficoltosi o mancati avviamenti, il motore torna avviabile solo dopo il suo raffreddamento.

GUP97411 Mancato funzionamento indicatore di velocità

Anomalia: Mancato funzionamento indicatore di velocità

GUP97403 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore freddo

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore freddo

GUP97399 Sporadico mancato avviamento motore con spia immobilizer attiva

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore con accensione spia immobilizer

GUP97397 Sporadico mancato avviamento motore

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore

GUP97389 Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con prestazioni ridotte.

GUP97387 Mancato funzionamento indicatori di direzione e frecce di emergenza

Anomalia: Mancato funzionamento indicatori di direzione destro e sinistro, quattro frecce di emergenza inattive.

FIAT Ducato 2.3 Multijet 16v

ID: FI6264 Motore: F1AE3481E Diesel 2014 - 2019 109 kW / 148 CV

GUP97548 Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

Anomalia: Accensione spia avaria motore con prestazioni ridotte

PEUGEOT Boxer 3.0 HDI 16v

ID: PE2590 Motore: F1CE0481D Diesel 2006 - 2009 116 kW / 158 CV

GUP97545 Accensione spia avaria motore con notevole calo di prestazioni

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni.

GUP97541 Sporadici mancati avviamenti al primo avviamento a motore caldo.

Anomalia: Sporadicamente, al primo tentativo di avviamento a motore caldo, si verificano mancati avviamenti del motore.

GUP97535 Mancato funzionamento cruise control

Anomalia: Mancato funzionamento cruise control

GUP97528 Notevole calo di prestazioni, con spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni. Con il riavvio del veicolo il funzionamento torna regolare

GUP97505 Accensione spia avaria motore con sporadici cali di prestazioni

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con sporadici cali di prestazioni

GUP97502 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore con veicolo correttamente funzionante

GUP97500 Accensione spia avaria motore, con sporadici e notevoli cali di prestazioni

Anomalia: Accensione della spia avaria motore, con sporadiche prestazioni notevolmente ridotte. Dopo il riavvio del motore, il veicolo torna a funzionare correttamente, ma la spia avaria motore rimane attiva.

GUP97490 Accensione spia avaria motore. Sporadicamente: prestazioni ridotte e fumosità nera dallo scarico

Anomalia: Accensione della spia avaria motore. Sporadicamente il veicolo presenta prestazioni ridotte e un'™anomala fumosità nera proveniente dallo scarico.

PEUGEOT Boxer 3.0 HDI 16v

ID: PE6513 Motore: F1CE0481D Diesel 2006 - 2015 115 kW / 156 CV

GUP97545 Accensione spia avaria motore con notevole calo di prestazioni

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni.

GUP97541 Sporadici mancati avviamenti al primo avviamento a motore caldo.

Anomalia: Sporadicamente, al primo tentativo di avviamento a motore caldo, si verificano mancati avviamenti del motore.

GUP97535 Mancato funzionamento cruise control

Anomalia: Mancato funzionamento cruise control

GUP97528 Notevole calo di prestazioni, con spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni. Con il riavvio del veicolo il funzionamento torna regolare

GUP97505 Accensione spia avaria motore con sporadici cali di prestazioni

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con sporadici cali di prestazioni

GUP97502 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore con veicolo correttamente funzionante

GUP97500 Accensione spia avaria motore, con sporadici e notevoli cali di prestazioni

Anomalia: Accensione della spia avaria motore, con sporadiche prestazioni notevolmente ridotte. Dopo il riavvio del motore, il veicolo torna a funzionare correttamente, ma la spia avaria motore rimane attiva.

GUP97490 Accensione spia avaria motore. Sporadicamente: prestazioni ridotte e fumosità nera dallo scarico

Anomalia: Accensione della spia avaria motore. Sporadicamente il veicolo presenta prestazioni ridotte e un'™anomala fumosità nera proveniente dallo scarico.

CITROEN Jumper 3.0 HDI 16v

ID: CI2522 Motore: F1CE0481D Diesel 2006 - 2016 115 kW / 156 CV

GUP97545 Accensione spia avaria motore con notevole calo di prestazioni

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni.

GUP97541 Sporadici mancati avviamenti al primo avviamento a motore caldo.

Anomalia: Sporadicamente, al primo tentativo di avviamento a motore caldo, si verificano mancati avviamenti del motore.

GUP97535 Mancato funzionamento cruise control

Anomalia: Mancato funzionamento cruise control

GUP97528 Notevole calo di prestazioni, con spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con notevole calo di prestazioni. Con il riavvio del vicolo il funzionamento torna regolare

GUP97505 Accensione spia avaria motore con sporadici cali di prestazioni

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con sporadici cali di prestazioni

GUP97502 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore con veicolo correttamente funzionante

GUP97500 Accensione spia avaria motore, con sporadici e notevoli cali di prestazioni

Anomalia: Accensione della spia avaria motore, con sporadiche prestazioni notevolmente ridotte. Dopo il riavvio del motore, il veicolo torna a funzionare correttamente, ma la spia avaria motore rimane attiva.

GUP97490 Accensione spia avaria motore. Sporadicamente: prestazioni ridotte e fumosità nera dallo scarico

Anomalia: Accensione della spia avaria motore. Sporadicamente il veicolo presenta prestazioni ridotte e un'™ anomala fumosità nera proveniente dallo scarico.

FORD Edge 2.0 EcoBlue AWD 16v

ID: FO6781 Motore: BCCC Diesel 2018 - 2021 140 kW / 190 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 EcoBlue AWD 16v

ID: FO6782 Motore: YLCB Diesel 2018 - 2021 175 kW / 238 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 EcoBlue 16v

ID: FO6783 Motore: YMCB Diesel 2018 - 2021 110 kW / 150 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 EcoBlue AWD 16v

ID: FO6606 Motore: BCCA Diesel 2018 - 2021 140 kW / 190 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 EcoBlue AWD 16v

ID: FO6607 Motore: BCCB Diesel 2018 - 2021 140 kW / 190 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 EcoBlue AWD 16v

ID: FO6608 Motore: YLCA Diesel 2018 - 2021 175 kW / 238 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 TDCi AWD 16v

ID: FO2953 Motore: T8CM Diesel 2016 - 2018 132 kW / 180 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 EcoBlue 16v

ID: FO6691 Motore: YMCA Diesel 2018 - 2021 110 kW / 150 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 TDCi 16v

ID: FO6596 Motore: T9CE Diesel 2016 - 2018 154 kW / 209 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Edge 2.0 TDCi 16v

ID: FO6597 Motore: T8CC Diesel 2016 - 2018 132 kW / 180 CV

GUP97543 Avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" e spia avaria sterzo attiva, con volante funzionante

Anomalia: Sul quadro strumenti appare l'avviso "Sterzo adattivo guasto Riparare" con la spia di avaria sterzo attiva. Il funzionamento del volante risulta regolare.

GUP97539 Mancata regolazione automatica proiettori anabbaglianti. Abbaglianti non funzionanti

Anomalia: Il veicolo presenta la mancata regolazione dei proiettori anabbaglianti, rimangono in posizione bassa sia da fermi che in marcia. I fari abbaglianti risultano inoperativi. Sul quadro strumenti compare l'avviso di "Controlla fanali anteriori adattivi - Vedi manuale"

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO6780 Motore: UGJM Diesel 2015 - 9999 74 kW / 101 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 2.0 Ti-VCT 16v

ID: FO6779 Motore: U4JL Benzina 2018 - 9999 110 kW / 150 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO6489 Motore: M1JJ Benzina 2015 - 2018 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

GUP97530 Avviamento difficoltoso, funzionamento irregolare in accelerazione e spia avaria motore attiva

Anomalia: Il veicolo presenta difficoltà di avviamento e sporadicamente il pedale dell'acceleratore non risponde al comando, mantenendo il motore al minimo. Durante l'accelerazione il motore presenta un funzionamento irregolare. Sul quadro strumenti risulta attiva la spia avaria motore.

GUP97527 Funzionamento irregolare, mancata risposta acceleratore, spia chiave inglese e "Vedi manuale" attivi

Anomalia: Il veicolo presenta esitazioni in fase di accelerazione ad alti regimi e sporadicamente il pedale dell'acceleratore non risponde al comando, mantenendo il motore al minimo. Saltuariamente si attiva la spia della chiave inglese sul quadro strumenti ed è presente l'™avviso "Vedi manuale" sul display centrale.

FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO6490 Motore: YYJD Benzina 2015 - 2018 103 kW / 140 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO6370 Motore: UGJE Diesel 2014 - 2017 66 kW / 90 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 8v

ID: FO6605 Motore: Z2JA Diesel 2017 - 2020 74 kW / 101 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

GUP97525 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante.

FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 8v

ID: FO2968 Motore: ZTJA Diesel 2017 - 2018 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 8v

ID: FO2969 Motore: ZTJB Diesel 2017 - 2020 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 8v

ID: FO2970 Motore: ZTJC Diesel 2017 - 2020 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO2971 Motore: XUJH Diesel 2018 - 2018 74 kW / 101 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO2972 Motore: SFJL Benzina 2018 - 9999 74 kW / 101 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO2973 Motore: M1JU Benzina 2018 - 9999 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO6278 Motore: M1JC Benzina 2013 - 2015 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO6279 Motore: ENUG Diesel 2014 - 2015 66 kW / 90 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.6 Ti-VCT 16v

ID: FO6684 Motore: HXJD Benzina 2012 - 2018 90 kW / 122 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.6 Ti-VCT 16v

ID: FO6685 Motore: IQJB Benzina 2014 - 2018 90 kW / 122 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO6686 Motore: YYJF Benzina 2018 - 9999 103 kW / 140 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 Ti-VCT 12v

ID: FO6687 Motore: XZJF Benzina 2018 - 2022 90 kW / 122 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 8v

ID: FO6688 Motore: ZTJA Diesel 2017 - 2018 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 8v

ID: FO6689 Motore: ZTJB Diesel 2017 - 2020 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 8v

ID: FO6690 Motore: ZTJC Diesel 2017 - 2020 92 kW / 125 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 8v

ID: FO6756 Motore: ZTJD Diesel 2019 - 2021 88 kW / 120 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO2863 Motore: XVJC Diesel 2015 - 2018 70 kW / 95 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO2864 Motore: XVJD Diesel 2015 - 2018 70 kW / 95 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

GUP97533 Notevoli prestazioni ridotte e spia avaria attiva ad alte velocità, avviso "Motore Riparare subito"

Anomalia: Il veicolo presenta ad alte velocità un notevole calo di prestazioni e la spia avaria generica accesa. Sul display centrale del quadro strumenti è presente l'avviso "Motore Riparare Subito". Riavviando il veicolo riprende momentaneamente il corretto funzionamento.

GUP97529 Mancato avviamento del motore, con spia immobilizer rossa lampeggiante

Anomalia: Mancato avviamento del motore, con spia immobilizer (rossa) lampeggiante sul quadro strumenti.

GUP97523 Motore non parte, avvisi di avaria sterzo e motore, spia guasti fissa e lampeggio immobilizer

Anomalia: Il motore non parte e sul quadro strumenti risultano accese la spia guasti (fissa) e la spia dell'immobilizer (lampeggiante). Il display centrale segnala due avarie: una al sistema di sterzo e una al motore.

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO2865 Motore: XUJA Diesel 2015 - 2018 55 kW / 75 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO2866 Motore: XUJB Diesel 2015 - 2018 55 kW / 75 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 Ti-VCT 16v

ID: FO2867 Motore: UEJE Benzina 2015 - 2018 82 kW / 112 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 TDCi 8v

ID: FO2862 Motore: XVJB Diesel 2015 - 2018 70 kW / 95 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD Ecosport 1.5 Ti-VCT 16v

ID: FO6290 Motore: UEJB Benzina 2013 - 2015 82 kW / 112 CV

GUP97536 Malfunzionamento delle funzioni elettriche della carrozzeria del veicolo

Anomalia: Il veicolo presenta il mancato funzionamento delle frecce, del clacson, dell'illuminazione interna all'abitacolo e dei fari abbaglianti. Inoltre i fari anabbaglianti restano inseriti fino all'arresto del quadro strumenti.

FORD C-Max 2.0 PHEV 16v

ID: FO2927 Motore: UADA Benzina/Elettrico 2015 - 2019 136 kW / 185 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO2940 Motore: XWDD Diesel 2015 - 2020 88 kW / 120 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO6478 Motore: XWDB Diesel 2015 - 2020 88 kW / 120 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO6477 Motore: XWDA Diesel 2015 - 2020 88 kW / 120 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO6479 Motore: XXDC Diesel 2015 - 2020 70 kW / 95 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 EcoBoost 16v

ID: FO6481 Motore: M8DB Benzina 2015 - 2020 110 kW / 150 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO6480 Motore: AEDA Diesel 2015 - 2018 77 kW / 105 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO6474 Motore: M2DC Benzina 2015 - 2018 74 kW / 101 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO6476 Motore: XXDA Diesel 2015 - 2020 70 kW / 95 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO6475 Motore: M1DD Benzina 2015 - 2018 92 kW / 125 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 2.0 TDCi 16v

ID: FO6487 Motore: T8DE Diesel 2015 - 2019 125 kW / 170 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 2.0 TDCi 16v

ID: FO6486 Motore: T7DB Diesel 2015 - 2019 110 kW / 150 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.6 Ti-VCT 16v

ID: FO6485 Motore: MUDD Benzina 2015 - 2018 88 kW / 120 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

GUP97484 Sporadicamente si attiva la spia avaria motore e il veicolo presenta scarse prestazioni

Anomalia: Sporadicamente durante la marcia, si attiva la spia avaria motore e il veicolo presenta scarse prestazioni, per poi riprendere autonomamente il regolare funzionamento.

FORD C-Max 1.6 Ti-VCT 16v

ID: FO6484 Motore: PNDD Benzina 2015 - 2018 92 kW / 125 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.6 Ti-VCT 16v

ID: FO6483 Motore: XTDB Benzina 2015 - 2019 63 kW / 85 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 EcoBoost 16v

ID: FO6482 Motore: M9DB Benzina 2015 - 2018 134 kW / 182 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 2.0 TDCi 16v

ID: FO6488 Motore: T8DA Diesel 2015 - 2018 132 kW / 180 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 2.0 TDCi 16v

ID: FO6824 Motore: T8DF Diesel 2018 - 2020 125 kW / 170 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 EcoBoost 16v

ID: FO6778 Motore: M8DF Benzina 2015 - 2020 110 kW / 150 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO2997 Motore: XWDG Diesel 2018 - 2020 88 kW / 120 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO2996 Motore: XXDE Diesel 2018 - 2020 70 kW / 95 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 2.0 TDCi 16v

ID: FO2998 Motore: T7DD Diesel 2018 - 2020 110 kW / 150 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.6 TDCi 8v

ID: FO2963 Motore: T3DA Diesel 2015 - 2019 70 kW / 95 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.6 TDCi 8v

ID: FO2962 Motore: T1DB Diesel 2015 - 2019 85 kW / 116 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.6 TDCi 8v

ID: FO2961 Motore: T1DA Diesel 2015 - 2019 85 kW / 116 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO2965 Motore: B3DA Benzina 2018 - 2020 74 kW / 101 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.6 TDCi 8v

ID: FO2964 Motore: T3DB Diesel 2015 - 2019 70 kW / 95 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO2951 Motore: XWDE Diesel 2015 - 2020 88 kW / 120 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO2950 Motore: XWDC Diesel 2015 - 2020 88 kW / 120 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO2945 Motore: B7DA Benzina 2018 - 2020 92 kW / 125 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

FORD C-Max 1.6 GPL 16v

ID: FO6610 Motore: MUDD Gas 2015 - 2018 88 kW / 120 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

GUP97484 Sporadicamente si attiva la spia avaria motore e il veicolo presenta scarse prestazioni

Anomalia: Sporadicamente durante la marcia, si attiva la spia avaria motore e il veicolo presenta scarse prestazioni, per poi riprendere autonomamente il regolare funzionamento.

FORD C-Max 1.5 TDCi 8v

ID: FO6609 Motore: XXDD Diesel 2015 - 2020 70 kW / 95 CV

GUP97491 La ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra restano frenate

Anomalia: A seguito di una frenata la ruota anteriore destra e quella posteriore sinistra rimangono frenate.

PEUGEOT Boxer 2.2 HDI 16v

ID: PE2519 Motore: 4HV Diesel 2006 - 2010 74 kW / 101 CV

GUP97485 Spia avaria motore attiva e prestazioni ridotte. Sporadici arresti del motore e minimo

irregolare, INIEZIONE | P0094 | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | ACCENDE | ACCESA | MIL | GIALLO | GIALLA | RENDE | PERDE | CALA | MANCA | POTENZA | VELOCITÀ | CALO | SPEGNE | BLOCCA | MUORE | REGIME | IRREGOLARE | NOTEVOLI |

Anomalia: Accensione spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadici arresti del motore in marcia e regime del minimo irregolare

CITROEN Jumper 2.2 HDI 16v

ID: CI2505 Motore: 4HV Diesel 2006 - 2012 74 kW / 101 CV

GUP97485 Spia avaria motore attiva e prestazioni ridotte. Sporadici arresti del motore e minimo

irregolare, INIEZIONE | P0094 | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | ACCENDE | ACCESA | MIL | GIALLO | GIALLA | RENDE | PERDE | CALA | MANCA | POTENZA | VELOCITÀ | CALO | SPEGNE | BLOCCA | MUORE | REGIME | IRREGOLARE | NOTEVOLI |

Anomalia: Accensione spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadici arresti del motore in marcia e regime del minimo irregolare

FORD Focus 1.6 GPL 16v

ID: FO6514 Motore: MUDD Gas 2015 - 2018 88 kW / 120 CV

GUP97484 Sporadicamente si attiva la spia avaria motore e il veicolo presenta scarse prestazioni

Anomalia: Sporadicamente durante la marcia, si attiva la spia avaria motore e il veicolo presenta scarse prestazioni, per poi riprendere autonomamente il regolare funzionamento.

FORD Focus 1.6 Ti-VCT 16v

ID: FO2988 Motore: MUDD Benzina 2015 - 2018 88 kW / 120 CV

GUP97484 Sporadicamente si attiva la spia avaria motore e il veicolo presenta scarse prestazioni

Anomalia: Sporadicamente durante la marcia, si attiva la spia avaria motore e il veicolo presenta scarse prestazioni, per poi riprendere autonomamente il regolare funzionamento.

FIAT Ducato 2.0 JTD 8v

ID: FI0393 Motore: RHV Diesel 2002 - 2006 62 kW / 84 CV

GUP97478 Mancato funzionamento indicatore di direzione e quattro frecce di emergenza, lato sinistro

Anomalia: Mancato funzionamento dell'indicatore di direzione e delle quattro frecce di emergenza lato sinistro. Il lato destro dell'impianto di illuminazione funziona regolarmente.

GUP97477 Mancato funzionamento indicatori di direzione, fari anabbaglianti e fari abbaglianti

Anomalia: Mancato funzionamento permanente degli indicatori di direzione destro e sinistro: non si attivano gli indicatori esterni, le relative spie sul quadro strumenti e non è presente il classico ticchettio di funzionamento. Contestualmente risultano non funzionanti anche i fari anabbaglianti e gli abbaglianti.

GUP97470 Mancato funzionamento indicatore livello carburante e odometro, con spia riserva attiva

Anomalia: Funzionamento anomalo dell'indicatore del livello carburante: all'avviamento del motore la lancetta effettua una rotazione completa in senso antiorario, si posiziona sul lato opposto del fine scala e successivamente ritorna stabilmente a zero. Contestualmente la spia della riserva carburante rimane attiva. Inoltre, il contachilometri non mostra né i chilometri totali né quelli parziali, nonostante la retroilluminazione risulti funzionante.

GUP97468 Funzionamento continuo alla massima velocità della ventola del radiatore

Anomalia: La ventola del radiatore rimane costantemente azionata alla massima velocità, anche a motore freddo. Il problema si presenta subito dopo l'avviamento del motore, dopo lo spegnimento, la ventola continua a funzionare per pochi secondi. Con quadro acceso e motore spento, invece, la ventola del radiatore non si aziona.

GUP97466 Accensione spia immobilizer, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione della spia immobilizer con sporadici mancati avviamenti del motore.

GUP97464 Sporadico arresto del motore in marcia a caldo

Anomalia: -

GUP97462 Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto in marcia

Anomalia: Mancato avviamento motore a seguito di un arresto improvviso in marcia

GUP97439 Accensione spia Airbag

Anomalia: Accensione spia Airbag

GUP97429 Mancato avviamento motore a freddo, avviamenti difficoltosi a motore caldo, INIEZIONE | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | AVVIA | PARTE | ACCENDE | MANCATA | ACCENSIONE | MANCATO | AVVIAMENTO | FUNZIONA | FUNZIONAMENTO | AVVIO |

Anomalia: -

GUP97415 Mancato funzionamento, anabbaglianti, luci di posizione e illuminazione del quadro strumenti

Anomalia: Mancato funzionamento dei fari anabbaglianti, delle luci di posizione e dell'illuminazione del quadro strumenti. Le luci di parcheggio destre e sinistre risultano invece regolarmente funzionanti.

GUP97411 Mancato funzionamento indicatore di velocità

Anomalia: Mancato funzionamento indicatore di velocità

GUP97410 Con motore sotto sforzo di verifica l'accensione della spia di avaria motore e si arresta il motore

Anomalia: Durante la marcia, a motore caldo e sotto sforzo, si accende la spia avaria motore rossa con conseguente arresto del motore. Dopo il riavvio del quadro strumenti, il motore riparte immediatamente.

GUP97407 Prestazioni ridotte già dei bassi regimi, con soffio anomalo dal motore

Anomalia: Prestazioni ridotte già dai bassi regimi, con soffio anomalo proveniente dal motore

GUP97399 Sporadico mancato avviamento motore con spia immobilizer attiva

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore con accensione spia immobilizer

GUP97397 Sporadico mancato avviamento motore

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore

GUP97387 Mancato funzionamento indicatori di direzione e frecce di emergenza

Anomalia: Mancato funzionamento indicatori di direzione destro e sinistro, quattro frecce di emergenza inattive.

FIAT Ducato 2.8 JTD 8v

ID: FI0396 Motore: 8140.43S Diesel 2002 - 2006 94 kW / 128 CV

GUP97478 Mancato funzionamento indicatore di direzione e quattro frecce di emergenza, lato sinistro

Anomalia: Mancato funzionamento dell'indicatore di direzione e delle quattro frecce di emergenza lato sinistro. Il lato destro dell'impianto di illuminazione funziona regolarmente.

GUP97477 Mancato funzionamento indicatori di direzione, fari anabbaglianti e fari abbaglianti

Anomalia: Mancato funzionamento permanente degli indicatori di direzione destro e sinistro: non si attivano gli indicatori esterni, le relative spie sul quadro strumenti e non è presente il classico ticchettio di funzionamento. Contestualmente risultano non funzionanti anche i fari anabbaglianti e gli abbaglianti.

GUP97473 Accensione spia avaria motore, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con sporadici mancati avviamenti. A motore avviato il funzionamento del veicolo è regolare.

GUP97472 Sporadicamente a caldo il motore si avvia ma si spegne immediatamente

Anomalia: Sporadicamente, a motore caldo, il motore si avvia al primo tentativo ma si spegne immediatamente. Al successivo tentativo di avviamento, il motore parte regolarmente e rimane in moto.

GUP97470 Mancato funzionamento indicatore livello carburante e odometro, con spia riserva attiva

Anomalia: Funzionamento anomalo dell'indicatore del livello carburante: all'avviamento del motore la lancetta effettua una rotazione completa in senso antiorario, si posiziona sul lato opposto del fine scala e successivamente ritorna stabilmente a zero. Contestualmente la spia della riserva carburante rimane attiva. Inoltre, il contachilometri non mostra né i chilometri totali né quelli parziali, nonostante la retroilluminazione risulti funzionante.

GUP97468 Funzionamento continuo alla massima velocità della ventola del radiatore

Anomalia: La ventola del radiatore rimane costantemente azionata alla massima velocità, anche a motore freddo. Il problema si presenta subito dopo l'avviamento del motore, dopo lo spegnimento, la ventola continua a funzionare per pochi secondi. Con quadro acceso e motore spento, invece, la ventola del radiatore non si aziona.

GUP97466 Accensione spia immobilizer, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione della spia immobilizer con sporadici mancati avviamenti del motore.

GUP97462 Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto in marcia

Anomalia: Mancato avviamento motore a seguito di un arresto improvviso in marcia

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spia avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97439 Accensione spia Airbag

Anomalia: Accensione spia Airbag

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97415 Mancato funzionamento, anabbaglianti, luci di posizione e illuminazione del quadro strumenti

Anomalia: Mancato funzionamento dei fari anabbaglianti, delle luci di posizione e dell'illuminazione del quadro strumenti. Le luci di parcheggio destre e sinistre risultano invece regolarmente funzionanti.

GUP97411 Mancato funzionamento indicatore di velocità

Anomalia: Mancato funzionamento indicatore di velocità

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97399 Sporadico mancato avviamento motore con spia immobilizer attiva

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore con accensione spia immobilizer

GUP97397 Sporadico mancato avviamento motore

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

GUP97387 Mancato funzionamento indicatori di direzione e frecce di emergenza

Anomalia: Mancato funzionamento indicatori di direzione destro e sinistro, quattro frecce di emergenza inattive.

GUP97386 Spia avaria motore attiva con arresto improvviso, o spia avaria motore e modalità recovery attive

Anomalia: A seguito di un breve percorso, si attiva la spia di avaria motore e il veicolo si arresta. In altre occasioni su strada si verifica l'accensione della spia di avaria motore seguita dall'attivazione della modalità recovery.

FIAT Ducato 2.8 JTD Power 8v

ID: FI0397 Motore: 8140.43N Diesel 2004 - 2006 107 kW / 145 CV

GUP97478 Mancato funzionamento indicatore di direzione e quattro frecce di emergenza, lato sinistro

Anomalia: Mancato funzionamento dell'indicatore di direzione e delle quattro frecce di emergenza lato sinistro. Il lato destro dell'impianto di illuminazione funziona regolarmente.

GUP97477 Mancato funzionamento indicatori di direzione, fari anabbaglianti e fari abbaglianti

Anomalia: Mancato funzionamento permanente degli indicatori di direzione destro e sinistro: non si attivano gli indicatori esterni, le relative spie sul quadro strumenti e non è presente il classico ticchettio di funzionamento. Contestualmente risultano non funzionanti anche i fari anabbaglianti e gli abbaglianti.

GUP97470 Mancato funzionamento indicatore livello carburante e odometro, con spia riserva attiva

Anomalia: Funzionamento anomalo dell'indicatore del livello carburante: all'avviamento del motore la lancetta effettua una rotazione completa in senso antiorario, si posiziona sul lato opposto del fine scala e successivamente ritorna stabilmente a zero. Contestualmente la spia della riserva carburante rimane attiva. Inoltre, il contachilometri non mostra né i chilometri totali né quelli parziali, nonostante la retroilluminazione risulti funzionante.

GUP97468 Funzionamento continuo alla massima velocità della ventola del radiatore

Anomalia: La ventola del radiatore rimane costantemente azionata alla massima velocità, anche a motore freddo. Il problema si presenta subito dopo l'avviamento del motore, dopo lo spegnimento, la ventola continua a funzionare per pochi secondi. Con quadro acceso e motore spento, invece, la ventola del radiatore non si aziona.

GUP97466 Accensione spia immobilizer, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione della spia immobilizer con sporadici mancati avviamenti del motore.

GUP97462 Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto in marcia

Anomalia: Mancato avviamento motore a seguito di un arresto improvviso in marcia

GUP97439 Accensione spia Airbag

Anomalia: Accensione spia Airbag

GUP97415 Mancato funzionamento, anabbaglianti, luci di posizione e illuminazione del quadro strumenti

Anomalia: Mancato funzionamento dei fari anabbaglianti, delle luci di posizione e dell'illuminazione del quadro strumenti. Le luci di parcheggio destre e sinistre risultano invece regolarmente funzionanti.

GUP97411 Mancato funzionamento indicatore di velocità

Anomalia: Mancato funzionamento indicatore di velocità

GUP97399 Sporadico mancato avviamento motore con spia immobilizer attiva

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore con accensione spia immobilizer

GUP97397 Sporadico mancato avviamento motore

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore

GUP97387 Mancato funzionamento indicatori di direzione e frecce di emergenza

Anomalia: Mancato funzionamento indicatori di direzione destro e sinistro, quattro frecce di emergenza inattive.

FIAT Ducato 2.8 JTD 4X4 8v

ID: FI0398 Motore: 8140.43S Diesel 2002 - 2006 94 kW / 128 CV

GUP97478 Mancato funzionamento indicatore di direzione e quattro frecce di emergenza, lato sinistro

Anomalia: Mancato funzionamento dell'indicatore di direzione e delle quattro frecce di emergenza lato sinistro. Il lato destro dell'impianto di illuminazione funziona regolarmente.

GUP97477 Mancato funzionamento indicatori di direzione, fari anabbaglianti e fari abbaglianti

Anomalia: Mancato funzionamento permanente degli indicatori di direzione destro e sinistro: non si attivano gli indicatori esterni, le relative spie sul quadro strumenti e non è presente il classico ticchettio di funzionamento. Contestualmente risultano non funzionanti anche i fari anabbaglianti e gli abbaglianti.

GUP97473 Accensione spia avaria motore, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con sporadici mancati avviamenti. A motore avviato il funzionamento del veicolo è regolare.

GUP97470 Mancato funzionamento indicatore livello carburante e odometro, con spia riserva attiva

Anomalia: Funzionamento anomalo dell'indicatore del livello carburante: all'avviamento del motore la lancetta effettua una rotazione completa in senso antiorario, si posiziona sul lato opposto del fine scala e successivamente ritorna stabilmente a zero. Contestualmente la spia della riserva carburante rimane attiva. Inoltre, il contachilometri non mostra né i chilometri totali né quelli parziali, nonostante la retroilluminazione risulti funzionante.

GUP97468 Funzionamento continuo alla massima velocità della ventola del radiatore

Anomalia: La ventola del radiatore rimane costantemente azionata alla massima velocità, anche a motore freddo. Il problema si presenta subito dopo l'avviamento del motore, dopo lo spegnimento, la ventola continua a funzionare per pochi secondi. Con quadro acceso e motore spento, invece, la ventola del radiatore non si aziona.

GUP97466 Accensione spia immobilizer, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione della spia immobilizer con sporadici mancati avviamenti del motore.

GUP97462 Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto in marcia

Anomalia: Mancato avviamento motore a seguito di un arresto improvviso in marcia

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele durante l'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spia avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97439 Accensione spia Airbag

Anomalia: Accensione spia Airbag

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97415 Mancato funzionamento, anabbaglianti, luci di posizione e illuminazione del quadro strumenti

Anomalia: Mancato funzionamento dei fari anabbaglianti, delle luci di posizione e dell'illuminazione del quadro strumenti. Le luci di parcheggio destre e sinistre risultano invece regolarmente funzionanti.

GUP97411 Mancato funzionamento indicatore di velocità

Anomalia: Mancato funzionamento indicatore di velocità

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97399 Sporadico mancato avviamento motore con spia immobilizer attiva

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore con accensione spia immobilizer

GUP97397 Sporadico mancato avviamento motore

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

GUP97387 Mancato funzionamento indicatori di direzione e frecce di emergenza

Anomalia: Mancato funzionamento indicatori di direzione destro e sinistro, quattro frecce di emergenza inattive.

GUP97386 Spia avaria motore attiva con arresto improvviso, o spia avaria motore e modalità recovery attive

Anomalia: A seguito di un breve percorso, si attiva la spia di avaria motore e il veicolo si arresta. In altre occasioni su strada si verifica l'accensione della spia di avaria motore seguita dall'attivazione della modalità recovery.

FIAT Ducato 2.0 Bipower 16v

ID: FI0086 Motore: RFL Gas 2002 - 2006 71 kW / 97 CV

GUP97478 Mancato funzionamento indicatore di direzione e quattro frecce di emergenza, lato sinistro

Anomalia: Mancato funzionamento dell'indicatore di direzione e delle quattro frecce di emergenza lato sinistro. Il lato destro dell'impianto di illuminazione funziona regolarmente.

GUP97477 Mancato funzionamento indicatori di direzione, fari anabbaglianti e fari abbaglianti

Anomalia: Mancato funzionamento permanente degli indicatori di direzione destro e sinistro: non si attivano gli indicatori esterni, le relative spie sul quadro strumenti e non è presente il classico ticchettio di funzionamento. Contestualmente risultano non funzionanti anche i fari anabbaglianti e gli abbaglianti.

GUP97470 Mancato funzionamento indicatore livello carburante e odometro, con spia riserva attiva

Anomalia: Funzionamento anomalo dell'indicatore del livello carburante: all'avviamento del motore la lancetta effettua una rotazione completa in senso antiorario, si posiziona sul lato opposto del fine scala e successivamente ritorna stabilmente a zero. Contestualmente la spia della riserva carburante rimane attiva. Inoltre, il contachilometri non mostra né i chilometri totali né quelli parziali, nonostante la retroilluminazione risulti funzionante.

GUP97468 Funzionamento continuo alla massima velocità della ventola del radiatore

Anomalia: La ventola del radiatore rimane costantemente azionata alla massima velocità, anche a motore freddo. Il problema si presenta subito dopo l'avviamento del motore, dopo lo spegnimento, la ventola continua a funzionare per pochi secondi. Con quadro acceso e motore spento, invece, la ventola del radiatore non si aziona.

GUP97466 Accensione spia immobilizer, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione della spia immobilizer con sporadici mancati avviamenti del motore.

GUP97462 Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto in marcia

Anomalia: Mancato avviamento motore a seguito di un arresto improvviso in marcia

GUP97439 Accensione spia Airbag

Anomalia: Accensione spia Airbag

GUP97415 Mancato funzionamento, anabbaglianti, luci di posizione e illuminazione del quadro strumenti

Anomalia: Mancato funzionamento dei fari anabbaglianti, delle luci di posizione e dell'illuminazione del quadro strumenti. Le luci di parcheggio destre e sinistre risultano invece regolarmente funzionanti.

GUP97411 Mancato funzionamento indicatore di velocità

Anomalia: Mancato funzionamento indicatore di velocità

GUP97399 Sporadico mancato avviamento motore con spia immobilizer attiva

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore con accensione spia immobilizer

GUP97397 Sporadico mancato avviamento motore

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore

GUP97387 Mancato funzionamento indicatori di direzione e frecce di emergenza

Anomalia: Mancato funzionamento indicatori di direzione destro e sinistro, quattro frecce di emergenza inattive.

FIAT Ducato 2.0 G-power 16v

ID: FI2652 Motore: RFL Gas 2002 - 2006 81 kW / 110 CV

GUP97478 Mancato funzionamento indicatore di direzione e quattro frecce di emergenza, lato sinistro

Anomalia: Mancato funzionamento dell'indicatore di direzione e delle quattro frecce di emergenza lato sinistro. Il lato destro dell'impianto di illuminazione funziona regolarmente.

GUP97477 Mancato funzionamento indicatori di direzione, fari anabbaglianti e fari abbaglianti

Anomalia: Mancato funzionamento permanente degli indicatori di direzione destro e sinistro: non si attivano gli indicatori esterni, le relative spie sul quadro strumenti e non è presente il classico ticchettio di funzionamento. Contestualmente risultano non funzionanti anche i fari anabbaglianti e gli abbaglianti.

GUP97470 Mancato funzionamento indicatore livello carburante e odometro, con spia riserva attiva

Anomalia: Funzionamento anomalo dell'indicatore del livello carburante: all'avviamento del motore la lancetta effettua una rotazione completa in senso antiorario, si posiziona sul lato opposto del fine scala e successivamente ritorna stabilmente a zero. Contestualmente la spia della riserva carburante rimane attiva. Inoltre, il contachilometri non mostra né i chilometri totali né quelli parziali, nonostante la retroilluminazione risulti funzionante.

GUP97468 Funzionamento continuo alla massima velocità della ventola del radiatore

Anomalia: La ventola del radiatore rimane costantemente azionata alla massima velocità, anche a motore freddo. Il problema si presenta subito dopo l'avviamento del motore, dopo lo spegnimento, la ventola continua a funzionare per pochi secondi. Con quadro acceso e motore spento, invece, la ventola del radiatore non si aziona.

GUP97466 Accensione spia immobilizer, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione della spia immobilizer con sporadici mancati avviamenti del motore.

GUP97462 Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto in marcia

Anomalia: Mancato avviamento motore a seguito di un arresto improvviso in marcia

GUP97439 Accensione spia Airbag

Anomalia: Accensione spia Airbag

GUP97415 Mancato funzionamento, anabbaglianti, luci di posizione e illuminazione del quadro strumenti

Anomalia: Mancato funzionamento dei fari anabbaglianti, delle luci di posizione e dell'illuminazione del quadro strumenti. Le luci di parcheggio destre e sinistre risultano invece regolarmente funzionanti.

GUP97411 Mancato funzionamento indicatore di velocità

Anomalia: Mancato funzionamento indicatore di velocità

GUP97399 Sporadico mancato avviamento motore con spia immobilizer attiva

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore con accensione spia immobilizer

GUP97397 Sporadico mancato avviamento motore

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore

GUP97387 Mancato funzionamento indicatori di direzione e frecce di emergenza

Anomalia: Mancato funzionamento indicatori di direzione destro e sinistro, quattro frecce di emergenza inattive.

FIAT Ducato 2.0 16v

ID: FI0652 Motore: RFL Benzina 2002 - 2006 81 kW / 110 CV

GUP97478 Mancato funzionamento indicatore di direzione e quattro frecce di emergenza, lato sinistro

Anomalia: Mancato funzionamento dell'indicatore di direzione e delle quattro frecce di emergenza lato sinistro. Il lato destro dell'impianto di illuminazione funziona regolarmente.

GUP97477 Mancato funzionamento indicatori di direzione, fari anabbaglianti e fari abbaglianti

Anomalia: Mancato funzionamento permanente degli indicatori di direzione destro e sinistro: non si attivano gli indicatori esterni, le relative spie sul quadro strumenti e non è presente il classico ticchettio di funzionamento. Contestualmente risultano non funzionanti anche i fari anabbaglianti e gli abbaglianti.

GUP97470 Mancato funzionamento indicatore livello carburante e odometro, con spia riserva attiva

Anomalia: Funzionamento anomalo dell'indicatore del livello carburante: all'avviamento del motore la lancetta effettua una rotazione completa in senso antiorario, si posiziona sul lato opposto del fine scala e successivamente ritorna stabilmente a zero. Contestualmente la spia della riserva carburante rimane attiva. Inoltre, il contachilometri non mostra né i chilometri totali né quelli parziali, nonostante la retroilluminazione risulti funzionante.

GUP97468 Funzionamento continuo alla massima velocità della ventola del radiatore

Anomalia: La ventola del radiatore rimane costantemente azionata alla massima velocità, anche a motore freddo. Il problema si presenta subito dopo l'avviamento del motore, dopo lo spegnimento, la ventola continua a funzionare per pochi secondi. Con quadro acceso e motore spento, invece, la ventola del radiatore non si aziona.

GUP97466 Accensione spia immobilizer, con sporadici mancati avviamenti

Anomalia: Accensione della spia immobilizer con sporadici mancati avviamenti del motore.

GUP97462 Mancato avviamento motore, a seguito di un arresto in marcia

Anomalia: Mancato avviamento motore a seguito di un arresto improvviso in marcia

GUP97439 Accensione spia Airbag

Anomalia: Accensione spia Airbag

GUP97415 Mancato funzionamento, anabbaglianti, luci di posizione e illuminazione del quadro strumenti

Anomalia: Mancato funzionamento dei fari anabbaglianti, delle luci di posizione e dell'illuminazione del quadro strumenti. Le luci di parcheggio destre e sinistre risultano invece regolarmente funzionanti.

GUP97411 Mancato funzionamento indicatore di velocità

Anomalia: Mancato funzionamento indicatore di velocità

GUP97399 Sporadico mancato avviamento motore con spia immobilizer attiva

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore con accensione spia immobilizer

GUP97397 Sporadico mancato avviamento motore

Anomalia: Sporadico mancato avviamento motore

GUP97387 Mancato funzionamento indicatori di direzione e frecce di emergenza

Anomalia: Mancato funzionamento indicatori di direzione destro e sinistro, quattro frecce di emergenza inattive.

FIAT Ducato 2.0 JTD 8v

ID: FI0365 Motore: RHV Diesel 2001 - 2002 63 kW / 85 CV

GUP97464 Sporadico arresto del motore in marcia a caldo

Anomalia: -

GUP97429 Mancato avviamento motore a freddo, avviamenti difficoltosi a motore caldo, INIEZIONE | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | AVVIA | PARTE | ACCENDE | MANCATA | ACCENSIONE | MANCATO | AVVIAMENTO | FUNZIONA | FUNZIONAMENTO | AVVIO |

Anomalia: -

GUP97410 Con motore sotto sforzo di verifica l'accensione della spia di avaria motore e si arresta il motore

Anomalia: Durante la marcia, a motore caldo e sotto sforzo, si accende la spia avaria motore rossa con conseguente arresto del motore. Dopo il riavvio del quadro strumenti, il motore riparte immediatamente.

GUP97407 Prestazioni ridotte già dei bassi regimi, con soffio anomalo dal motore

Anomalia: Prestazioni ridotte già dai bassi regimi, con soffio anomalo proveniente dal motore

CITROEN Jumper 2.0 HDI 8v

ID: CI0037 Motore: RHV Diesel 2001 - 2002 62 kW / 84 CV

GUP97464 Sporadico arresto del motore in marcia a caldo

Anomalia: -

GUP97429 Mancato avviamento motore a freddo, avviamenti difficoltosi a motore caldo,INIEZIONE | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | AVVIA | PARTE | ACCENDE | MANCATA | ACCENSIONE | MANCATO | AVVIAMENTO | FUNZIONA | FUNZIONAMENTO | AVVIO |

Anomalia: -

GUP97410 Con motore sotto sforzo di verifica l'accensione della spia di avaria motore e si arresta il motore

Anomalia: Durante la marcia, a motore caldo e sotto sforzo, si accende la spia avaria motore rossa con conseguente arresto del motore. Dopo il riavvio del quadro strumenti, il motore riparte immediatamente.

GUP97407 Prestazioni ridotte già dei bassi regimi, con soffio anomalo dal motore

Anomalia: Prestazioni ridotte già dai bassi regimi, con soffio anomalo proveniente dal motore

CITROEN Jumper 2.0 HDI 8v

ID: C10044 Motore: RHV Diesel 2002 - 2006 62 kW / 84 CV

GUP97464 Sporadico arresto del motore in marcia a caldo

Anomalia: -

GUP97429 Mancato avviamento motore a freddo, avviamenti difficoltosi a motore caldo,INIEZIONE | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | AVVIA | PARTE | ACCENDE | MANCATA | ACCENSIONE | MANCATO | AVVIAMENTO | FUNZIONA | FUNZIONAMENTO | AVVIO |

Anomalia: -

GUP97410 Con motore sotto sforzo di verifica l'accensione della spia di avaria motore e si arresta il motore

Anomalia: Durante la marcia, a motore caldo e sotto sforzo, si accende la spia avaria motore rossa con conseguente arresto del motore. Dopo il riavvio del quadro strumenti, il motore riparte immediatamente.

GUP97407 Prestazioni ridotte già dei bassi regimi, con soffio anomalo dal motore

Anomalia: Prestazioni ridotte già dai bassi regimi, con soffio anomalo proveniente dal motore

PEUGEOT Boxer 2.0 HDI 8v

ID: PE0492 Motore: RHV Diesel 2002 - 2006 62 kW / 84 CV

GUP97464 Sporadico arresto del motore in marcia a caldo

Anomalia: -

GUP97429 Mancato avviamento motore a freddo, avviamenti difficoltosi a motore caldo,INIEZIONE | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | AVVIA | PARTE | ACCENDE | MANCATA | ACCENSIONE | MANCATO | AVVIAMENTO | FUNZIONA | FUNZIONAMENTO | AVVIO |

Anomalia: -

GUP97410 Con motore sotto sforzo di verifica l'accensione della spia di avaria motore e si arresta il motore

Anomalia: Durante la marcia, a motore caldo e sotto sforzo, si accende la spia avaria motore rossa con conseguente arresto del motore. Dopo il riavvio del quadro strumenti, il motore riparte immediatamente.

GUP97407 Prestazioni ridotte già dei bassi regimi, con soffio anomalo dal motore

Anomalia: Prestazioni ridotte già dai bassi regimi, con soffio anomalo proveniente dal motore

PEUGEOT Boxer 2.0 HDI

ID: PE0482 Motore: RHV Diesel 2001 - 2002 62 kW / 84 CV

GUP97464 Sporadico arresto del motore in marcia a caldo

Anomalia: -

GUP97429 Mancato avviamento motore a freddo, avviamenti difficoltosi a motore caldo,INIEZIONE | REGOLATORE | PRESSIONE | CARBURANTE | GASOLIO | DIESEL | AVVIA | PARTE | ACCENDE | MANCATA | ACCENSIONE | MANCATO | AVVIAMENTO | FUNZIONA | FUNZIONAMENTO | AVVIO |

Anomalia: -

GUP97410 Con motore sotto sforzo di verifica l'accensione della spia di avaria motore e si arresta il motore

Anomalia: Durante la marcia, a motore caldo e sotto sforzo, si accende la spia avaria motore rossa con conseguente arresto del motore. Dopo il riavvio del quadro strumenti, il motore riparte immediatamente.

GUP97407 Prestazioni ridotte già dei bassi regimi, con soffio anomalo dal motore

Anomalia: Prestazioni ridotte già dai bassi regimi, con soffio anomalo proveniente dal motore

FIAT Ducato 2.8 JTD 8v

ID: FI0370 Motore: 8140.43S Diesel 2000 - 2002 94 kW / 128 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele durante l'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spia avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

FIAT Ducato 2.8 JTD 4X4 8v

ID: FI0429 Motore: 8140.43S Diesel 2000 - 2002 94 kW / 128 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele durante l'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spia avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

FIAT Ducato 2.8 JTD 4X4 8v

ID: FI0427 Motore: 8140.43S Diesel 2000 - 2002 92 kW / 125 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele durante l'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spia avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

CITROEN Jumper 2.8 HDI 8v

ID: CI0046 Motore: 8140.43S Diesel 2002 - 2006 94 kW / 128 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'â€™avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'â€™avviamento del motore.

GUP97444 Spia avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'â€™indicatore del livello carburante, sporadicamente l'â€™indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'â€™indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

CITROEN Jumper 2.8 HDI 8v

ID: CI0043 Motore: 8140.43S Diesel 2000 - 2002 94 kW / 128 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'â€™avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spira avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

IVECO Daily III 50C-13 8v

ID: IV5046 Motore: 8140.43S Diesel 1999 - 2006 92 kW / 125 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spira avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

IVECO Daily III 45C-13

ID: IV5042 Motore: 8140.43S Diesel 1999 - 2006 92 kW / 125 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'â€™avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'â€™avviamento del motore.

GUP97444 Spia avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'â€™indicatore del livello carburante, sporadicamente l'â€™indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'â€™indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

IVECO Daily III 40C-13 8v

ID: IV5038 Motore: 8140.43S Diesel 1999 - 2006 92 kW / 125 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spira avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

IVECO Daily III 35S-13 8v

ID: IV5031 Motore: 8140.43S Diesel 1999 - 2006 92 kW / 125 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spira avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

IVECO Daily III 35C-13 8v

ID: IV5018 Motore: 8140.43S Diesel 1999 - 2004 92 kW / 125 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spia avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

PEUGEOT Boxer 2.8 HDI 8v

ID: PE0495 Motore: 8140.43S Diesel 2002 - 2006 94 kW / 128 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spira avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

PEUGEOT Boxer 2.8 HDI 8v

ID: PE0490 Motore: 8140.43S Diesel 2000 - 2002 94 kW / 128 CV

GUP97446 Arresti improvvisi dal motore con accensione spia avaria motore rossa

Anomalia: Arresti improvvisi del motore con accensione della spia avaria motore. Dopo il riavvio, il motore torna a spegnersi dopo un breve tratto di marcia. Successivamente, il motore fatica ad avviarsi e l'avviamento risulta possibile solo dopo alcuni tentativi o dopo un certo tempo.

GUP97445 Avviamenti difficoltosi a freddo, momentaneo lampeggio spia candele all'avvio del motore

Anomalia: Avviamenti difficoltosi a motore freddo, con lampeggio momentaneo della spia avaria candele durante l'avviamento del motore.

GUP97444 Spira avaria motore attiva, mancato funzionamento indicatore di velocità e odometro

Anomalia: -

GUP97434 Mancate accensioni, notevole calo di prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Accensione della spia avaria motore e prestazioni notevolmente ridotte. Sporadicamente si verificano mancate accensioni.

GUP97430 Mancato/malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante, funzionamento anomalo indicatore km

Anomalia: Mancato o errato funzionamento dell'indicatore del livello carburante, sporadicamente l'indicatore si blocca a metà scala oppure a zero. Contestualmente si presenta un funzionamento anomalo dell'indicatore dei chilometri totali, con aumento involontario del chilometraggio totale visualizzato.

GUP97408 Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, a veicolo avviato funzionamento regolare

Anomalia: Avviamento notevolmente difficoltoso a motore caldo, una volta avviato, il veicolo mantiene un funzionamento regolare.

GUP97405 Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi

Anomalia: Mancato avviamento del motore a seguito di precedenti avviamenti difficoltosi.

GUP97402 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

GUP97400 Mancate accensioni, con spia avaria iniettori rossa attiva

Anomalia: Mancate accensioni con spia avaria iniettori (rossa) attiva

GUP97395 Sporadico arresto del motore in marcia, il riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97394 Sporadico arresto del motore a medio regime, il successivo riavvio avviene dopo alcuni istanti

Anomalia: -

GUP97393 Prestazioni notevolmente ridotte con accensione spia avaria motore

Anomalia: Notevole calo di prestazioni con accensione spia avaria motore

FORD C-Max 1.6 TDCi 16v

ID: FO2528 Motore: HHDA Diesel 2007 - 2009 66 kW / 90 CV

GUP97396 Il veicolo presenta scarse prestazioni

Anomalia: Il veicolo presenta scarse prestazioni.

GUP97388 Sporadiche scarse prestazioni

Anomalia: Il veicolo presenta sporadicamente scarse prestazioni con cali di potenza.

FORD C-Max 1.6 TDCi 16v

ID: FO2603 Motore: G8DB Diesel 2007 - 2009 80 kW / 109 CV

GUP97390 Sporadico arresto improvviso del motore ed esitazioni

Anomalia: Sporadicamente il veicolo presenta esitazioni e arresti improvvisi durante la marcia, con riavvio regolare.

FORD Focus 1.6 TDCi 16v

ID: FO0231 Motore: HHDA Diesel 2004 - 2008 66 kW / 90 CV

GUP97388 Sporadiche scarse prestazioni

Anomalia: Il veicolo presenta sporadicamente scarse prestazioni con cali di potenza.

FORD Focus C-Max 1.6 TDCi 16v

ID: FO0209 Motore: HHDA Diesel 2004 - 2007 66 kW / 90 CV

GUP97388 Sporadiche scarse prestazioni

Anomalia: Il veicolo presenta sporadicamente scarse prestazioni con cali di potenza.

FORD Focus C-Max 1.8 TDCi 8v

ID: FO0010 Motore: KKDA Diesel 2005 - 2007 85 kW / 116 CV

GUP97385 Notevole calo di prestazioni e accensione spia avaria motore (rossa) con relativo avviso

Anomalia: Il veicolo presenta un notevole calo di prestazioni, la spia avaria motore (rossa) attiva con il relativo avviso di anomalia al sistema sul quadro strumenti.

GUP97383 Accensione spia avaria motore (rossa) con relativo avviso e notevoli scarse prestazioni

Anomalia: Il veicolo presenta un notevole calo di prestazioni, la spia avaria motore (rossa) attiva con il relativo avviso di anomalia al sistema sul quadro strumenti.

FORD Focus 1.8 TDCi 8v

ID: FO0396 Motore: KKDA Diesel 2005 - 2008 85 kW / 116 CV

GUP97385 Notevole calo di prestazioni e accensione spia avaria motore (rossa) con relativo avviso

Anomalia: Il veicolo presenta un notevole calo di prestazioni, la spia avaria motore (rossa) attiva con il relativo avviso di anomalia al sistema sul quadro strumenti.

GUP97383 Accensione spia avaria motore (rossa) con relativo avviso e notevoli scarse prestazioni

Anomalia: Il veicolo presenta un notevole calo di prestazioni, la spia avaria motore (rossa) attiva con il relativo avviso di anomalia al sistema sul quadro strumenti.

FORD C-Max 1.8 TDCi 8v

ID: FO2532 Motore: KKDA Diesel 2007 - 2010 85 kW / 116 CV

GUP97385 Notevole calo di prestazioni e accensione spia avaria motore (rossa) con relativo avviso

Anomalia: Il veicolo presenta un notevole calo di prestazioni, la spia avaria motore (rossa) attiva con il relativo avviso di anomalia al sistema sul quadro strumenti.

GUP97383 Accensione spia avaria motore (rossa) con relativo avviso e notevoli scarse prestazioni

Anomalia: Il veicolo presenta un notevole calo di prestazioni, la spia avaria motore (rossa) attiva con il relativo avviso di anomalia al sistema sul quadro strumenti.

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO6379 Motore: SFJB Benzina 2013 - 2015 74 kW / 101 CV

GUP97381 Sporadiche notevoli scarse prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Sporadicamente il veicolo presenta scarse prestazioni con notevoli cali di potenza e la spia avaria motore accesa.

FORD B-Max 1.0 EcoBoost 12v

ID: FO2850 Motore: SFJB Benzina 2012 - 2015 74 kW / 101 CV

GUP97381 Sporadiche notevoli scarse prestazioni e spia avaria motore attiva

Anomalia: Sporadicamente il veicolo presenta scarse prestazioni con notevoli cali di potenza e la spia avaria motore accesa.

FIAT Ducato 2.0 Multijet 16v

ID: FI2733 Motore: 250 A 2000 Diesel 2015 - 2019 85 kW / 116 CV

GUP97380 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

FIAT Ducato 2.3 Multijet 16v

ID: FI2734 Motore: F1AGL411C Diesel 2015 - 2019 110 kW / 150 CV

GUP97380 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamene funzionante

FIAT Ducato 2.3 Multijet 16v

ID: FI2735 Motore: F1AGL411B Diesel 2015 - 2019 130 kW / 177 CV

GUP97380 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamene funzionante

FIAT Ducato 2.3 Multijet 16v

ID: FI2707 Motore: F1AGL411D Diesel 2015 - 2019 96 kW / 130 CV

GUP97380 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamene funzionante

FIAT Ducato 2.3 Multijet 16v

ID: FI2708 Motore: F1AGL411A Diesel 2015 - 2019 110 kW / 150 CV

GUP97380 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamene funzionante

FIAT Ducato 3.0 Natural Power 16v

ID: FI2710 Motore: F1CFA401A Gas 2015 - 2019 100 kW / 136 CV

GUP97380 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamene funzionante

FIAT Ducato 2.2 Multijet 16v

ID: FI6457 Motore: 46356294 Diesel 2021 - 9999 103 kW / 140 CV

GUP97380 Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamente funzionante

Anomalia: Accensione spia avaria motore, con veicolo correttamene funzionante
