# PCB Inspection Report

| | |
|---|---|
| Timestamp | 2026-04-04 15:44:39 |
| Status | DEFECTIVE |
| Risk Level | HIGH |
| Failure Probability | 70.06% |

## Detected Defects

| # | Label | Confidence | BBox |
|---|---|---|---|
| 1 | Missing_hole | 0.7954 | [1192, 280, 1214, 301] |
| 2 | Missing_hole | 0.6899 | [802, 55, 848, 100] |
| 3 | Missing_hole | 0.6693 | [705, 55, 745, 98] |
| 4 | Missing_hole | 0.649 | [532, 274, 553, 297] |
| 5 | Missing_hole | 0.5945 | [108, 198, 131, 222] |
| 6 | Missing_hole | 0.3384 | [598, 56, 639, 98] |
| 7 | Missing_hole | 0.3038 | [954, 704, 973, 722] |

## Gemini AI Explanation

Gemini response unavailable. Review defect confidence, perform electrical validation, and apply recommended repairs before production release. Reason: GEMINI_API_KEY is missing.

## Repair Suggestions

- Missing_hole: Replace the missing component and verify orientation and BOM value before reflow.

## Inspection Images

Original Image



Heatmap Overlay