PCB Inspection Report

Timestamp	2026-04-03 19:45:57
Status	DEFECTIVE
Risk Level	HIGH
Failure Probability	70.06%

Detected Defects

#	Label	Confidence	BBox
1	Missing_hole	0.7954	[1192, 280, 1214, 301]
2	Missing_hole	0.6899	[802, 55, 848, 100]
3	Missing_hole	0.6693	[705, 55, 745, 98]
4	Missing_hole	0.649	[532, 274, 553, 297]
5	Missing_hole	0.5945	[108, 198, 131, 222]
6	Missing_hole	0.3384	[598, 56, 639, 98]
7	Missing_hole	0.3038	[954, 704, 973, 722]

Gemini AI Explanation

Gemini response unavailable. Review defect confidence, perform electrical validation, and apply recommended repairs before production release. Reason: Gemini request failed: 404 models/gemini-1.5-pro is not found for API version v1beta, or is not supported for generateContent. Call ListModels to see the list of available models and their supported methods.

Repair Suggestions

- Missing_hole: Replace the missing component and verify orientation and BOM value before reflow.

Inspection Images

Original Image



Heatmap Overlay