ARMİNOKS SÜT OTOMATI

SWOT Analizi

Belge No: ARM-SWOT-2026-001 | Revizyon: 1.1 | Tarih: 06.11.2026

Hazırlayan: Batuhan Yaşar Özkan | Öğrenci No: 230541050 | Atama: 35

Güçlü yönler üreticinin belgelediği işlevlere dayanır. Bilgi eksikleri kontrol yokluğu olarak; koşullu tehditler gerçekleşmiş olay veya doğrulanmış zafiyet olarak yorumlanamaz. SWOT, güvenlik testi yerine geçmez.

Boyut	Tespit	Etkisi / sınır / aksiyon
Güçlü yön	Sıcaklık ve miktar panelde görüntüleniyor.	Ürün işlevi belgeli; ölçüm doğruluğu / kurulu yazılım sürümü doğrulanmadı. [K01]
Güçlü yön	USB ile satış geçmişi aktarımı belirtiliyor.	Kayıt incelemesine imkân verebilir; kayıt bütünlüğü bilinmiyor. [K01]
Güçlü yön	Dolumdan sonra otomatik yıkama belirtiliyor.	İşlev beyanı; hijyen ve kilit mantığı test sonucu değildir. [K01]
Zayıf yön / bilgi eksikliği	Tam panel modeli, OS ve runtime sürümü yok.	Makineye özgü CVE eşleşmesi yapılamıyor. [K14/K15]
Zayıf yön / bilgi eksikliği	PLC marka, model ve firmware kimliği yok.	LS PLC CVE kayıtları bu otomata atanamıyor. [K01/K03]
Zayıf yön / bilgi eksikliği	Ödeme, SMS ve yazıcı modüllerinin kimliği yok.	Bu bileşenler için sürüme dayalı değerlendirme yapılamıyor. [K01/K03]
Fırsat	Resmî kılavuz panelin model / sürüm bilgi alanlarını tanımlıyor.	Yetkili erişim sağlanırsa General ekranının kayıt altına alınması. [K33]
Fırsat	Desteklenen PLC’ler için CPU tipi ve sürüm görüntülenebiliyor.	Uyumlu kurulum varsa PLC Information ekranının kayıt altına alınması. [K10]
Fırsat	Üretici indirme paketleri ve sürüm notları erişilebilir.	Kurulu sürüm öğrenildikten sonra uyumluluk ve düzeltme incelemesi. [K30/K31/K32/K34]
Koşullu tehdit	USB / servis üzerinden yetkisiz değişiklik.	Bu girişin veri yazabildiği ve kontrol eksikliği gösterilmeden açık sayılamaz. [K01/K10]
Koşullu tehdit	Uzaktan erişim üzerinden müdahale.	XP-Remote paketinin varlığı otomatta uzak erişim olduğunu kanıtlamaz. [K31]
Koşullu tehdit	Güncellemede sürüm uyumsuzluğu veya kayıt kaybı.	Kurulu kimlik ve uyumluluk doğrulanmadan yükseltme önerilmez. [K10/K34]

CVE açısından koşullu değerlendirme

Ürün ve etkilenen sürüm doğrulanırsa ilgili CVE incelenir. LS kontrolörler için sınırlar ve Windows CE 6.0 için yama kontrolü, ARM-SG-2026-001 Rev.1.5 teknik raporunda gösterilir. Mevcut durumda kurulu ürün/sürüm doğrulanmadığı için bu kayıtlar yalnızca adaydır. Kaynak kodları, bu belgenin sonundaki belge adı ve bağlantılarına karşılık gelir.

Kaynaklar ve yöntem

Bu analiz kamuya açık üretici belgeleri, fotoğrafları ve teknik kılavuzlarla sınırlıdır. Gerçek cihaz testi yapılmadı. Güçlü yönler işlev beyanı; zayıf yönler bilgi eksikliği; tehditler koşullu değerlendirmedir. Kaynaklardaki yazılım sürümleri otomatta kurulu sürüm olarak kabul edilmedi.

K01 — Arminoks / Süt otomatı broşürü
https://www.arminoks.com/wp-content/uploads/2019/07/ARMINOKS-S%C3%9CT-OTOMATI-BRO%C5%9E%C3%9CR%C3%9C.pdf

6 PDF sayfası; otomat s.4-6. Metin ve görsel okundu; Seri numarasına özgü değil

K03 — Arminoks / 2023 ürün kataloğu
https://www.arminoks.com/wp-content/uploads/2023/10/katalog-min-1.pdf

PDF s.15. Metin ve görsel okundu; PLC/firmware bilgisi yok

K10 — LS ELECTRIC / eXP donanım kılavuzu
https://sol.ls-electric.com/uploads/document/16847147173780/XGT%2BPanel%2BHW%2BManual_eXP_eng_V1.7.pdf

PDF s.16; Bölüm 2.1; s.12 OS; Bölüm 7/8. Metin ve s.16 görseli okundu; Aday aile kılavuzu; kurulu sürüm değil

K14 — Arminoks / LS logosu görülen otomat fotoğrafı
https://www.arminoks.com/wp-content/uploads/2019/07/S%C3%BCt-Otomatlar%C4%B1.jpeg

Panelin alt çerçevesi. Orijinal fotoğraf incelendi; Model/firmware etiketi görünmüyor

K15 — Arminoks / İkinci LS panel görseli
https://www.arminoks.com/wp-content/uploads/2019/07/S%C3%BCt-Otomat%C4%B1.jpg

Gurtat otomatları. Orijinal fotoğraf incelendi; LS logosu; küçük çözünürlük

K30 — LS ELECTRIC / XP-Builder
https://sol.ls-electric.com/us/en/product/document/8663

İndirme ekranı; 3.90.2221 seçili; paket adı; tarih 24.08.2026.. Tarayıcıda doğrudan okundu; EXE indirilmedi / çalıştırılmadı.

K31 — LS ELECTRIC / XP-Remote
https://sol.ls-electric.com/ww/en/product/document/3127

İndirme ekranı; 3.90.2221 seçili; tarih 24.08.2026.. Tarayıcıda doğrudan okundu; otomatta kullanım kanıtı değil.

K32 — LS ELECTRIC / XP-Manager
https://sol.ls-electric.com/us/en/product/document/8665

Seçim: 3.90-2024-12-11; paket: XP-Manager 3.90.241211.exe.. Tarayıcıda doğrudan okundu; paket adı kurulu sürüm değildir.

K33 — LS ELECTRIC / XP-Builder kılavuzu
https://sol.ls-electric.com/uploads/document/16402424723850/XP-Builder%2BUser%2BManual_eng_2.01.pdf

Bölüm 4.4; PDF s.614: model, Version ve File version alanları.. PDF indirildi ve okundu; ekran örneğindeki sayılar otomat sürümü sayılmadı.

K34 — LS ELECTRIC / V3.90 sürüm notları
https://sol.ls-electric.com/uploads/document/17875301849580/XP-Builder_V3.90%20Release%20Note_EN.pdf

8 sayfa; runtime ve geliştirme aracı düzeltmeleri.. PDF indirildi ve okundu; bir hata düzeltmesi tek başına CVE kanıtı değildir.

İlgili teknik çalışma: ARM-SG-2026-001, Rev.1.5. Kaynak erişim tarihi: 06.11.2026. Bu belge ürün sertifikasyonu veya güvenlik testi sonucu değildir.