

้จุ่มดำเย็น (รมดำ) บนเหล็ก

จุ่มดำเย็น (รมดำ) บนเหล็กเป็นสารเข้มข้นในรูปของเหลวที่ใช้ผสมน้ำและใช้งานที่ อุณหภูมิห้องสำหรับการเคลือบดำเหล็กและเหล็กกล้าโดยการแช่หรือทา แนะนำสำหรับ การเคลือบดำบนผิวเหล็กแบบเย็น

<u>อุปกรณ์</u>

ถังที่ทนกรด, ถังหมุน, ตะกร้า, ตะขอ และชั้นวาง PVC, ถังบุพลาสติกหรือยาง และ ตะขอและชั้นวางที่เคลือบพลาสติกเป็นที่เหมาะสม เหล็กอ่อนสามารถใช้สำหรับถังทำ ความสะอาด, ล้าง และสารเคลือบได้

การเตรียมพื้นผิว

ชิ้นงานที่จะเคลือบดำต้องทำความสะอาดและล้างคราบน้ำมัน ควรทำการทดลองกับ ชิ้นส่วนตัวอย่างเพื่อกำหนดระดับการทำความสะอาดและการกระตุ้นที่จำเป็นในการ ผลิตผิวดำที่สม่ำเสมอ ชิ้นส่วนที่จะเคลือบดำควรได้รับการปกป้องจากสนิมระหว่างการ ผลิต

<u>การทำความสะอาด</u>

ประเภทและระดับของสิ่งสกปรกบนพื้นผิวจะกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำความ สะอาด, จำนวนขั้นตอนการทำความสะอาด และอุณหภูมิในการทำความสะอาด ชิ้นส่วนที่ มีสิ่งสกปรกเล็กน้อยสามารถทำความสะอาดได้ในสองถึงห้านาทีที่อุณหภูมิห้องด้วย สารละลายยาต้มล้าง B1 แล้วตามด้วย Autoblack A

วิธีการผสมตัว Autoblack A

•	น้ำยารมดำ Autoblack A	200	ซี.ซี./ลิตร
•	อุณหภูมิ	25-35	องศาเซลเซียส
	(อุณหภูมิห้อง)		
•	เวลาในการจ่น	5- 15	นาที



วิธีการผสมตัว Autoblack B

•	นำยารมดำ Autoblack B	100 – 250	ซี.ซี./ลิตร
•	อุณหภูมิ	25-35	องศาเซลเซียส
	(อุณหภูมิห้อง)		
•	เวลาในการจุ่ม	30 – 180	วินาที

<u>วีธีการใช้</u>

- ชิ้นงานที่นำมาทำความสะอาด
- ใช้ผงต้มล้างไขมัน B1 เพื่อกำจัดไขมันและสนิม
- ล้างน้ำ
- จุ่มในน้ำยา Autoblack A ที่ผสมข้างต้นตามขนาดบ่อและชิ้นงาน
- ล้างน้ำ
- จุ่มในน้ำยา Autoblack B ที่ผสมข้างต้นตามขนาดบ่อและชิ้นงาน
- ล้างน้ำ
- เป่าลมร้อนนิ่ง (ห้ามเหวี่ยงเพราะอาจจะเกิดรอยขีดข่วนได้)
- จุ่มน้ำมันกันสนิม
- เป่าลมร้อนนิ่ง (ห้ามเหวี่ยงเพราะอาจจะเกิดรอยขีดข่วนได้)