

Werkstatt - Notizen

M. Brinkmann, KW 34

RF 2000 von Fam. Oswald:

Ratterndes Geräusch - war ein verbogenes Messer. Getauscht. Kunde fährt zu oft ueber die Beetkante!

RF 3000 Seriennr. 3K-88214:

Regensensor spinnt. Laub unter der Abdeckung. Nur reinigen, kein Ersatzteil nötig.

WICHTIG fuer den Kundendienst:

Beim 100er NIE die 2000er Messer verbauen. Bohrung passt nicht. Hatten wir jetzt 3x!

Akkus RF 2000: bei Kunden ueber 5 Jahre immer erst Akku pruefen bevor Motor getauscht wird. Spart Garantiefaelle.

Naechste Schulung: 12.09.