Produktadvarsel

Vi har fra ABB modtaget nedenstående advarsel:

ABB analyserer regelmæssigt tilbagemeldinger fra markedet vedrørende firmaets produkter. På grundlag af disse informationer er det blevet fastslået, at visse fejlstrømsrelæer i serierne F362, F364, F372 og F374, som blev leveret til Danmark mellem **januar 2003 og juli 2004,** muligvis ikke slår korrekt fra. Relæer, som blev leveret senere end juli måned 2004, er ikke berørt.

Kun relæer, som ser ud som nedenstående, kan være fejlbehæftet:





ABB har besluttet at gennemføre et omfattende testprogram, hvor elinstallatører har fået til opgave at opspore, teste og om nødvendigt udskifte defekte relæer fra den pågældende periode. Det er kun autoriserede elinstallatører, der må udføre testprogrammet, som sker i henhold til en udførlig testprocedure udarbejdet af ABB.

Er du ikke blevet kontaktet af din elinstallatør inden udgangen af december 2006, bedes du ringe til ABB's hotline: 8020 4450 for nærmere information.

ABB's aktiviteter i denne sag sker i samråd med Sikkerhedsstyrelsen, som følger op på de igangsatte aktiviteter.