

# Oversigt over de flest fundne fejl

## Opmærkning af gruppetavle:




## Lukning af gruppetavle:




## "F"-mærkede armaturer i brandbare bygningsdele:




## Adskillelse af ledningssystemer:



### Adskillelse af ledningssystemer:



### Manglende afstandsringe i brandbare bygningsdele:



### Tilledninger til lavvolt:



### Plantegning over placering af transformere til lavvolt:



### Supplerende udligning i baderum:




### Hovedudligningsforbindelser:




### Hovedudligningsforbindelser:



### Manglende mærkning af beskyttelsesledere:



### Mere end 1 beskyttelsesleder under hver klemme:



### Andre former for fundne fejl:

- Stikkontakter i køkken ikke fordelt på 2 grupper.
- Manglende tilgængelig for gruppetavler.
- Manglende forsyningsadskiller foran maskinanlæg.
- Tilledninger anvendt som fast installation til lavvolt.
- Manglende opmærkning af transformere til lavvolt.
- Manglende opdeling af lysgrupper i butikker.
- Manglende opdeling af belysning i fælles adgangsveje på flere HFI-afbrydere og lysgrupper.
- Schuko-stikpropper på hårde hvidevarer.
- 13A lysgrupper andre steder end i boliger.