

51 Rue d'Italie
Aix-en-Provence, 13100



Expertise des caves de l'immeuble

Nos Réf : A24-1047

Mandataire : AGENCE GESTION SYNDIC LOCALE

Indices	Date	Nature de l'indice
0	13/03/2025	Première diffusion

Sommaire

1- Contexte et but de l'avis	3
1.1 Contexte de l'avis :	3
1.2 But de notre avis :	3
1.3 Moyens à notre disposition :	3
1.4 Limites de la mission :	3
2- Historique des lieux	4
3- Etat des lieux	5
3.1. Observation première cave gauche	5
3.2. Observations caves gauches	8
3.3. Observation cave du fond à droite	11
4- Conclusion	13

1- Contexte et but de l'avis

1.1 Contexte de l'avis :

Pour donner suite à un souhait de vérification visuelle structurelle des caves de l'immeuble 51 rue d'Italie, vous avez sollicité notre bureau d'étude spécialisé en pathologie du bâtiment et résistance des matériaux.

1.2 But de notre avis :

- Se rendre sur les lieux
- Constater les structures en place
- Constater d'éventuels désordres
- Donner notre avis sur les éventuelles suites à donner

1.3 Moyens à notre disposition :

- Visite sur place

1.4 Limites de la mission :

Le présent document constitue la synthèse des informations reçues oralement, celles communiquées et contenues dans les pièces présentées à ce jour. Le demandeur a reconnu, lors de la signature de notre lettre de mission, avoir pris connaissance des conditions générales et les limites de la mission.

La responsabilité de notre bureau d'étude ne sera nullement engagée en ce qui concerne les vices cachés qui sont exclus de la mission.

L'expertise ne concerne que le seul objet pour lequel l'expert a été missionné.

Notre mission consiste en un examen visuel raisonnable et attentif des désordres et / ou non conformités affectant le gros œuvre, afin d'en qualifier l'état de la construction ainsi qu'à y détecter les vices apparents.

2- Historique des lieux



La rue d'Italie est l'une des plus anciennes rues d'Aix-en-Provence. Elle fut créée lors de la création de la colonie d'Aquae-sextiae par le consul romain Sextius Calvinus au II^e siècle avant notre ère. Elle continuera d'être développée durant le haut Moyen Age et accueillant l'actuelle église Saint-Jean de Malte. La rue d'Italie subira de nombreuses modifications jusque dans les années 1650.

3- Etat des lieux

Cette visite a pour objectif d'examiner les caves de l'immeuble situé au 51 Rue d'Italie à Aix-en-Provence.

3.1. Observation première cave gauche

Cette cave, qui abrite des installations techniques liées à l'établissement de restauration situé au-dessus, a fait l'objet de modifications structurelles pour l'installation d'équipements techniques de ventilation et d'alimentation.



Des ouvertures ont été réalisées il y a environ deux ans dans le mur de séparation de la cave donnant sur l'extérieur, afin de permettre le passage d'un système d'extraction d'air et de ventilation des caves. Ce mur, construit en pierre et d'une épaisseur d'environ 30 cm, joue uniquement un rôle de cloisonnement et ne contribue pas à la reprise des charges structurelles de l'édifice.



Figure 1 : Ouvertures mur de séparation cave

Après observation, ces ouvertures ne présentent aucun risque structurel. En effet, la stabilité de l'ensemble est assurée par la voûte perpendiculaire au mur, qui reprend les charges des niveaux supérieurs. Cette configuration permet de garantir que les modifications effectuées n'ont pas compromis l'intégrité du bâtiment.

Une reprise des enduits est néanmoins nécessaire en raison des dégradations causées par le temps et les interventions successives. Leur réfection permettra non seulement d'améliorer l'aspect esthétique des parois, mais aussi de protéger la maçonnerie en pierre contre d'éventuelles infiltrations et dégradations supplémentaires.

De plus, un percement a été réalisé dans la voûte pour le passage de câbles menant à la cuisine de l'établissement situé au-dessus, comme l'illustre la photo ci-dessous.



Figure 2 : Ouverture dans voûte

Après une observation générale de la cave ainsi que de la zone concernée à l'étage supérieur, aucune dégradation n'a été constatée. Cela indique que cette modification n'a pas engendré de désordres structurels et ne nécessite donc pas de solution de renforcement.

Cependant, de la même manière que pour les autres parties de la cave, une reprise des enduits est recommandée.

3.2. Observations caves gauches

La partie gauche du sous-sol se compose de trois caves réparties le long du couloir. Deux petites caves indépendantes séparées par une cloison et au fond une cave commune. Aucune dégradation ni pathologie n'a été constatée, et l'état général de la structure est jugé satisfaisant. Cependant, une reprise des enduits est également conseillée afin de garantir la pérennité de la maçonnerie. En effet, avec le temps, les enduits existants peuvent s'effriter, se fissurer ou présenter des signes d'humidité, ce qui peut affecter la protection des parois en pierre. Leur réfection permettra de préserver l'intégrité du support, d'améliorer l'aspect esthétique des caves et de limiter les risques d'altération liés aux conditions ambiantes du sous-sol.



Figure 3 : Cave 1 sur 3 couloir gauche



Figure 4 : Cave 2 sur 3 couloir gauche



Figure 5 : Cave 3 sur 3 couloir gauche

3.3. Observation cave du fond à droite

La cave du fond, mitoyenne à celle où les modifications structurelles ont été observées, était difficilement accessible au moment de la visite. Néanmoins, les observations réalisées à travers les ouvertures ainsi qu'une légère ouverture de la porte n'ont révélé aucun signe de pathologie ni de dégradation structurelle nécessitant une intervention ou une solution de réparation.



Figure 6 : Observation 1 cave fond droite



Figure 7 : Observation 2 cave fond droite

4- Conclusion

L'inspection des caves de l'immeuble situé au 51 Rue d'Italie à Aix-en-Provence a permis d'évaluer l'état général de la structure et d'analyser l'impact des modifications effectuées.

Les observations réalisées montrent qu'aucun désordre structurel n'a été relevé malgré les ouvertures créées dans un mur de séparation en pierre et le percement d'une voûte pour le passage de câbles. La stabilité de l'ouvrage n'est pas compromise, et aucune solution de renforcement n'est nécessaire.

L'ensemble des caves, y compris celles situées à gauche du sous-sol et la cave du fond, présente un état structurel correct, sans pathologie apparente.

Cependant, une reprise des enduits est recommandée sur l'ensemble des caves afin d'assurer la pérennité de la maçonnerie. L'usure naturelle, l'humidité et les travaux réalisés ont altéré les revêtements existants, et leur réfection permettra de protéger les parois et d'améliorer leur durabilité.

Nous espérons que ces explications vous apporteront toute la clarté souhaitée et restons à votre disposition pour mener à bien les travaux et études nécessaires ainsi que pour répondre à vos éventuelles questions.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Rédigé par GIL Hugo le 13/03/2025

Vérifié par TEISSIER Pierre le 13/03/2025

