



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº 013/2025

Santa Maria de Jetibá, 28 de Maio de 2025

Ao Senhor

JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS

Diretor Presidente do DER-ES

Assunto: Solicitação de Reparo na Rodovia ES-264.

Senhor Diretor-Presidente,

Por ordem do Excelentíssimo senhor Prefeito e em atenção ao Ofício nº 010/2025, encaminhado por esta Coordenadoria em 30 de abril de 2025, informa que, embora tenha havido intervenções paliativas no trecho da Rodovia ES-264, os problemas identificados no ofício 010/2025 permanecem.

Adicionalmente, nota-se que as canaletas de drenagem às margens da rodovia não foram limpas em sua totalidade, fato que pode agravar a situação da pista, especialmente em períodos de chuva, aumentando o risco de acidentes.

Diante do exposto, encaminha para que sejam adotadas providências necessárias para realizar novos reparos na pavimentação da Rodovia ES-264.

Atenciosamente,

Bruno Augusto Vieira Pagel
Secretário de Obras e infraestrutura
Portaria nº 008/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fotografia 01 - Detalhe do pavimento asfáltico com múltiplos pontos de buracos e remendos desgastados, representando risco iminente para a segurança dos usuários da via.



Fotografia 02 - Trecho da rodovia ES-264 com pavimentação severamente danificada. Observa-se que os reparos anteriores não resistiram às condições climáticas e ao tráfego intenso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Fotografia 03 - Agente da Defesa Civil inspeciona trecho com desgaste acentuado do asfalto e canaleta lateral obstruída por sedimentos e vegetação, o que evidencia a necessidade de manutenção completa da drenagem.



Fotografia 04 - Canaleta lateral assoreada e tomada por galhos, raízes e resíduos, impedindo o correto escoamento das águas e favorecendo o acúmulo de lama sobre a pista.