

RAPPORT D'INTERVENTION DE MAINTENANCE

Référence : RM-2026-0863

Date d'intervention : 21/09/2026

Site : Unité de production - Zone B

Équipement concerné : Pompe centrifuge P-204 (ligne de refroidissement)

Technicien : Fatima Zohra Meddahi

Durée d'intervention : 1h30

Description du problème :

Vibration légère de nouveau signalée sur P-204, 9 jours après le remplacement du roulement (voir RM-2026-0847).

Diagnostic :

Inspection vibratoire de suivi réalisée en avance suite au signalement opérateur. Léger défaut d'alignement résiduel détecté, dans les tolérances mais à surveiller.

Action réalisée :

- Mesure vibratoire (relevé consigné en annexe)
- Réajustement fin de l'alignement laser
- Aucun remplacement de pièce nécessaire à ce stade

Recommandations :

- Poursuivre le suivi rapproché comme prévu (J+30 depuis RM-2026-0847)
- Si le phénomène persiste, investiguer la qualité du lubrifiant
- Pattern à surveiller : ceci est la 3e intervention sur P-204 en moins de 2 mois

Pièces utilisées : Aucune

Statut : Intervention clôturée - suivi actif