

Evaluación de Riesgos

Taller de electrónica (en casa) · Miércoles, 30 de septiembre de 2026



Visión General

Se han identificado tres riesgos principales en el taller de electrónica doméstico, clasificados por tipo de agente y daño posible. Las medidas preventivas son prioritariamente colectivas, con protección individual complementaria en el caso de los humos tóxicos.

3 Riesgos Identificados

Quemaduras, fatiga visual e irritación respiratoria

2 Tipos de Daño

Accidente de Trabajo (AT) y
Enfermedad Profesional (EP)

Medidas Preventivas

Colectivas como primera línea;
individual (FFP2) como complemento

RIESGO 1

Soldador de Estaño Caliente

Soldador caliente suelto y sin soporte seguro sobre la mesa de trabajo.



Detalle y Prevención



Tipo y Daño Posible

Agente: Lugar y equipo de trabajo

Daño: Accidente de Trabajo (AT) — Quemaduras en la piel.

Medida Preventiva (Colectiva)

Instalar un soporte fijo y pesado en la mesa para mantener el soldador en posición segura cuando no se utiliza activamente.

RIESGO 2

Iluminación Insuficiente

Iluminación inadecuada al trabajar con componentes pequeños, generando fatiga visual y dolores de cabeza.



Detalle y Prevención

Tipo y Daño Posible

Agente: Agente físico

Daño: Enfermedad Profesional (EP) — Fatiga visual o dolores de cabeza.

Medida Preventiva (Colectiva)

Instalar una lámpara LED articulada directa en la mesa de trabajo para iluminar adecuadamente los componentes pequeños.



RIESGO 3

Inhalación de Humos Tóxicos

Inhalación de humos de la resina del estaño, con riesgo de irritación respiratoria crónica o asma.



Detalle y Prevención



Tipo y Daño Posible

Agente: Agente químico

Daño: Enfermedad Profesional (EP) – Irritación respiratoria crónica o asma.

Medidas Preventivas

Colectivas: Extractor de humos con filtro de carbón y ventilación abriendo ventanas.

Individual: Mascarilla FFP2.

Resumen de Riesgos

Riesgo	Tipo	Daño Posible	Medida Preventiva
Soldador caliente sin soporte	Lugar y equipo	AT: Quemaduras en piel	Soporte fijo y pesado en mesa
Iluminación insuficiente	Agente físico	EP: Fatiga visual / cefaleas	Lámpara LED articulada en mesa
Humos de resina del estaño	Agente químico	EP: Irritación respiratoria / asma	Extractor + ventilación + FFP2

Conclusiones

Prioridad Colectiva

Las tres medidas preventivas son principalmente colectivas: soporte para el soldador, lámpara LED articulada y extractor de humos con ventilación.

Protección Individual

Solo el riesgo químico requiere protección individual complementaria: mascarilla FFP2 durante la soldadura.

Daños a Evitar

Quemaduras (AT), fatiga visual y dolores de cabeza (EP), e irritación respiratoria crónica o asma (EP).

