19.02.2020 г. Протокол



■ ЕСФП■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки









СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 25648 / 15.01.2020 12:04:29						
"ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ №3 гр.Бобов дол 3. Заявител: О 9.0 С 9.1 Н 4. Място на ремонт: ДПри клиента 5. Тип:			14. 7. Ha 15. 8. Kp 15. 9.0 C 03 9.1 H 25 9.2 B: 22	ата и час на заявяване: 4.01.2020 16:00 ачало на ремонт: 5.01.2020 10:00 рай на ремонт: 5.01.2020 12:00 Сер.Nо на Фискално у-во / памет: 0\$005507 Номер на протокол от хартиен носител: 5648 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 2000203037226 Вх.№ в НАП (Друго):		
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:						
10. Заявен проблем: Във връзка с направена проверка от НАП за дублирано количество по доставка за 30.10.2019 година, приложено Ви прилагаме разпечатки от ЕСПФ та ГСМ-3 в Бобов дол на "ТИБИЕЛ"ЕООД за дублиращи се данни за две доставки - на 08,10,2019 и проверяваната от НАП на 30.10.2019.  11. Извършени операции: След проведен анализ на данните от нивомерната с-ма, програмата, нивомерните доставки, въведените документални доставки и представени документи за доставките на съответните дати, е установена операторска грешка и в двата случая. За доставката на 8.10.2019г.при срив на сървър на НАП АДД с номер 0000000004854095 е въведено грешно от оператор на 09.10.2019г. На 11.10.2019г. грешката е отстранена от сервизен техник. За доставката на 30.10.2019г. поради операторска грешка АДД с номер 0000000004902286 е въведено с грешна дата (01.10.2019г.), след това поради операторска грешка същото не е поправено, а е изпратено на ново, без нивомерна доставка. ЕСФП работи нормално.						
12. Вложени части , труд, транспорт						
№ 1 2 3	Наименование Труд в работно време по договор Командировъчни разходи Транспортни разходи за км. тарифа I			Кол. 1.000 1.000 170.000	Ед.цена	Сума
13. Препоръки и забележки, причина						
ЕНСИС ООД КЈ			КЛ	ПИЕНТ		
/име,подпис и печат/			/име,подпис и печат/			