

■ ЕСФП

■ Нивомерни системи

■ Бензиномерни колонки■ Тръби за горива





СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 50612 / 18.12.2023 10:07:24

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК:	16 7. Ha	6 .Дата и час на заявяване: 16.12.2023 13:00 7. Начало на ремонт:			
106588084		.12.2023 13:0			
2. Обект:		8. Край на ремонт:			
ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.		.12.2023 14:0			
СИНИ ВИР 3 .Заявител:		9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет: OS010251			
"ТИБИЕЛ" ЕООД		9.1 Номер на протокол от хартиен носител:			
4. Място на ремонт:		50612			
🗵 Онлайн Сервиз	1	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:			
5. Тип:					
		х.№ в НАП (Д			
ш извъпгаранционен	22	20002349891	55		
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
TITIOMBULATION CA CITEMINITE ETEMETTO.					
10. Заявен проблем:					
При въвеждане на документална доставка е въведено грешно количество.					
11. Извършени операции:					
Поради операторска грешка при въвеждане на документална доставка са заприходени литрите, които нивомера е					
отчел - 19616 литра дизел.					
To АДД документ са доставени 20111 литра.					
12. Вложени части , труд, транспорт					
№ Наименование		Кол.	Ед.цена	Сума	
1 Труд допълнителен по договор		1.000			
13. Препоръки и забележки, причина					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
ЕНСИС ООД КЛИЕНТ					
шин бай		NIVIERI			
/име,подпис и печат/	/име.	/име,подпис и печат/			
-7 -11 - 2 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12		,			