

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 31253 / 10.11.2020 14:01:39

1.1 Фирма:		6 .Дата и час на		e:			
"ТИБИЕЛ" ЕООД		10.11.2020 0					
1.2 ЕИК:		7. Начало на ре					
106588084		10.11.2020 1					
2. Обект:		8. Край на ремо					
ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.		10.11.2020 1					
СИНИ ВИР		9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет:					
3 .Заявител:							
Управител		9.1 Номер на протокол от хартиен носител:			сител:		
4. Място на ремонт:		31253					
🗵 При клиента		9.2 Вх.№ в НАП	за ЕСФП:				
5. <u>Ти</u> п:		000 No	l (
XX Извънгаранционен		9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 22000204584047					
9.2 Колонки:							
№ 67 Wayne Dresser GmbH Wayne Global Century XX-XX Cep.№ 46-1060734							
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:							
10. Заявен проблем:							
то. Заявен проолем. Необходима смяна на филтрите на разходомери	те (скъсани)						
поосходима омина на финтрите на разходомери	iio (okbodiin)						
11. Извършени операции:							
Смяна филтри на разходомерите на колонката							
12. Вложени части , труд, транспорт							
№ Наименование		K		Ед.цена	Сума		
1 WM000695-0002 CHECK V. W STRAIN TESTE			3.000 1.000				
2 Труд МЕХАНИКА в работно време без договор							
3 Труд МЕХАНИКА в работно време без договор			1.000				
4 Транспортни разходи за км. тарифа I			70.000				
13. Препоръки и забележки, причина							
E110140 00 E	T						
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ					
/име,подпис и печат/ /име,подпис и печат/							