

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 31215 / 08.11.2020 09:58:18

1.1 Фирма:     "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК:     106588084 2. Обект:     ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР 3. Заявител:     ГСМ-ОФ гр.Перник кв.Сини вир 4. Място на ремонт:     ДПри клиента 5. Тип:     Извънгаранционен		6 .Дата и час 07.11.2020 7. Начало на 08.11.2020 8. Край на ре 08.11.2020 9.0 Сер.Nо на OS00 9.1 Номер на 31215 9.2 Bx.№ в Ни	) 16:49 ремонт: ) 09:00 монт: ) 10:00 а Фискално протокол о	у-во / памет т хартиен но				
9.2 Колонки:								
№ 67 Wayne Dresser GmbH Wayne Global Cent	tury XX-XX Cep.№ 46	-1060734						
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:								
10. Заявен проблем: Странен шум при работа на колонката.								
11. Извършени операции:								
Профилактика и почистване на филтрите на помпите и разходомерите.Оглед за течове-не са констатирани.								
12. Вложени части , труд, транспорт								
№ Наименование			Кол.	Ед.цена	Сума			
1 Транспортни разходи за км. тарифа II	70.000							
2 Труд МЕХАНИКА допълнителен без договор			1.000					
13. Препоръки и забележки, причина Замърсени филтри. Трепоръчително е да се подменят филтрите на ра	азходомерите-скъсан	и.						
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ						
/име,подпис и печат/		/име,подпис и печат/						