

■ ЕСФП

■ Нивомерни системи

■ Бензиномерни колонки■ Тръби за горива





СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 50409 / 05.12.2023 16:35:41

1.1 Фирма:		6 .Дата и час на заявяване:	
"ТИБИЕЛ" ЕООД	16.11.2023 1		
1.2 ЕИК:	7. Начало на ре		
106588084	05.12.2023 1		
2. Обект:	8. Край на рем		
ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.	05.12.2023 1		
СИНИ ВИР	9.0 Сер. No на С	Рискално у-во / паме	et:
3 .Заявител:			
4 M		ротокол от хартиен	носител:
4. Място на ремонт:	50409	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:	
🗵 При клиента	9.2 BX.№ B HAI 2200023493		
5. Тип:	2200023493. 9.3 Вх.№ в НАГ		
🗵 Извънгаранционен	2200023493		
• •		JUMU	
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:			
пломолгани са оледпите елемепти.			
10. Заявен проблем:			
Метрологична проверка на ЕСФП и колонка.			
morposion ina npobopila na Eowii n kononka.			
11. Извършени операции:			
Съдействие за проверка с НАП и БиМ.			
Проточени и върнати в резервоарите:			
Цизел - 39,97л.			
12. Вложени части , труд, транспорт			
№ Наименование		Кол. Ед.цена	Сума
1 Транспортни разходи		1.000	
Проверка на 1бр. нивомерна сонда без демон	2.000		
Проверка на 1бр. разходомер колонка св.горива/LPG		2.000	
р трозорка на тор, расходомор колонка св.тори	50, E. G	2.000	<u> </u>
13. Препоръки и забележки, причина			
то. Препорыки и забележки, причина			
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ		
име,подпис и печат/			