4/5/24, 2:27 PM Протокол



■ ЕСФП

Нивомерни системи



Тръби за горива





СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 52443 / 21.03.2024 13:24:32	
1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР 3. Заявител: Управител 4. Място на ремонт: При клиента 5. Тип: Извънгаранционен	6. Дата и час на заявяване: 20.03.2024 16:00 7. Начало на ремонт: 21.03.2024 12:30 8. Край на ремонт: 21.03.2024 13:30 9.0 Сер. Nо на Фискално у-во / памет: 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 52443 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 22000243603137
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	
TINOMBINI ANNI CA CITE ANTI E ETEMENTIN.	
10. Заявен проблем: Колонка от няколко дена е станала много шумна при зареждане - 0885165090 11. Извършени операции:	
Ремонт,натягане на ремъците на двете помпи след ремонта колонката работи нормално.	
12. Вложени части , труд, транспорт	
тг. вложени части , груд, гранспорт № Наименование	Кол. Ед.цена Сума
1 Труд МЕХАНИКА в работно време без договор 1.000	
2 Транспортни разходи за км. тарифа I 80.000	
13. Препоръки и забележки, причина	
FUCIAC COR	KUKEUT
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ
/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/