3/10/2020 Протокол



■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

■ Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 26165 / 11.02.2020 14:44:24

1.1 Фирма: 6 .Дата и час на заявяване:				
"ТИБИЕЛ" ЕООД 11.02.2		020 09:00		
		на ремонт:		
		020 14:00		
2. Обект: 8. Край на				
ΓCM №3 11.02.20			,	
			у-во / памет:	
3 .Заявител:				
Управител	на протокол о	т хартиен но	сител:	
4. Място на ремонт:	з НАП за ЕСФП:			
При клиента	9.2 DX.№ E	з пап за софі	1.	
5. Тип:   У   1.4   9.3 Вх.№ в НАП (Друго):				
X Извънгаранционен		03199768		
9.2 Колонки:				
№ 43101 ADAST ADAST V-line 899x.xxx Cep.№ 154/18				
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:				
10. Заявен проблем:				
Моля да ни извършите диагностика на бързодебитна колонка за гориво. По време на работа колонката изключва				
нерегулярно				
11. Извършени операции:				
\ <u></u>				
Установена е силна влага в главата на колонката зад дисплей.				
Проверка за течове в шахтата на резервоар 1, не са установени. Течове в колонката не са установени. Притягане на електрически връзки в колонката.				
12. Вложени части , труд, транспорт		Кол.	F	0
№ Наименование 1 Труд МЕХАНИКА в работно време без договор			Ед.цена	Сума
		180.000		
3 Командировъчни разходи				
13. Препоръки и забележки, причина				
13. Препоръки и засележки, причина				
ЕНСИС ООД КЛИЕН				
/име,подпис и печат/ /име,подг		ис и печат/		