

■ ЕСФП

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 30918 / 21.10.2020 15:37:55

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол 3. Заявител: "ТИБИЕЛ" ЕООД 4. Място на ремонт: ☑ Онлайн Сервиз 5. Тип: ☑ Извънгаранционен		 6. Дата и час на заявяване: 21.10.2020 14:00 7. Начало на ремонт: 21.10.2020 14:00 8. Край на ремонт: 21.10.2020 15:00 9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет: 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 30918 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 		
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:				
10. Заявен проблем: нямат възка с колонка 2 11. Извършени операции:				
Тест на комуникация				
12. Вложени части , труд, транспорт № Наименование		Кол.	Envious	Cymro
ПаименованиеТруд в работно време по договор		1.00	Ед.цена	Сума
13. Препоръки и забележки, причина Няма връзка с колонка 2 - проблема е в кабел ил Юе се посети от техник на място	и елктроника на колон		V	
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ		
/име,подпис и печат/	име,подпис и печ	нат/		
	1			