

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 29105 / 21.07.2020 13:00:44

1.1 Фирма:     "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК:     106588084 2. Обект:	7 8 9 9	6 .Дата и час на заявяване: 20.07.2020 12:00 7. Начало на ремонт: 21.07.2020 10:00 8. Край на ремонт: 21.07.2020 13:00 9.0 Сер.Nо на Фискално у-во / памет:  9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 29105 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:  9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 22000204127797						
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:								
10. Заявен проблем:								
1.Моля да ни бъде извършено контролно измерване и калибриране на разходомери на бързодебитна колонка за								
ориво и на разходомер на навтовоз МАЗ - Никола	рриво и на разходомер на навтовоз МАЗ - Николай Николов 0884 393 046							
2.Колонка 2 Дизел да се смени разходомера.								
44.14								
11. Извършени операции:								
1.Замерване на колонка 1 ТИР Дизел колонката е в границите на БДС замерване и калибриране разходомера на								
навтовоз МАЗ след корекцията е в норми.								
2.Ремонт и смяна на разходомер на колонка 2 Диз	вел							
12. Вложени части , труд, транспорт								
№ Наименование				Ед.цена	Сума			
1 Труд МЕХАНИКА в работно време без договор								
2 Труд МЕХАНИКА в работно време без договор								
3 Транспортни разходи за км. тарифа I	140.000							
4 Разходомер TCS 700-20 2" Разходомер за кол	1.000							
5 Командировъчни разходи								
6 Командировъчни разходи								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
13. Препоръки и забележки, причина								
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ						
/4440 505540 4 50407/	· · ·	****						
/име,подпис и печат/		/име,подпис и печат/						