12/2/24, 3:11 РМ Протокол



СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 57227 / 28.11.2024 11:11:16

1.1 Фирма:		6 .Дата и час на за		:	
"ТИБИЕЛ" ЕООД		14.11.2024 12:00			
1.2 EUK: 106588084		7. Начало на ремон 28.11.2024 10:30			
2. Обект:		 Край на ремонт: 			
ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.		28.11.2024 11:30			
СИНИ ВИР		9.0 Сер. No на Фиск	кално у-і	во / памет:	
3 .Заявител:		0.4.11			
4. Mgaza ua navauzi		9.1 Номер на прото 57227	жол от х	артиен носит	ел:
4. Място на ремонт: При клиента		9.2 Bx.№ в НАП за	ЕСФП.		
5. Тип:		0.2 BX.IV- B 1 I/ 11 30	20411.		
		9.3 Вх.№ в НАП (Др	руго):		
		22000244863009	9		
9.2 Колонки:					
№ 1 Wayne Dresser GmbH GLOBAL STAR Cep.№ 46-1055237 ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
пломвинани са следните елементи.					
10.0					
10. Заявен проблем:					
Проверка на НИС и колонка					
11. Извършени операции:					
Съдействие за проверка с Бим.					
12. Вложени части , труд, транспорт				-	
№ Наименование 1 Троизпортни поружни			Кол.	Ед.цена	Сума
 Транспортни разходи Проверка на 1бр. разходомер колонка св.горива/LF 	DC		2.000		
№ Наименование 1 Транспортни разходи 2 Проверка на 1бр. разходомер колонка св.горива/LPG 3 Проверка на 1бр. нивомерна сонда с демонтиране			2.000		
р проворка на тор. пивоморна сенда е дементирано		l	2.000	1	
13. Препоръки и забележки, причина					
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ			
/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/				