

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 29933 / 28.08.2020 13:46:19

1.1 Фирма:	6 .Дата и час на заявяване:				
"ТИБИЕЛ" ЕООД		28.08.2020 12:00			
1.2 EVK:		7. Начало на ремонт:			
106588084		.08.2020 13			
2. Обект:		ай на ремо			
ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.		.08.2020 14			
СИНИ ВИР			искално у-во / па	амет:	
3 .Заявител:	0	-			
4.34			отокол от хартие	ен носител:	
4. Място на ремонт:		9933	5040		
🗵 При клиента	9.2 B	х.№ в НАП	за ЕСФП:		
5. Тип:	0.05	No LIAT	(B)		
X Извънгаранционен	9.3 B	х.№ в НАП	(Друго):		
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
ПЛОМВИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.					
10. Заявен проблем:					
Няма връзка с колонката					
F					
11. Извършени операции:					
Комуникация възстановена. В следствие на вибраци	и от пътя, се беше разн	качила кому	уникационна пла	тка в	
разходомера.					
12. Вложени части , труд, транспорт					
№ Наименование		Кол.	Ед.цена	Сума	
1 Труд в работно време по договор		1.0		Oylvia	
2 Транспортни разходи		1.000			
2 гранспортни разходи		1.0	00		
13. Препоръки и забележки, причина					
то. препоръки и забележки, причина					
ЕНСИС ООД	КЛ	ІИЕНТ			
/име,подпис и печат/	/име	/име,подпис и печат/			
<u>'</u>	'				